

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

22113 Hamburg

Erstellungsdatum: 30.06.2025
Besichtigungsdatum: 12.06.2025
Protokoll-Nummer: 1388-2025
Sachverständiger: KP / GM



Auto Service

Expertise Arbeitsmaschine
Vertragsnummer: 6859390

Seriennummer / FIN: WCLT7840078410151
Kennzeichen: CUX-KK 923



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Claas	Motor / Typ	Mercedes-Benz /OM 471 LA
Typ / Modell	Xerion 5000 TRAC VC	Hubraum (ccm) / Zylinder	12809 / R 6
Aufbau / Ausführung	Ackerschlepper	Motorleistung (kW)	374
Fahrerhaus	Kabine geschlossen	Getriebe	CMATIC stufenlos
Farbe	grün	Kraftstofftank (Liter)	740 + 190
Radformel	4 x 4	Einsatzgewicht	18.000
Erstzulassung / Baujahr	29.09.2023	Gesamtgewicht	24.500
Laufleistung	7.884	Radstand (mm)	3.600
Betriebsstunden (h)	929	Lademaße (mm) LxBxH	x x
Anzahl der Besitzer	1	Fahrgestellhöhe	120
nächste HU / UVV / SP	09.24 / /	Federung	

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	710/75 R 42	Mitas	65 / 65
2	710/75 R 42	Mitas	65 / 65
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

50 km/h, Allrad-Lenkung, Fahrerkabine drehbar, Front-Kraftheber, Oberlenker vorn mech., 2 DW Steuergeräte vorne, Oberlenker hinten hydr., 5 DW Steuergeräte hinten, Heck-Kraftheber, Heckzapfwelle, Druckluftanlage, Radio, Klimaanlage, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Anhängerkupplung K80, Rundumkennleuchte

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
22113 Hamburg

Erstellungsdatum: 30.06.2025
Besichtigungsdatum 12.06.2025
Protokoll-Nummer: 1388-2025
Sachverständiger: KP / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei h durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend

Sonstiges

Maschinendokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1	Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen	3.800 €	3.800 €
2	Sonstiges	Maschine verschmutzt, reinigen	400 €	200 €
3	Sonstiges	HU / SP kein Nachweis vorhanden, durchführen	200 €	200 €
4	Sonstiges	Maschinenunterlagen fehlen, ersetzen	150 €	150 €

5 Motor

6 RadReifen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen 4.550 € 4.350 €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (ohne Mwst.) 4.550 € 4.350 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.