

## Seilbagger 456 TM 8100.1

**Inventarnr.:** 570.0117.257

**Fabrikat:** Liebherr

**Gerätetyp:** HS 8100.1

**Seriennr.:** 186036

**Baujahr:** 2021

**Betriebsstunden:** 1686 h



570.0117.258 Hakenflasche 75 to

570.0117.260 Einzelhaken 25 to

570.0117.254 AL Verlängerung 6m

570.0117.261 Spitzenausleger 2m

570.0117.263 AL Verlängerung 3m

570.0117.264 AL Verlängerung 6m

570.0117.265 AL Verlängerung 6m

570.0117.266 Grundausleger 5,5m

570.0083.645 AL Verlängerung 6m

570.0123.854 AL Verlängerung 6m

**Verkaufsübersicht mit Status i.o / beschädigt**

<b>570.0117.257</b>	<b>HS8100.1</b>	<b>beschädigt</b>
<b>570.0117.258</b>	<b>Hakenflasche 75 to</b>	<b>i.O</b>
<b>570.0117.260</b>	<b>Einzelhaken 25 to</b>	<b>i.O.</b>
<b>570.0117.254</b>	<b>AL Verlängerung 6m</b>	<b>beschädigt</b>
<b>570.0117.261</b>	<b>Spitzenausleger 2m</b>	<b>i.O. Neuwertig</b>
<b>570.0117.263</b>	<b>AL Verlängerung 3m</b>	<b>beschädigt</b>
<b>570.0117.264</b>	<b>AL Verlängerung 6m</b>	<b>beschädigt</b>
<b>570.0117.265</b>	<b>AL Verlängerung 6m</b>	<b>beschädigt</b>
<b>570.0117.266</b>	<b>Grundausleger 5,5m</b>	<b>beschädigt</b>
<b>570.0083.645</b>	<b>AL Verlängerung 6m</b>	<b>i.O. NEU</b>
<b>570.0123.854</b>	<b>AL Verlängerung 6m</b>	<b>i.O. NEU</b>

**Ladeliste ca.**

- Ausleger + Zubehör + A-Bock: 11 Colli / 4 LKW**
- Ballast: 7 Colli / 2 LKW**
- Komponenten: 10 Colli / 1 LKW**
- Oberwagen + Anbauteile: ca. 30 Colli / 4 LKW**
- UW + FW + Drehkranz: 5 Colli / 2 LKW**

**Spezifikationen**

**Siehe Datenblatt Züblin**

**Mängel**

Das Gerät hatte KW 4 2025 einen Unfall- Seitlicher Sturz auf einem Ponton, die Fotos sind von der Schadensanalyse beim Hersteller und die Mängel aus dem Befundungsbericht.

- Diverse Abdeckungen sind verformt
- Diverse Schlauchleitungen sind abgerissen
- Zubehör (Aufstiege) fehlt

# ZÜBLIN STRABAG



WORK ON PROGRESS



## Kabine

Tür entglast und verformt

Scheinwerfer fehlen





## Oberwagen-Verkleidung rechts

Zur Hälfte beschädigt  
Türrahmen  
Trägerkonstruktion  
verformt  
Dieseltank verformt

# ZÜBLIN STRABAG

WORK ON PROGRESS





## Dieselmotor+ Verteilergetriebe

Beide Komponenten sind trocken gelaufen  
Kühlmittelverunreinigung im Motor  
Motor sollte zerlegt werden und befundet werden um Schäden zu ermitteln



## Hydraulikanlage

Komponenten habe ihr Lage geändert  
Betriebsmittel ist ausgelaufen

# ZÜBLIN STRABAG

WORK ON PROGRESS



## A-Bock

Neu-Einmessung nötig  
Elektrik defekt

Seilrollen am A-Bock  
blockiert

	<b>A-Bock</b> Neu-Einmessung nötig Elektrik defekt Seilrollen am A-Bock blockiert

# ZÜBLIN STRABAG

WORK ON PROGRESS



**Hubwinden + Seile  
Einziehwerk + Seil**

Seile defekt

Beschädigungen an  
Winden möglich

**Rollenbock  
Oberwagen**

GFK beschädigt



Befestigungspunkte  
haben sie verschoben



**Drehkranz +  
Drehverriegelung**  
Sollte befundet werden  
Drehverriegelung defekt

	Befestigungspunkte haben sie verschoben
	<b>Drehkranz + Drehverriegelung</b> Sollte befundet werden Drehverriegelung defekt

# ZÜBLIN STRABAG

WORK ON PROGRESS



**Schiebeholm /  
Verkeilung**

Defekt und lose

# ZÜBLIN STRABAG

WORK ON PROGRESS



## Kette

Linke Kette gebrochen

Laschen verformt  
Schrauben verbogen  
Trittstufen beschädigt

--	--



**Ballastaufnahme  
Oberwagen  
Ballastzylinder**

Fehlbelastung ggf.  
Vermessen nötig

Zylinder leicht verformt  
Befestigungen defekt  
Stauchungen


# ZÜBLIN STRABAG

WORK ON PROGRESS




**Ballast**

Lackschäden



**Ausleger 6m Z-Stück ,  
2x 6m Z-Stück und 1x  
3m Z-Stück**



Starke Beschädigungen

Anlenkstück muss  
geprüft werden