

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
09526 Olbernhau

Erstellungsdatum: 11.05.2026  
Besichtigungsdatum: 07.05.2026  
Protokoll-Nummer: 824-2026  
Sachverständiger: JS / GM



Auto Service

**Expertise Arbeitsmaschine**  
**Vertragsnummer: 1701526**

**Seriennummer / FIN: U190904A**  
**Kennzeichen: -**



#### Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Moffett	Motor / Typ	Kubota / D 1305
Typ / Modell	Hiab M4-25.3 NX	Hubraum (ccm) / Zylinder	1300 / R 3
Aufbau / Ausführung	Mitnahmestapler/Diesel	Motorleistung (kW)	18,2
Fahrerhaus	Schutz Aufbau offen	Getriebe	hydrostatisch
Farbe	grau	max. Tragkraft (kg)	2.500
Radformel	3 x 3	Einsatzgewicht (kg)	2.150
Erstzulassung / Baujahr	06.2021	Gesamtgewicht (kg)	4.650
Laufleistung	-	Radstand (mm)	1.600
Betriebsstunden (h)	751	max. Hubhöhe (mm)	3.000
Anzahl der Besitzer	1	Länge Gabelzinken (mm)	1.600
nächste HU / UVV	/ 09.26	Federung	-

#### Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	23 x 8.50 - 12	Trelleborg	5 / 5
2	27 x 10- 12	BKT	10
3			
4			
Reserverad			

#### Wertrelevante Ausstattung:

Seitenschieber hydraulisch, Zinkenverlängerungen, Rundumkennleuchte

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandtstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
09526 Olbernhau

Erstellungsdatum: 11.05.2026  
Besichtigungsdatum: 07.05.2026  
Protokoll-Nummer: 824-2026  
Sachverständiger: JS / GM



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.  
Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.  
Wartungsnachweis letzter Service 07.11.2024 bei 599 h durchgeführt.  
Besichtigungsbedingung ausreichend/ohne Grube  
Sonstiges Maschinedokumente vorhanden

Fahrzeugdokumente:

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1	Sonstiges	Stapler korrodiert, inst. / lackieren	800 €	400 €
2	Fahrerplatz	Sitzkissen gerissen, erneuern, Sitzverstellung klemmt, inst.	200 €	150 €
3	Fahrerplatz	Schloß Sicherheitsgurt defekt, erneuern	200 €	150 €
4	Kabine	Plexiglasdach gebrochen, erneuern	500 €	300 €
5	Elektrik	Zündschloß hakt, inst.	50 €	50 €
6	Sonstiges	Wartung fällig, durchführen	1.400 €	1.400 €

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

### Schadenzusammenfassung

#### Schadenklasse

Beschädigungen	3.150 €	2.450 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
<b>Gesamtsumme (ohne Mwst.)</b>	<b>3.150 €</b>	<b>2.450 €</b>

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
09526 Olbernhau

Erstellungsdatum: 11.05.2026  
Besichtigungsdatum: 07.05.2026  
Protokoll-Nummer: 824-2026  
Sachverständiger: JS / GM



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Betriebsstunden



Ansicht Fahrerplatz



Ansicht Bedienung



Ansicht Motorraum



Ansicht Hubgerüst ausgefahren



Ansicht Gabelzinken



Ansicht Seitenschieber



Sitzkissen gerissen



Plexiglasdach gebrochen



Gurtschloß defekt