ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ: Adalberto López R Consorcio Ruta 40: Consorcio Ruta 40. 3137857813: 3137857813

adalopez7376@hotmail.com:

Adalberto López R Consorcio Ruta 40. 3137857813 adalopez7376@hotmail.com Creado: vie 01 sept 08:25 2023
Ubicación: Telehandler - TH 01.
Título: Inspección Estado General.

Conteo de imágenes: 29



266.jpg

Equipo: Telehandler. R Interna: TH-01. Marca: DIECI.

Modelo: 175(Runer 40.13)

Serie:



267.jpg

Vista frontal



ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ: Adalberto López R Consorcio Ruta 40: 3137857813:

adalopez7376@hotmail.com:

Consorcio Ruta 40. 3137857813 adalopez7376@hotmail.com Creado: vie 01 sept 08:25 2023 Telehandler - TH 01. Ubicación: Título: Inspección Estado General.

Conteo de imágenes: 29



268.jpg

Vista lateral RH.



305.jpg

Vista trasera.



ADALBERTO LOPEZ RODRÍGUEZ: Adalberto López R Consorcio Ruta 40: 3137857813:

adalopez7376@hotmail.com:

Consorcio Ruta 40. 3137857813

Creado: vie 01 sept 08:25 2023 Ubicación: Telehandler - TH 01. Título: Inspección Estado General.

adalopez7376@hotmail.com Conteo de imágenes: 29



282.jpg



283.jpg

Parte interna cabina. Tablero en buenas condiciones, indicadores funcionales, botoneras, palancas funcional en buen estado, silla en buen estado, a/c excelente,controles o mandos funcional. Camara en buen estado.

Consorcio Ruta 40. 3137857813 adalopez7376@hotmail.com Creado: vie 01 sept 08:25 2023 Ubicación: Telehandler - TH 01. Título: Inspección Estado General.

Conteo de imágenes: 29



301.jpg

Luces trasera y alarma en excelente funcionamiento.



302.jpg

Luces delanteras y retrovisores en excelente estado.



Consorcio Ruta 40. 3137857813 adalopez7376@hotmail.com

Creado: vie 01 sept 08:25 2023 Ubicación: Telehandler - TH 01. Título: Inspección Estado General.

Conteo de imágenes: 29



284.jpg

Guarda de protección timón fracturada por partes.



269.jpg

Estado del motor diesel.



Consorcio Ruta 40. 3137857813 adalopez7376@hotmail.com Creado: vie 01 sept 08:25 2023 Ubicación: Telehandler - TH 01. Título: Inspección Estado General.

Conteo de imágenes: 29



270.jpg

Pasó de aceite por el turbo cargador.



271.jpg

Línea de lubricación del turbo con partes del alma de acero rota. Cambiar línea y enrutamiento.



Consorcio Ruta 40. 3137857813 adalopez7376@hotmail.com

Creado: vie 01 sept 08:25 2023 Ubicación: Telehandler - TH 01. Título: Inspección Estado General.

Conteo de imágenes: 29



272.jpg

Fuga de refrigerante por línea derivación.



273.jpg

Humedad de aceite por sellos de tapas válvulas del motor diesel.

