

T35 flexiroc motortimer 9833t t45 stål.

#Rigg i ok teknisk stand.

#75% igjen av belter.

#80% igjen av glideskinner.

#Motor og hammerservice utført.

Deler og komponenter som er byttet de siste året.

#Ny motor sammen med turboer og injektorer – Motor gått ca 650 timer etter bytte

Ny hammerslede.

Nye glideskinner (borhammerside).

pakket om mate sylinder og materforskyversylinder.

Mye nye slanger.

Ny støvsugerslange.

Ny radio styrkonsoll.

Nytt partikkelfilter og plugg.

Ny fødepumpe.

Diverse foringer og gelenklager i mater sving byttet.

hydraulikk pumpe og viftemotor nytt.

Ny i/o hovedskjerm.

-Noe slark i undervogn og rhs.

- materskap er bøyd men ikke noe som har noen betydning.

- bulkete sidedeksler og rundt om.

- litt avvik mellom matesylinder og matesylinderforlenger.