

Abnahmeprotokoll Carrymax

Maschinennummer	3-813274	Ergebniszuzuordnung	
Kunde	Jammy Life	1 = gut / vorhanden / ok	
Baujahr	04.2021	2 = beschädigt	
Übergabedatum		3 = fehlt	
Farbe	Ral	4 = eingestellt	
Schiff (Fahrwerk)	RAL 7024	Kontrolle durchgef.	
Hauben	RAL 5015/RAL 6037	Gruppenleiter-Produktion:	

Kontrolle

00	Fahrwerk		Dieselmotor (Forsetzung)			
01	Hersteller	Bonfiglioli			Soll	Ist
01.1	Nummer	B620 1604036	11	Frostschutz (Grad C°)	-35°C	-35
		B620 1604043	12	Motorölstand		1
02	-		13	Keilriemenspannung		1
03.1	Kette-links	Soll	Ist	14	Motorlagerung	1
	vor (U/min)			15	Motorüberwachung	1
	zurück (U/min)			16	Lichtmaschine	1
03.2	Kette-rechts					
	vor (U/min)		03	Hydraulikanlage		
	zurück (U/min)		01	Hydraulikölfüllstand		1
04	Teleskopieren	1	02	Dichtheitskontrolle		1
05	Schlauchführung	1	03	Schlauchprüfung		1
06	Kettenspannung-links	1		Name vom Prüfer	L-Raphael	
07	Kettenspannung-rechts	1	04	Manometer		
08	Getriebeölstände	1	05	Einstellen der DBV:	Soll	Ist
09	Gleichlauf Test	1		- PVG 32 (bar)	200	205
10	Sicherheitsaufkleber	1		- Zusatzblock (bar)	200	205
				- Stützen ausfahren (bar)	140	140
01	Chassis		06	Termostat vom Kühler		1
01.1	Maschinen - Nr.	3-813274	07	Hydraulikpumpe		1
02	Typenschild	1	08	Druckschalter -		
03	Farbanstrich	1		Lastüberwachung (bar)	75	75
04	Risse	1	09	Power Päck		1
			10	P-Versorgung Alubl.		1
02	Dieselmotor		11	Power-Päck		1
01	Hersteller	Kubota				
02	Motornummer /Serie	V1505	04	Bedienpult		
03	1JW8121		01	Funktion		1
04	Motordrehzahl	Soll	Ist	02	Hebelsteuerung	1
	Leerlauf (U/min)	950	980			
	Vollgas (U/min)	2960	2950	05	Allgemeine Kontrollen	
05	Kraftstoffleitungen	1		01	Betriebsanleitung	1
06	Verkabelungen	1		02	Farbanstrich	1
07	Kühlerschläuche	1		03	Aufkleber	1
08	Abgasanlage	1				
09	Motorverkleidung	1	06	Fernbedienung		
10	Luftfilteranlage	1	01	Funktion		1
			02	Fernbed. gereinigt		1

Anmerkungen:

Handhebel für Fahr'antrieb demontiert

Kontrolle durchgeführt:

Grundner

Name



08.04.2021

Datum