

Untersuchung auf Helling
auf der Schiffswerft

SET Genthin

Genthin , den 09.05.2023

Name des Fahrzeuges M 11	Art des Fahrzeuges <i>Schlepper</i>	Amtliche Schiffsnummer 05111080
Ansprechpartner STRABAG	Schiffsattest-Nr.	vom

Länge 10,54 m	Länge in d. WL (FGS) m	Tiefgang m	Freibord m
Das Schiff ist: genietet ☐ geschweißt ☒	und besitzt: Wallgänge ☐ Doppelboden ☐ Trimbleche ☐	Laderaumbegrenzungsschott senkrecht unter dem Dennebaum Ja ☐ nein ☐ entfällt ☐	
a == Quer/Längsspannabstand mm	b = Faktor für Beplattung 1.0/1.25	c = Faktor für Bauart 0.95/1.0	f = Faktor für Spannabstand
Mindestdicke der Boden- und Seitenbeplattung mm		Mindestdicke der Kimmbeplattung mm	
Das Fahrzeug ist zugelassen zur Fahrt in Zone 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒		Die Plattenstärken wurden gemessen mit Ultraschallmeßgerät Krautkrämer DM 4 L	

Ergebnis der Untersuchung

1. Zustand der Propulsionsanlage (Ruderpropeller, Wasserstrahlanlagen, Zykloidalpropeller) ☐ in Ordnung ☐ Reparatur erforderlich ☒ entfällt		
2. Zustand der Ruderanlage ggf. auch Bugruderanlage ☒ in Ordnung ☐ Reparatur erforderlich ☐ entfällt	3. Zustand der Schiffsschraube bzw. Wellenabdichtung ☒ in Ordnung ☐ Reparatur erforderlich ☐ entfällt	
4. Zustand der Schotte, Spanten, Kniebleche. Bodenwrangen ☒ in Ordnung ☐ Reparatur erforderlich	5. Zustand des Bodens ☒ in Ordnung ☐ Reparatur erforderlich	
6. Bemerkungen/Mängel:		
Der Schlepper liegt schon lange an Land. Er ist konserviert und und ordentlichem Zustand. Die Seiten sind vernarbt.		
Nachbesichtigung ist erforderlich ja ☐ nein ☒	Nachbesichtigung ist erfolgt ja/nein am	Vorschlagstermin Die nächste Untersuchung auf Helling soll stattfinden am 31.05.2029

Schlepper "M 11"

U2



09.05.2023

Dietmar Katt

Bachstr. 81
 14774 Rüdnitz
 Tel.: 03381/402 776
 Fax: 03381/403 015
 Mobil: 0171/ 422 1087