


ECO LOG FOREST - INSPEKTIONS RAPPORTER

ecolog, 590E 688 - Skördare

Bilder



Information

Märke: **ecolog**
Modell: **590E 688**
Timmar vid inleverans: **14000**
Uppställningsplats: **Söderhamn**

Modellår: **2018**
Serienummer: **688**
Inleveransdatum: **v50**
Besiktningsdatum: **v3**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Bra**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Normal**
Pendelarm HF: **Normal**
Pendelarm HB: **Normal**

Bakaxel: **Single**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Normal**
Pendelarm VF: **Normal**
Pendelarm VB: **Normal**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak: **0%**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak: **50%**
Höger bak fram: **50%**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Täthet: **OK**

Transmission: **Bra**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
GIS System: **Ja**

Kranspakar: **Normal**
Rutor: **Normal**

Kran

Kran huvudbom: **Normal**
Kran vipp: **Normal**
Rotator: **Normal**

Längd (cm): **1100**
Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Normal**

Kran utskjut: **Normal**

Aggregat

Märke: logmax 6000B	Modell: 6000B
Skick: Normal	Täthet: OK
Flerträdshantering: Nej	Knivar: Normal
Stubbehandling: Nej	

Band

Band Fram: Other	Procent: 50%
-------------------------	---------------------