

Komatsu, 840.4 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **840.4**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2011**

Tillverkningsår: **2011**
Timmar vid inleverans: **21700**
Uppställningsplats: **Torsås**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Nej**
Styrlöd: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Klarlack**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Boogilyft: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **25%**
Vänster fram bak: **15%**
Vänster bak fram: **15%**
Vänster bak bak : **20%**
Märke fram: **Other**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **30%**
Höger fram bak : **40%**
Höger bak fram: **40%**
Höger bak bak : **40%**
Märke bak: **Other**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värme slinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**
Backkamera: **Reparera**
Maskinpärm: **Nej**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Arbetsbelysning: **Xenon**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Radio: **Radio**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Nej**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **9,6 m**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Nej**

Modell: **CRF 8.1**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Enkelbromsad, Bra**
Grip: **Komatsu E energigrip**
Storlek: **G28**
Krandämp: **Nej**

Lastbärare

Antal: **0 bankar maskin Ramren /no bunks**
Ram: **Förlängd före och efter Boogie**

Grind: **Fast, OK**
Anmärkningar: **Lång Ram/Long frame**

Extra Utrustning

Kedjor fram fabrikat: **Gunnebo**
Skick: **50%**

Typ: **Multistud**

Övrigt

Övrigt: **OBS maskin utan lastbärare NO bunks are inkl**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**