

Komatsu, 845 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **845**
Serienummer: **8450001209**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Tillverkningsår: **2019**
Reg.nr: **OMP 23F**
Timmar vid inleverans: **15500**
Uppställningsplats: **Kisa**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrlöd: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **30%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **30%**
Vänster bak bak : **10%**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **30%**
Höger fram bak : **30%**
Höger bak fram: **30%**
Höger bak bak : **10%**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**

Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE 46 Natura**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Normal**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **MaxiN**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **9,5**

Modell: **105 F**
Armsystem: **Normal**

Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning skick: **Normal**

Länk: **ProTec, Bra**
Grip: **G 28**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Nej**

Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, Reparera**
Grind: **Flexgate Flyttbar**

Antal: **3**
Ram: **Kort Ram**

Kommentarer: *Hydrauliska stöttor, någon har fastnat, någon är sned.*



Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**