

Komatsu, 911 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **911**
Timmar vid inleverans: **19670**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2016**

Tillverkningsår: **2016**
Serienummer: **9112062213**
Inleverans: **24.10.2025**
Uppställningsplats: **frösön**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlöd: **OK**
Huv/plåtar: **Skador på Huv & Sidoplåtar**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**
Övrigt: **tilcyllindrar ompackade, pump bytt på 12000 tim**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Reparera**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick, Nyligen Bytt**

Däck

Vänster fram fram: **45%**
Vänster fram bak: **45%**
Vänster bak bak : **35%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **45%**
Höger fram bak : **45%**
Höger bak bak : **35%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/55-34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **Lite Kladdig**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Nej**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **Trasig**
Servicesteg: **Saknas**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Nej**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **230H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Kommentarer: *parallellstag är bytt, alborrat alla tappar i knät med expander 2024.huvudammen är borrad med expander 2025 sep*



Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1124019097**
Timmar: **9000**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **aggregat monterades 2019 körs med dubbla**

Modell: **c124**
År: **2019**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **finger modellen**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Pewag**
Anmärkningar: **inga band medföljer**

Skick: **10%**

Övrigt

Övrigt: **inga band medföljer, stora påkost är gjorda sista året**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**