


# ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

## Ecolog, 574E - Skotare

### Bilder



### Information

Märke: **Ecolog**  
Modell: **574E**  
Serienummer: **725**  
Timmar vid inleverans: **14800**  
Uppställningsplats: **Södrhamn**

Modellår: **2019**  
Reg.nr: **jjs18L**  
Timmar vid inspektion: **14000**  
Inleveransdatum: **2026-06-10**  
Besiktningsdatum: **2026-06-11**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Stege: **Bra**  
Centralsmörjning: **Ja**  
Midja: **OK**  
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**  
Huv/plåtar: **OK**

Bakaxel: **Boogie**  
Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**  
Boogilyft: **Nej**  
Lack: **Bra**  
Kommentar: **pump ca300 timmar**

### Däck

Vänster fram fram: **60%**  
Vänster fram bak: **65%**  
Vänster bak fram: **65%**  
Vänster bak bak: **65%**  
Märke: **Nokian**

Höger fram fram: **65%**  
Höger fram bak: **65%**  
Höger bak fram: **65%**  
Höger bak bak: **65%**

### Diesel Motor

Motor: **OK**  
Adblue: **Finns**  
Dieselvärmare: **Bra**

Kylsystem: **Bra**  
Adblue: **Funkar**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**  
Kommentar: **Kran pump nyligen bytt**

Täthet: **OK**

### Hytt

Stol Typ: **Annat**  
Kranspakar: **Bra**  
GIS System: **Ja**  
Rutor: **Bra**  
Solgardiner: **Bra**  
Hyttedämpning: **Bra**

Stol Skick: **Bra**  
Driftsuppföring: **Nej**  
Arbetsbelysning: **Annat**  
Aircondition: **Bra**  
Backkamera: **Bra**  
Instruktionsbok: **Ja**

Anmärkningar: **AC nylene renoverad**

## Kran

---

Kranpelare: **Bra**  
Längd (cm): **8.5**  
Rotator: **Bra**  
Kranbelysning skick: **Bra**  
Kran utskjut: **Bra**  
Modell grip: **Hultins**

Modell: **cranab enkeltele**  
Kran huvudarm: **Bra**  
Kranbelysning: **Ja**  
Kran vipp: **Bra**  
Grip: **Bra**

## Lastbärare

---

Antal bankar: **3**

Stakar: **Bra**

## Band

---

Band Fram: **Other**  
Band Bak: **Other**

Procent: **65%**  
Procent: **65%**