

Komatsu, 901 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **11900**
Uppställningsplats: **Emmaboda**

Tillverkningsår: **2019**
Serienummer: **9010053619**
Inleverans:
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrljed: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **60%**
Vänster bak fram: **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **60%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/55-34**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**
Anmärkningar: **Ny pump 26-03**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**

Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Bra**
Längd (m): **11 m**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Bra**
Krandämp: **Ja**
Kommentarer: *ny rotator 26-01 Lyftcyl och Parallellcyl bytta -25*

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB2 Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**



Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
År: **2019**
Skick: **OK**
Flertrådshantering: **Ja**
Matarvalsar: **std stål**
Färgmärkning: **Nej**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**
Kommentarer: *sågenhet och sträckare renov 26-01*

Modell: **S82**
Timmar: **11900**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**
Anmärkningar: **nya valsmotorer höst -25**



Övrigt

Övrigt: **Proact maskin 1 ägare, säljuppdrag**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**