


Komatsu, 901 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **20050**
Uppställningsplats: **Älvsbyn**

Tillverkningsår: **2019**
Serienummer: **9010053655**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**
Fördelningslåda: **Normal**
Hydrostat: **Pump Bytt, Se Kommentar Nedan**
Tiltplatta: **Bra Skick**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**
Anmärkningar: **Pumpe har gått ca 500tim**

Däck

Vänster fram fram: **60%**
Vänster fram bak: **60%**
Vänster bak fram: **40%**

Höger fram fram: **60%**
Höger fram bak : **60%**
Höger bak fram: **40%**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Bra**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Ej Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**

Pump: **Normal**
Övrig Utrustning: **Påfyllningspump för hydraolika**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kranspakar: **Normal**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Längd (m): **11m**
Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
År: **2019**
Skick: **OK**
Knivar: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**

Modell: **S82**
Timmar: **20050**
Flertrådshantering: **Ja**
Färgmärkning: **Ja**

Extra Utrustning

Skick: **20%**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**

Kedjor bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **40%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Genomsnitt**