

Komatsu, 901 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **15900**
Uppställningsplats: **Kisa**

Tillverkningsår: **2017**
Serienummer: **9010053511**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2017**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlad: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **Pump & Motor Bytt, Se Kommentar Nedan**
Tiltplatta: **Glapp**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Anmärkningar: **Bytt pump o motor vid 5000 tim**

Däck

Vänster fram fram: **20%**
Vänster fram bak: **20%**
Vänster bak fram: **20%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **20%**
Höger fram bak : **20%**
Höger bak fram: **20%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/55 x 34 SB**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydruaultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Bra**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **Normalt Kladdig**
Kranventil: **Bra**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
GIS System: **MaxiN**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Solgardiner: **Normal**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **11**

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**

Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **Reparera**

Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
År: **2017**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Finnskog**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **S 82**
Timmar: **15900**
Täthet: **Normalt Kladdig**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Genomsnitt**