

Valmet, 890.1 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Valmet**
Modell: **890.1**
Serienummer: **9321**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2000**

Tillverkningsår: **2000**
Reg.nr: **ROH766**
Timmar vid inleverans: **22888**
Uppställningsplats: **Skellefteå**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **Pump & Motor Bytt, Se Kommentar Nedan**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Nej**
Styrlod: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak: **0%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **650x26,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak: **50%**
Höger bak fram: **90%**
Höger bak bak: **90%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **650x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**

Dieselvärmare: **Bra Bytt till Webasto**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Anmärkningar: **Etylen glykol samt alla kylare slangar bytta. Ny tätning motoroljeträg**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Mineral**
Anmärkningar: **Hydraulslangar kran bytta**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Maxi**
GIS System: **GPS mottagare saknas**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Anmärkningar: **Nya Komatsu 75W led lampor monterade**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Anmärkningar: **Nya minispakar**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Backkamera: **Normal**
Instruktionsbok: **Ja**

Maskinpärm: **Ja**

Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **7,5**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Ja**

Modell: **CRF 14**
Armsystem: **Normal** *Utskjut schimsat nya tätningar slangar och teleskopcylinder*
Länk: **Enkelbromsad, Bra**
Grip: **Cranab**
Storlek: **G40**
Kranbelysning skick: **Normal**
Svängenhet: **Bra**

Lastbärare

Bankar: **Standard med ,OK**
Grind: **Fast, OK**
Anmärkningar: **Breddning**

Antal: **3**
Ram: **Standard**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **10%**
Typ: **Eco OF**
Anmärkningar:
Extra risgrip samt reservhjul medföljer Ris och stubb rede medföljer

Typ: **Eco OF**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **10%**

Övrigt

Övrigt: **Servad vid 22688 tim 1 reservhjul 1 risgrip**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**