

John Deere, 1170 E - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1170 E**
Timmar vid inleverans: **13800**
Årsmodell: **2019**

Tillverkningsår: **2019**
Serienummer: **1WJ1170GJKL003204**
Land: **Sverige**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**

Däck

Vänster fram fram: **30%**
Vänster fram bak: **30%**
Vänster bak fram: **30%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **30%**
Höger fram bak : **30%**
Höger bak fram: **30%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **700/55 x 34 SB**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Bra**
Anmärkningar: **Pump bytt vid 11000 tim**

Täthet: **Normalt Kladdig**
Kranventil: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Dataklave: **500 mm**

Stol Skick: **Normal**
Rutor: **Normal**
Solgardiner: **Normal**
Backkamera: **Normal**

Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**

Längd (m): **11**
Vridhus: **Bra**
Rotator: **Normal**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **John Deere**
År: **2019**
Skick: **OK**
Flertrådshantering: **Ja**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **413**
Timmar: **13800**
Täthet: **Normalt Kladdig**
Knivar: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Pewag**

Skick: **15%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**