

# Rottne, H 11 - Skördare

## Komatsu - Inspection report

### Bilder



### Information

Märke: **Rottne**  
Modell: **H 11**  
Timmar vid inleverans: **11000**  
Land: **Sverige**  
Årsmodell: **2020**

Tillverkningsår: **2020**  
Serienummer: **R56912**  
Inleverans: **15.02.2026**  
Uppställningsplats: **Flen**

### Basmaskin

Framaxel: **Boogie**  
Automatisk Sprinkler: **Ja**  
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**  
Fördelningslåda: **Normal**  
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**  
Stege: **Reparera Sned stege**  
Styrlid: **OK**  
Huv/plåtar: **OK**

### Däck

Vänster fram fram: **75%**  
Vänster fram bak: **50%**  
Vänster bak fram: **30%**  
Vänster bak bak : **30%**  
Märke fram: **Nokian**  
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **65%**  
Höger fram bak : **75%**  
Höger bak fram: **30%**  
Höger bak bak : **30%**  
Märke bak: **Nokian**  
Bak dimensioner: **710/40-24,5**

### Diesel Motor

Motor: **OK**  
Värmslinga i hydraultank: **Ja**  
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**  
Elsystem: **Normal**

### Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**  
Pump: **Bra**  
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **Normalt Kladdig**  
Kranventil: **Normal**  
Anmärkningar: **Pump och hydraulolja bytt vid 8-9000 tim.**

### Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**  
Kranspakar: **Normal**  
Kontrollsystem: **Dasa**  
Arbetsbelysning: **Led**  
Aircondition: **Normal**

Stol Skick: **Normal**  
Kranspakar: **Mini**  
Anmärkningar: **Dasa Forester**  
Rutor: **Normal**

### Kran

Kran: **Normal**  
Armsystem: **Normal**  
Rotator: **Normal**

Längd (m): **11**  
Vridhus: **Normal**  
Kranbelysning: **Ja**

## Aggregat

---

Fabrikat: **Logmax**  
År: **2020**  
Skick: **OK**  
Flerträdshantering: **Ja**  
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **5000 D**  
Timmars: **11000**  
Täthet: **Normalt Kladdig**  
Knivar: **Normal**  
Stubbehandling: **Ja**

## Övrigt

---

Övrigt: **2 x boggilyft**

## Total Bedömning Skick

---

Total Bedömning Skick: **Bra**