

Komatsu, 951 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **951**
Timmar vid inleverans: **11586**
Uppställningsplats: **Umeå**

Tillverkningsår: **2023**
Serienummer: **9510015554**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2023**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **Skador på Motorhuv**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **90%**
Vänster fram bak: **90%**
Höger bak fram: **90%**
Höger bak bak : **90%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/70-34**

Höger fram fram: **90%**
Höger fram bak : **90%**
Vänster bak bak : **90%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **780/50x28,5**

Diesel Motor

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik


Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXT**
GIS System: **MaxiGis**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**
Kommentarer: *Hytt skadad vänster höm framLjusbågen krökt på hyttaket*



Kran

Kran: **Komatsu**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Modell: **270H**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB2 Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **1144024697**
Timmar: **8000**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **Tiltcylinder fäste länk är svetsrepat**

Modell: **C144**
År: **2024**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Ribbvalsar**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Extra Utrustning

Typ: **OFA**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **90%**

Skick: **30%**
Typ: **OF Max DB**

Övrigt

Övrigt: **C144 aggregatet är 2024 årsmodell och har det nya utförandet.**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**