


JEFE DE TALLER: LUIS MENENDEZ MENENDEZ
Tareas de Mantenimiento

Matrícula	SP-28000-6	Marca	SCHWING	Modelo	SP-2800 O	Nº serie	1023912
Tipo Vehículo	Bomba de hormigón			SubTipo Vehículo	Estática		
Fecha:	13/02/2025	Kilómetros:		Horas:	3334	Taller:	Propio

Mantenimiento: SP-28000-6 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

Observaciones: Resultado de la revisión: OK. Todas las revisiones y operaciones de mantenimiento se han realizado satisfactoriamente en base a las especificaciones indicadas por el fabricante. El próximo mantenimiento se realizará según kilometraje indicado por el fabricante o anualmente, lo que antes suceda.

TAREAS REALIZADAS

MANO DE OBRA

MATERIALES EMPLEADOS

FECHA	MATERIAL	REFERENCIA	CANTIDAD
14/02/2025	FILTRO DE ACEITE	043180	1,00
14/02/2025	FILTRO DE COMBUSTIBLE	043179	1,00
14/02/2025	FILTRO DE AIRE	043177	1,00
14/02/2025	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	043178	1,00
14/02/2025	FILTRO DE AIRE	022678	1,00
14/02/2025	FILTRO GASOIL	043173	1,00
14/02/2025	FILTRO TAMIZ PLUMA	037862	1,00
14/02/2025	FILTRO TAMIZ	037863	1,00
17/02/2025	PULVERIZADOR SISTEMA HIDRONETA SUELTO MOD.A (G83905)	029670	1,00

Fecha:	02/02/2024	Kilómetros:	0	Horas:	2947	Taller:	Propio
---------------	------------	--------------------	---	---------------	------	----------------	--------

Mantenimiento: MANTENIMIENTO 200 HORAS - BOMBAS DE HORMIGON

Observaciones: Resultado de la revisión: OK. Todas las revisiones y operaciones de mantenimiento se han realizado satisfactoriamente en base a las especificaciones indicadas por el fabricante. El próximo mantenimiento se realizará según kilometraje indicado por el fabricante o anualmente, lo que antes suceda.

TAREAS REALIZADAS

Engrasar transmisiones de toma de fuerza
 Comprobar nivel de aceite y sustitucion de filtro
 Comprobar la tornilleria de los tacos o embolos de empuje
 Filtro desfogue deposito o ventilacion
 Filtro de presion de estabilizadores y pluma
 Cambiar filtro retorno y aspiracion
 Cambiar aceite hidraulico deposito - ISO VG 46
 Comprobar el apriete de las uniones roscadas según tabla de pares de apriete
 Comprobar y ajustar la junta de estanqueidad
 Comprobar desgaste - Trompin - Tubo "S"
 Comprobar los cables de acero del accionamiento de los soportes (solo para estabilizadores Schwing47
 Corona de giro: Engrasar el cojinete de rodillos de la unión giratoria - Engrasar c/ 100H
 Comprobar estanqueidad de los cilindros hidraulicos
 Comprobar el acumulador de presión de nitrógeno
 Radiador de hidraulico y de motor-Limpiar los nervios de refrigeración de aceite hidráulico y motor
 Engrasar mecanismo de rotacion del brazo - Corona de giro - Grasa NLGI 2
 Engrasar articulaciones brazo y estabilizadores extraibles - Grasa NLGI 2
 Comprobar la tornilleria de los tacos o embolos de empuje

MATERIALES EMPLEADOS

FECHA	MATERIAL	REFERENCIA	CANTIDAD
-------	----------	------------	----------

JEFE DE TALLER: LUIS MENENDEZ MENENDEZ
Tareas de Mantenimiento

Matrícula	SP-28000-6	Marca	SCHWING	Modelo	SP-2800 O	Nº serie	1023912
Tipo Vehículo	Bomba de hormigón			SubTipo Vehículo	Estática		
Fecha:	02/02/2024	Kilómetros:		Horas:	2947	Taller:	Propio

Mantenimiento: SP-28000-6 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

Observaciones: Resultado de la revisión: OK. Todas las revisiones y operaciones de mantenimiento se han realizado satisfactoriamente en base a las especificaciones indicadas por el fabricante. El próximo mantenimiento se realizará según kilometraje indicado por el fabricante o anualmente, lo que antes suceda.

TAREAS REALIZADAS

MANO DE OBRA

MATERIALES EMPLEADOS

FECHA	MATERIAL	REFERENCIA	CANTIDAD
02/02/2024	FILTRO DE ACEITE (4621171 - HC41290 - 2698325)	022689	1,00
02/02/2024	FILTRO GASOIL	037925	1,00
02/02/2024	FILTRO DE AIRE	022798	1,00
02/02/2024	FILTRO DE AIRE	022678	1,00
02/02/2024	ELEMENTO DE FILTRO	037924	1,00
02/02/2024	RETEN	037923	1,00

Fecha:	31/01/2024	Kilómetros:	0	Horas:	2947	Taller:	Propio
---------------	------------	--------------------	---	---------------	------	----------------	--------

Mantenimiento: MANTENIMIENTO 500 HORAS - BOMBAS DE HORMIGON

Observaciones: Resultado de la revisión: OK. Todas las revisiones y operaciones de mantenimiento se han realizado satisfactoriamente en base a las especificaciones indicadas por el fabricante. El próximo mantenimiento se realizará según kilometraje indicado por el fabricante o anualmente, lo que antes suceda.

TAREAS REALIZADAS

Filtro desfogue deposito o ventilacion
 Filtro de presion de estabilizadores y pluma
 Cambiar filtro retorno y aspiracion
 Comprobar el apriete de las uniones roscadas según tabla de pares de apriete
 Inspeccion visual de los conductos (daños/perdidas)
 Calibrado de niveles de burbuja
 Comprobar indicacion de suciedad
 Comprobacion del nivel de aceite hidraulico
 Cambio de valvulina de los reductores de la torreta o motor de giro
 Comprobar que los tornillos de apriete del elemento oscilante de la corredera rock (trompin).
 Supervision visual placa de gafas, aro de corte, trompin, codo pantalon o codo bisagra, codo de 150°
 Comprobar control visual cableado electrico
 Comprobacion visual y de funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad
 Limpieza del refrigerador de aceite hidraulico

MATERIALES EMPLEADOS

FECHA	MATERIAL	REFERENCIA	CANTIDAD				
Fecha:	01/04/2023	Kilómetros:		Horas:	1991	Taller:	Propio

Mantenimiento: MANTENIMIENTO 2000 HORAS - BOMBAS DE HORMIGON

Observaciones: Resultado de la revisión: OK. Todas las revisiones y operaciones de mantenimiento se han realizado satisfactoriamente en base a las especificaciones indicadas por el fabricante. El próximo mantenimiento se realizará según kilometraje indicado por el fabricante o anualmente, lo que antes suceda.

TAREAS REALIZADAS

Cambiar aceite hidraulico deposito - ISO VG 46
 Comprobar el aceite de engranajes del mecanismo de giro y realizar un análisis de aceite cada 2 años

MATERIALES EMPLEADOS

FECHA	MATERIAL	REFERENCIA	CANTIDAD
-------	----------	------------	----------

JEFE DE TALLER: LUIS MENENDEZ MENENDEZ
Tareas de Mantenimiento

Matrícula	SP-28000-6	Marca	SCHWING	Modelo	SP-2800 O	Nº serie	1023912
Tipo Vehículo	Bomba de hormigón			SubTipo Vehículo	Estática		
Fecha:	04/01/2023	Kilómetros:		Horas:	1991	Taller:	Propio

Mantenimiento: MANTENIMIENTO 500 HORAS - BOMBAS DE HORMIGON

Observaciones: Resultado de la revisión: OK. Todas las revisiones y operaciones de mantenimiento se han realizado satisfactoriamente en base a las especificaciones indicadas por el fabricante. El próximo mantenimiento se realizará según kilometraje indicado por el fabricante o anualmente, lo que antes suceda.

TAREAS REALIZADAS
MATERIALES EMPLEADOS

FECHA	MATERIAL	REFERENCIA	CANTIDAD
Fecha:	04/01/2023	Kilómetros:	
Horas:	1991	Taller:	Propio

Mantenimiento: MANTENIMIENTO 200 HORAS - BOMBAS DE HORMIGON

Observaciones: Resultado de la revisión: OK. Todas las revisiones y operaciones de mantenimiento se han realizado satisfactoriamente en base a las especificaciones indicadas por el fabricante. El próximo mantenimiento se realizará según kilometraje indicado por el fabricante o anualmente, lo que antes suceda.

TAREAS REALIZADAS
MATERIALES EMPLEADOS

FECHA	MATERIAL	REFERENCIA	CANTIDAD
Fecha:	04/01/2023	Kilómetros:	
Horas:	1991	Taller:	Propio

Mantenimiento: SP-28000-6 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

Observaciones: Resultado de la revisión: OK. Todas las revisiones y operaciones de mantenimiento se han realizado satisfactoriamente en base a las especificaciones indicadas por el fabricante. El próximo mantenimiento se realizará según kilometraje indicado por el fabricante o anualmente, lo que antes suceda.

TAREAS REALIZADAS
MATERIALES EMPLEADOS

FECHA	MATERIAL	REFERENCIA	CANTIDAD
-------	----------	------------	----------



BOMBEOS TRANSGRUMA
 C/ F. B-83161216
 C/ Palier, 12-14
 Pol. Ind. El Portillo (Ciudad del Automóvil)
 28914 LEGANÉS (Madrid)

LUIS MENENDEZ MENENDEZ
Jefe de Taller