



Aceptación : 482021000380140- 5 Subpartida : 8427200000
--

105. Continuación descripción mercancías (Incluye marcas, seriales y otros)

[illegible]

Powered by  CamScanner

	AMPLIACIÓN TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT	CÓDIGO			
	ORDEN DE TRABAJO	G-GEN-000-GENE-XXXXX-N-FRM-C40GE-30008-A0			
		FECHA: 2021-02-22	PAG: 1	DE: 1	

TALLER / UF:	A.				OT N°:	BPE 41326.	
Tipo Mantenimiento:	Preventivo: T1 T2 T3 T4	Correctivo:			OT:	BPE 41326.	
Sección (Si Aplica):			Area (Si Aplica):				
Equipo: ↓	Marca: ↓	Código: ↓	Placa / Serie motor: ↓				
TELEFONIA	PIECI	T+1 01					
Horómetro (Si Aplica):			Fecha y Hora:	16-04-2023-			
Kilometros (Si Aplica):			Fecha y Hora:				
Componente a reparar (Si aplica): ↓			Duración Estimada ↓	Duración Real ↓			
CDNASIA							

Duración ↓	Descripción de Actividades: ↓
1A horas	protección de curvas de mano
	"malla"

Descripción de Trabajo Realizado ↓	
Fecha y Hora de Inicio: 11:30	Fecha y Hora de Entrega: 3:10 PM
Se realizó limpieza de curvas de mano con gruta - Se instaló malla espartada como protección 120 cm x 240 cm.	
Observaciones Pendientes y Sugerencias ↓	
Se entregó curvas de mano al operador de camión gruta. plan. ETT-297. Ps 92. Welmer Pérez Os AUTORIZADO POR: DILAN HERNANDEZ. X MALLA ESPARTADA. 120 cm x 240 cm.	

EJECUTÓ EL TRABAJO	RECIBE EL TRABAJO	REVISÓ EL TRABAJO
NOMBRE ANDRES RADA FIRMA ANDRES RADA CARGO AUXILIAR DE MANO	NOMBRE Welmer Pérez Os FIRMA Welmer Pérez Os CARGO Operador Camión gruta	NOMBRE Steel Casallas FIRMA Steel CARGO Sup

	AMPLIACIÓN TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT		CÓDIGO		
	ORDEN DE TRABAJO		G-GEN-000-GENE-XXXXX-N-FRM-C40GE-30008-A0		
FECHA:	2021-02-22	PAG	1	DE	1
TALLER / UF:	UF3 PR-45			OT N°:	0615
Tipo Mantenimiento:	Preventivo: I1 I2 I3 I4	Corectivo:	✓	Oto:	BPC
Sección (SI Aplica):		Area (SI Aplica):			
Equipo: ↓	Marca: ↓	Código: ↓	Placa / Serie motor: ↓		
Telepandor	Dycsi	TH-01			
Horómetro(SI Aplica):	2171	Fecha y Hora:	13-03-23 // 9:40 am		
Kilometros (SI Aplica):		Fecha y Hora:			
Componente a reparar (SI aplica) : ↓		Duración Estimada ↓	Duración Real ↓		
		1:50 Hs/a			

Duración ↓	Descripción de Actividades: ↓
	Cambio mangueras Estabilizador derecho ajustar stop traseros

Descripción de Trabajo Realizado ↓	
Fecha y Hora de Inicio:	Fecha y Hora de Entrega:
Se desmontó y montó mangueras nuevas a estabilizador derecho y ajustaron ajustaron stop traseros	
Observaciones Pendientes y Sugerencias ↓	

EJECUTÓ EL TRABAJO	RECIBE EL TRABAJO	REVISÓ EL TRABAJO
NOMBRE: <u>Fredy Guzmán</u>	NOMBRE: <u>Yannex Parilla</u>	NOMBRE: <u>ARIA</u>
FIRMA: <u>Fredy Guzmán</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>
CARGO: <u>Mecánico I</u>	CARGO: <u>Operador</u> 3209905195	CARGO: <u>Mecánico</u>

FECHA	15-09-2022	VEHICULO SERVICIO	
EQUIPO	1H 01	KMS. Salida	KMS. Llegada
GENE		MOTOR:	Campo
HORAS	2681	SERIE MOTOR:	Taller
OPERADOR	Adan Perez	OT:	
CONDICION	Mantenimiento 600 horas		

CAUSA

- X las direccionales delanteras No funcionan
- X sensor vulcanimiento este dañado
- X vaso entrada aire al motor en mal estado
- X Manguera hidraulica con fuga

CORRECCION

cambio aceite motor filtros combustible
A/A, Aire, Aceite
Revision General

				HORAS	TÉCNICO
REPUESTOS	CANT.	S/N	MANO DE OBRA		
IF. 1930010	1				
BHC 3031	1				
21.094123R	1				
BHC 5029	1				
ow4c	3 1/2				

FIRMA		TÉCNICO	Reinel Solis
CLIENTE	Ruta 40	JEFE DE TALLER	Juan Calleja
RESPONSABLE	Adan Perez		
CARGO	operador		

TALLER
PRACO DIDACOL S.A.S.

Pre01 - 08/05/1

Praco Didacol

Grupo Inchecape

NIT: 350.047.657-1

REPORTE DE SERVICIO

SP-21

Versión 3

FECHA	4-07-2018	VEHICULO SERVICIO	
EQUIPO	T-1108 T/101	KMS. Salida	KMS. Llegada
SERIE	XLL 1753625	MOTOR:	Campo
HORAS	1846 HS	SERIE MOTOR:	Taller
OPERADOR		OT:	
CONDICIÓN	equipo para Mantenimiento preventivo 250 hrs		

CAUSA

CORRECCIÓN

cambio de Filtros de aceite, combustible, aire interno y externo, cambio de aceite y revisión General de equipo

				HORAS	TÉCNICO
REPUESTOS	CANT.	S/N	MANO DE OBRA		
Filtro Aire BAC5029	1	✓			
Filtro Aire BAC5028	1	✓			
Filtro Aceite BAC5031	1	✓			
Aceite motor	4 gal	✓			
F.combustible	2	✓			

FIRMA

CLIENTE

RESPONSABLE

CARGO

Adan Perez
operador

TÉCNICO

JEFE DE TALLER

TALLER

PRACO DIDACOL S.A.S.

REPORTE DE SERVICIO

8P-21
Versión 3

FECHA	13/05/2022	VEHÍCULO SERVICIO	
EQUIPO	TRIO	KMS. Salida	KMS. Llegada
SERIE	XLL1753625	MOTOR:	Campo
HORAS	1673	SERIE MOTOR:	Taller
OPERADOR		OT:	
CONDICIÓN	Equipo para mantenimiento		

CAUSA	
-------	--

CORRECCIÓN: Mantenimiento equipo: cambio filtro combustible, cambio filtro aceite motor, cambio aceite motor, cambio filtro A/c.

El equipo tiene leve fuga d' aceite por vacar tubo lubricación turbocompresor.

REPUESTOS	GANT.	S/N	MANO DE OBRA	HORAS	TÉCNICO
1 Aceite 21.014.123	1				
Aceite motor	4 gal				
F. Combustible IF 19320.10	1				
F. Aceite motor 8445031	1				

FIRMA		TÉCNICO	
CLIENTE		JEFE DE TALLER	
RESPONSABLE			
CARGO			

TALLER
PRACO DIDACOL S.A.S.

Pracot-02/05/13

REPORTE DE SERVICIO

SP-21
Versión 3

FECHA	17/12/2021	VEHÍCULO SERVICIO	
EQUIPO	TRON	KMS. Salida	KMS. Llegada
SERIE	XLL1753625	MOTOR:	Campo
HORAS	751.9	SERIE MOTOR:	Taller
OPERADOR		OT:	
CONDICIÓN	Equipo para mantenimiento		

CAUSA

CORRECCIÓN: Mantenimiento equipo, cambio filtros aire de cabina, cambio filtros para motor, filtro combustible, cambio filtro aceite motor, cambio aceite motor, cambio sensor de posición.

				HORAS	TÉCNICO
REPUESTOS	CANT.	S/N	MANO DE OBRA		
BHC5028	1				
BHC5029	1				
BHC5031	1				
1F1930010	1				
21.044323	1				
4 (dones) 10x40	1				
7391914 / 02070030 A/C	1				

FIRMA
CLIENTE
RESPONSABLE
CARGO

[Firma]
Reto 40
Jeferson Pinheiro
OP Telefoncel

TÉCNICO
JEFE DE TALLER

[Firma]

TALLER
PRACO DIDACOL S.A.S.

IMPRESO POR MANUTEN REPUESTOS S.A.S. NIT: 906.653.4731 C.O.L. 07 No. 48-38 CEL: 3127627