

#### Seilbagger HS 885 HD Raupe + Ausleger

Inventarnr.: 570.X212.089

Fabrikat: Liebherr

Gerätetyp: HS 885 HD

**Seriennr.:** 187326

Baujahr: 2005

Betriebsstunden: 21270 h

**Inventarnr. Verlängerungen 9m:** 570.8825.766 / 570.8825.768 / 570.8825.782

Inventarnr. Hakenflasche: 570.8825.771





#### **Spezifikationen**

#### Siehe Datenblatt

#### **Technische Grunddaten, Ausrüstung:**

- Mercedes Benz Dieselmotor OM 444 LA 605 kW
- Winden 2x 30t, Freifall
- Lastmomentbegrenzungseinrichtung
- Bodenplattenbreite 1000 mm
- Grundballast 32,5 t
- Greiferberuhigungswinde
- Steuerung Master 3 auf Master 4 aktualisiert

#### Mängel

- Ausleger mit Rostschäden, 1 defekte Strebe
- Seile erneuern
- Winden prüfen
- LMB zu kalibrieren
- Rostschäden am OW/Kabine
- Fahrwerkskomponenten erneuern
- Verteilergetriebe undicht
- Verbeulte Podeste/Aufstiege
- Ölverlust Motor, Leckagen
- Ladeluftkühler reinigen
- Hydraulikschläuche am OW erneuern (Q1/Q2 2005)
- Greiferberuhigungswinde instand setzen



#### HS 885 HD Bilder









































## **ZÜBLIN STRABAG**

WORK ON PROGRESS









## **ZÜBLIN STRABAG**

WORK ON PROGRESS











