

FICHA TÉCNICA

DATOS BASICOS DEL EQUIPO

30/01/2022

CODIGO MAQUINA:

PC-03

DESCRIPCION:

PERFORADORA AIRMOBIL COREDRIL A 432 HD

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

MARCA	COREDRIL	MODELO	A 432 HD	SERE CHASIS	43218240321	AÑO	2021	PLACA	X
-------	----------	--------	----------	-------------	-------------	-----	------	-------	---

COLOR

Amarillo

28/07/2021

352021000270771-8

FECHA LLEGADA

MANIFIESTO ADUANA

DATOS DEL MOTOR

MARCA	378C0130	MODELO	N/A	SERIE MOTOR	379227
TIPO COMBUSTIBLE	Neumatico	POTENCIA	0		

DIMENSIONES BASICAS

LARGO	0	CAPACIDAD	0	ALTURA	0	ANCHO	0	PESO	0
-------	---	-----------	---	--------	---	-------	---	------	---

SERIE EQUIPOS ADICIONALES

TIPO BATERIA	N/A	CANTIDAD BATERIA	N/A	MARCA ALTERNADOR	N/A
DIMENSION LLANTAS	N/A	TRANSMISION	N/A	SISTEMA HCO	N/A


FILTROS Y LUBRICANTES

MOTOR 1°
 MOTOR 2°
 HCO
 TRANSMISION
 AIRE
 AIRE 2
 UNIDAD COMPRESORA
 COMBUSTIBLE 1°
 COMBUSTIBLE 2°
 COMBUSTIBLE 3°
 AIRE ACONDICIONADO
 MANDOS FINALES

FILTROS	
REFERENCIA	CANTIDAD
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

MOTOR
 HCO
 TRANSMISION
 COMBUSTIBLE
 MANDOS FINALES

LUBRICANTES	
REFERENCIA	CANTIDAD
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
Neumatico	N/A
N/A	N/A


 ELABORO


 REVISO

DIAN Declaración de Importación		Privada	500
1. Año 2021 Espacio reservado para la DIAN (Antes de registrar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)		4. Número de formulario 352021000270771-8	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 890901110		6. DV. 8	
13. Dirección CR 43 A 18 SUR 135 P 4		11. Apellidos y nombres o Razón Social CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.	
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900081359		25. DV. 1	
29. Número documento de identificación 16777256		30. Apellidos y nombres Carmona Montes Robert	
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial	
33. Cod. 1 1		34. No Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX	
35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón XX	
37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	
39. Cod. Admón. XX		40. Cod. Lugar ingreso de las mercancías BUN	
41. Cod. Depósito 25578		42. Manifiesto de carga No. 116575011641854	
43. Año - Mes - Día 2021 - 07 - 14		44. Documento de transporte No. VERCTGSE027412	
45. Año - Mes - Día 2021 - 05 - 16		46. Nombre exportador o proveedor en el exterior CORE DRIL INTERNACIONAL SA DE CV	
47. Ciudad Cuernavaca		48. Cod. País Exportador 493	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior NACIONAL 83 SANTA MARIA AHUACATITLAN, MORELOS		50. Email cdi@coredril.com	
51. No. de factura C2208		52. Año - Mes - Día 2021 - 04 - 28	
53. Cod. país procedencia 493		54. Cod. Modo Transporte 1	
55. Código de Bandera 351		56. Cod. Destino 5	
57. Empresa transportadora AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA.		58. Tasa de cambio \$ cve. 3,809.07	
59. Valor arancelaria d430490000		60. Cod. Complementario XX	
61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100	
63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota US\$ XXXX	
65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 493	
67. Cod. Acuerdo XXX		68. Forma de pago de la importación 10	
69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 493	
71. Peso bruto kgs. 2,016.30		72. Peso neto kgs. 1,632.97	
73. Código embalaje PK		74. No. bultos 6	
75. Subpartidas 7		76. Cod. unidad comercial U	
77. Cantidad dcms. 3.00		78. Valor FOB USD 58,127.23	
79. Valor Fletes USD 319.57		80. Valor Seguros USD 23.90	
81. Valor Otros Gastos USD 1,297.36		82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 1,640.85	
83. Ajuste valor USD 0.00		84. Valor aduana USD 59,768.08	
85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXXXX	
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX	
89. Programa No. XXXXXXXXXXXX		90. Cod. Interno del Producto 0	
91. Descripción de las mercancías (ver la descripción de las mercancías a importar en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria -burbuja mercancías- señales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al reverso de esta formulario)		92. Valor pagos anteriores: 0	
Do: 13MDECT0321192, Nro Pedido / Orden Compra: CC-1340-21 EQ. DE PERFORACIÓN AEROMOBIL 432 HD CORE, Declaración: 6/8; MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA CALIDAD. DECRETO NÚMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. ; Nombre Comercial: EQUIPO NUEVO DE PERFORACIÓN, Marca C: CDI / COREDRIL INTERNACIONAL, Ref: 101104, Mod: A 432 HD, Otras Características: PRODUCTO: EQUIPO DE PERFORACIÓN, USO O DESTINO: EQUIPO DE PERFORACIÓN, PARA PERFORAR HASTA 50MTS. DESDE 2 3/4" HASTA 5", DEPENDIENDO DE LA FORMACIÓN GEOLOGICA, CAPACIDAD DEL COMPRESOR, HABILIDAD DEL OPERADOR Y EL PESO DE LA HERRAMIENTA SEGÚN EL DIÁMETRO A PERFORAR. CON SUS PIEZAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PERFORACIÓN. CANT. 3. MOTOR NEMÁTICO DE ROTACIÓN CD2RHD, CAN (continúa al respaldo)		128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	
129. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		130. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores 132. No. Aceptación declaración 352021000270771 133. Fecha: 2021 07 22	
134. Levante No. 352021000238878		135. Fecha 2021 - 07 - 22	
136. Nombre funcionario responsable		137. C.C. No.	
Firma declarante		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	
980. Pago Total \$		996. Espacio para Número autoadhesivo 91035017659274	

Fecha de Impresión: 2021-07-22 15:10:38

20210261348630

352021000270771-8



AMPLIACIÓN TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT

PROTOCOLO DE RECIBO Y ENTREGA DE EQUIPOS

CÓDIGO

G-GEN-000-GENE-XXXX-N-FRM-C40GE-30009-A0

FECHA: 2020-12-28 PAG: 1 DE: 2

TIPO DE FORMATO:	REMISION DE MOVILIZACION DE SALIDA	REMISION DE MOVILIZACION DE LLEGADA
SEDE / PROYECTO ORIGEN / UF/ ENTRADA	Hr:	FECHA DE LLEGADA:
EQUIPO: <i>Restorador Himpbi</i>	MARCA: <i>Coredril</i>	FECHA DE SALIDA:
CÓDIGO: <i>PC-03</i>	SERIE/PLACA: <i>43218240321</i>	
HORAS TRABAJADAS EQUIPO SALIENTE:		
KILOMETRAJE TRABAJADO EQUIPO SALIENTE:		
SEDE / UF / PROYECTO DESTINO:		
ÚLTIMO TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO No ☐ Tipo: ☐ CORRECTIVO ☐ OTRO ☐		

DOCUMENTACIÓN VEHÍCULO

Permiso de circulación	SI ☐ NO ☒	Certificado emisión gases	SI ☐ NO ☒
Tarjeta de propiedad	SI ☐ NO ☒	Seguro Obligatorio	SI ☐ NO ☒
Ficha Técnica	SI ☐ NO ☒	Carpeta de hoja de vida de vehículo	SI ☐ NO ☒

DOCUMENTACIÓN MAQUINAS

Manual de operación y partes (fotocopias)	SI ☒ NO ☐	Declaración de Importación, fotocopia	SI ☐ NO ☒
Ficha Técnica	SI ☒ NO ☐	Carpeta de hoja de vida de equipo	SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE LA MAQUINA/EQUIPO SALIENTE

	Bien	Regular	Mal	Observaciones
TAPON, TAPA Y VARILLA DE ACEITE	☒			
BOMBA DE AGUA	☒			
TUBERÍA DE SUPERCARGADO	☒			
TANQUES DE COMBUSTIBLE	☒			
TAPAS COMBUSTIBLE	☒			
TAPA RADIADOR	☒			
RADIADOR	☒			
SOPORTES	☒			
SISTEMA DE DEPURACIÓN	☒			
BOMBA HIDRAULICA BICKERS				
COMPRESOR				
BATERIA				
SISTEMA ELECTRICO MOTOR				
BOMPERS				
CAPOT				
CABINA				
EXTENSIONES Y GUARDABARROS				
PAQUETES DE RESORTES				
TARROS DE SEGURIDAD				
VALVULAS DE FRENO				
TANQUES DE AIRE				
BOTONES DE SEGURIDAD				
PIVOTE				
BOMBA DE FRENO DE PIE				
CAMARAS DE FRENO DELATERAS				
GOBERNOLL				
TOMAFUERZA				
MANGUERAS DE ACOPLA				
PALANCAS DEL VOLCO				
EJES DE TRANSMISIONES				
CARDANES				
CAJA				
DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO				
GATOS HIDRAULICOS				
BASTIDOR				
TRAVIESAS				
CHASIS EN GENERAL				
VOLCO				
TUBERIA DE ESCAPE				



AMPLIACIÓN TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS

CÓDIGO

G-GEN-000-GENE-XXXX-N-FRM-C40GE-30007-A1

FECHA: 2021-01-08

PAG

1

DE 1

Fecha: 29/07/21

Sede / U.F.:

Operador:

Código Equipo: PC-03

Descripción:

Alquilado: SI No Propietario:

S/N:

Propio: SI NO Area:

Alquilado: SI No Propietario:

Horómetro:

Kilometraje:

2021/01/21

ENTREGA Y ESTADO

CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSIÓN Y FRENO	B	M	N/A	MOTOR	B	M	N/A
Chasis y Estructura				Estado de muelles				Correas y poleas			
Elementos de desgaste				Estado de llantas				Ventilador			
Vidrios, Espejos, Plumas				Prestiones de inflado				Soportes del motor			
Indicador Presión Aceite Motor				Pernos de ruedas y rines				Mangueras radiador			
Indicador Temperatura Motor				Eje muerto y bujes				Radiador			
Indicador Temperatura Servo				Balancines y pasadores				Ductos de admisión			
Indicador de presión aire				Amortiguadores				Ruidos anormales			
Indicador Nivel Combustible				Silletas muelles y sujeción				SISTEMA HIDRAULICO	B	M	N/A
Horómetro o contador de kms.				Freno de servicio				Cilindros hcos. y vástagos			
Sillín del operador				Freno de parqueo				Bujes y pasadores			
Cinturón de Seguridad (3 puntos)				Uñeta de repuesto				Mangueras y conexiones			
Palancas y perillas				UNION CARDANICA	B	M	N/A	Ruidos inusuales			
Extintor				Cardan, yugos y crucetas							
SISTEMA ELECTRICO	B	M	N/A	DIRECCIÓN	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A
Luces de trabajo				Barra principal de dirección				Aceite Motor			
Pito				Barra transversal				Aceite Hidráulico			
Alarma de Reversa				Terminales				Aceite transmisión o caja			
Luces Direccionales				TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales			
Luces de Parqueo				Cadenas oruga (zapatas, bujes y pasadores)				Aceite de mandos finales			
Licuada				Cámbiles sup. e inferiores				Refrigerante			
Cableado				Ruedas Tensoras				Líquido de frenos			
Conectores				Sprocket				Aire			
CONTROL PELIGROS Y ASPECTOS EN EQUIPO											
BOTIQUIN				EXTINTORES				CRUCETA			
GATO				TACOS				CONO O SEÑALIZACION			
KIT ANTI DERRAMES				GUANTES				HERRAMIENTAS			
BARRA SOPORTE Y/O SUJECIÓN				ESCALINATAS				SISTEMA DE AUTOCARPADO			

OBSERVACIONES

Anexo inventario

RECIBE

NOMBRE

FIRMA

CARGO

ENTREGA

NOMBRE

FIRMA

CARGO

	AMPLIACIÓN TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT	CÓDIGO			
	ORDEN DE TRABAJO	G-GEN-000-GENE-XXXX-N-FRM-C40GE-30008-A0			
		FECHA: 2021-02-22	PAG: 1	DE: 1	

TALLER / UF:				OT N°: BPC	2021/04/
Tipo Mantenimiento:	Preventivo: <u>T1</u> <u>T2</u> <u>T3</u> <u>T4</u>	Coreactivo:			
Sección (Si Aplica):			Area (Si Aplica):		
Equipo: <u>Per. Corecto</u>	Marca: <u></u>	Código: <u>PC 03</u>	Placa / Serie motor: <u>43218240321</u>		
Horómetro (Si Aplica): <u>N/A</u>	Fecha y Hora: <u>15 - 12 - 2022</u>				
Kilometros (Si Aplica): <u>N/A</u>	Fecha y Hora:				
Componente a reparar (Si aplica):	Duración Estimada:		Duración Real:		

Duración	Descripción de Actividades:
	<u>Mantenimiento Preventivo y correctivo.</u>

Descripción de Trabajo Realizado	
Fecha y Hora de Inicio:	Fecha y Hora de Entrega:
<u>Se realizo Cambio de Cambio teflon Ajuste, Cambio piron avance y retroceso, Cambio de manguera, Se repara perforadora, Se cambia empujadores Válvulas de mando, Se reconstruye guía de barrenos y se fabrica soporte de perforadora, y instalacion puntos de engrase</u>	
Observaciones Pendientes y Sugerencias:	

EJECUTÓ EL TRABAJO	RECIBE EL TRABAJO	REVISÓ EL TRABAJO
NOMBRE <u>Gian Carlos Lozano</u> FIRMA <u>Gian Carlos Lozano</u> CARGO <u>Aguilante.</u>	NOMBRE _____ FIRMA _____ CARGO _____	NOMBRE <u>Wilmar Garcia</u> FIRMA <u>[Firma]</u> CARGO <u>Encargado</u>

	AMPLIACIÓN TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT	CÓDIGO			
	ORDEN DE TRABAJO	G-GEN-000-GENE-XXXX-N-FRM-C40GE-30008-A0			
		FECHA:	2021-02-22	PAG	1

TALLER / UF:				O N°	
Tipo Mantenimiento:	Preventivo: ☒ T2 ☐ T3 ☐ T4	Correctivo:			
Sección (Si Aplica):			Area (Si Aplica):		
Equipo:	Marca:	Código:	Placa / Serie motor:		
coredril		P.C 03	04-08-2023		
Horómetro (Si Aplica):			Fecha y Hora:	04-08-2023	
Kilometros (Si Aplica):			Fecha y Hora:		
Componente a reparar (Si aplica):		Duración Estimada		Duración Real	
mantenimiento ala perforadora					

Duración	Descripción de Actividades
	mantenimiento general del equipo. Se realiza desmontaje de perforadora para mantenimiento se cambian teclones, se cambian - 02 Rodamientos Se cambian 02 mangueras, 01 llave de paso de 1/2 y 01 de 1/2. 01 manguera 1/2 X 1/2, 04 abrasaderas.

Descripción de Trabajo Realizado	
Fecha y Hora de Inicio:	Fecha y Hora de Entrega:
Se realiza cambio de bujes de la base de la perforadora ajustes de los tornillos Engrase general Se instala base para los pernos, se cambian Rodamientos, Retenedor, mangueras, teclones mantenimiento alas Valvulas. banco de Valvulas y cambio de llaves de paso. equipo operativo	

Observaciones Pendientes y Sugerencias

EJECUTÓ EL TRABAJO	RECIBE EL TRABAJO	REVISÓ EL TRABAJO
NOMBRE <u>Edwin Delya</u> FIRMA <u>Edwin Delya</u> CARGO <u>Mecánico 2</u>	NOMBRE _____ FIRMA _____ CARGO _____	NOMBRE <u>Alberto</u> FIRMA <u>Alberto</u> CARGO <u>Supervisor</u>