

Yrityksen nimi Logisnext Finland Oy STR STR		Katuosoite Vanha Porvoontie 229 A	Lisätiedot, puutteet ja huomautukset
Postinumero 01380 VANTAA			
Asiakkaan yhteysthenkilö Temisevä			
Laskutusosoite 01380 VANTAA			
Trukki V6708 ROCLA SST16AC		Sarjanumero RRB2310317	Laite on kunto- ja turvallisuustarkastettu ilman huomautuksia

+ Kunnossa - Korjattava X Korjattu E Ei koske tätä konetyyppiä

A. YLEISET VAATIMUKSET	+	-	X	E
Käyttöohjekirjan olemassaolo	☐	☒	☐	☐
Konekilven kiinnitys ja luettavuus	☒	☐	☐	☐
Akkukilven kiinnitys ja luettavuus	☒	☐	☐	☐
Kuormakilven kiinnitys ja luettavuus	☒	☐	☐	☐
Muiden kilpien kiinnitys ja luettavuus	☒	☐	☐	☐

B. AKKU	+	-	X	E
Akun varaustila	☐	☐	☒	☐
Akun nestemäärä, tarkastus	☐	☐	☒	☐
Navat ja niiden kiinnitykset, tarkastus	☐	☐	☒	☐
Akkujännite, mittaus, kennojännite tarvittaessa	☐	☐	☒	☐
Runkovuoto, mittaus	☒	☐	☐	☐
Triathlon Li-Ion akun vuosihuolto + raportti	☐	☐	☐	☒

C. SÄHKÖLAITTEET	+	-	X	E
Moottoreiden kaapeleiden kunnon ja kiinnityksen tarkastus	☒	☐	☐	☐
DC Moottoreiden hiilien ja kollektorien tarkastus	☒	☐	☐	☐
Kontaktorien, solenoidien ja releiden toim. tarkastus	☒	☐	☐	☐
Vikakoodit, tarkastus ja nollaus TruckToolilla	☐	☐	☒	☐
Ohjelmistopäivitykset TruckToolilla	☐	☐	☐	☒

D. OHJAUS	+	-	X	E
Välykset, tarkastus	☒	☐	☐	☐
Ohjausketjun voitelu	☐	☐	☐	☒

E. VAIHTEISTO	+	-	X	E
Vaihteiston öljy, tarkastus/vaihto huolto-ohjelman mukaan	☒	☐	☐	☐
Vaihteiston kiinnitys ja toiminta, tarkastus	☒	☐	☐	☐
Vaihteiston tiiviys, silmämääräinen tarkastus	☒	☐	☐	☐

F. PYÖRÄT	+	-	X	E
Kaikkien pyörien kiinnitys ja kuluneisuus, tarkastus	☐	☐	☒	☐

G. HYDRAULIIKKA	+	-	X	E
Öljyt, tarkastus/vaihto huolto-ohjelman mukaan	☐	☐	☒	☐
Öljynsuodattimen ja huohottimen, tark./vaihto huolto-ohjelman mukaan	☐	☐	☒	☐
Hydrauliijärjestelmän tiiviys, silmämääräinen tarkastus	☒	☐	☐	☐

K. LISÄLAITTEET	+	-	X	E
Lämmityslaitteen toiminta, testaus	☐	☐	☐	☒
Turvalaitteiden toiminnan tarkastus, EX koneet	☐	☐	☐	☒

H. MASTO	+	-	X	E
Nostoketjujen kiinnitys, kireys ja kuluneisuus, tarkastus ja mittaus (maks. 2 %)	☒	☐	☐	☐
Nostoketjut ja ketjupyörät, voitelu	☒	☐	☐	☐
Nostosylinterien kiinnitys, tarkastus	☒	☐	☐	☐
Nostokelkan ja/tai lisälaitteen toiminta, tarkastus ja rasvaus	☒	☐	☐	☐
Kuormatuen kunto ja kiinnitys, tarkastus	☐	☐	☐	☒
Nostohaarukoiden kunto ja kaltevuus, tarkastus (maks. 10 mm/600 mm)	☒	☐	☐	☐
Nostohaarukoiden kuluneisuuden mittaus (maks 10%)	☒	☐	☐	☐
Kallistussylinterien ja maston alapään laakereiden, voitelu	☐	☐	☐	☒
Johdepinnat ja -pyörät, voitelu. Erityisohjeet huomioitava!	☐	☐	☒	☐
Maston välykset, tarkastus	☐	☐	☒	☐
Mastonletkujen esijännitys, tarkastus	☒	☐	☐	☐
Mutterit ja ruuvit, tarkistus ja tarvittaessa kiristys	☒	☐	☐	☐
Hitsausseamat, silmämääräinen tarkastus	☒	☐	☐	☐

I. RUNKO	+	-	X	E
Kuljettajansuojan vaurioiden tarkastus	☒	☐	☐	☐
Akkulukuituksen ja akunvaihtomekanismin tarkastus	☒	☐	☐	☐
Ruuvit ja mutterit, tarkastus ja kiristys	☒	☐	☐	☐
Lasien, pleksien ja muiden pirstaloituvien osien kunnon tarkastus	☒	☐	☐	☐
Hydraulisten sivutukien toiminnan tarkastus ja voitelu	☐	☐	☒	☐
Rasvanippojen täyttö	☐	☐	☒	☐

J. KOEAJO	+	-	X	E
Mittarit ja merkkivalot, toiminnan tarkastus	☒	☐	☐	☐
Bluespottien, työ/ajovalojen, majakan ja muiden turvavalojen tarkastus	☐	☐	☐	☒
Äänimerkki, testaus	☒	☐	☐	☐
Nostotoiminnot (5 kertaa ylös asti)	☒	☐	☐	☐
Laskunopeuden mittaus (maks. 600 mm/s)	☒	☐	☐	☐
Hydrauliijärjestelmän toiminnot, testaus	☒	☐	☐	☐
Ohjauksen toiminta, testaus	☒	☐	☐	☐
Jarrujen toiminta, myös seisontajarru, testaus	☒	☐	☐	☐
Ajo eteen maks.nopeudella, testaus	☒	☐	☐	☐
Ajo taakse maks.nopeudella, testaus	☒	☐	☐	☐
Regenerointijarrun toiminta, testaus	☒	☐	☐	☐
Kaarrehidastuksen toiminta, testaus	☒	☐	☐	☐
Anturien toiminta, testaus	☒	☐	☐	☐
Istuimen ja turvavyön kunnon sekä toiminnan tarkastus	☐	☐	☐	☒
Lasinpyyhkimien toiminta, testaus	☐	☐	☐	☒
Lisä- ja turvalaitteiden toiminta, tarkastus	☒	☐	☐	☐

Logisnext Finland Oy
Vanha Porvoontie 229A
01380 Vantaa
www.mitsubishi-forklift.fi

Huollon call center: 020 778 1 400
Keskus: 020 778 11
Faksi: 020 778 1 357
Sähköposti: huoltotilaukset@logisnext.eu

Pvm.	Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys
	Logisnextin allekirjoitus ja nimenselvennys