



591.jpg

Equipo: Bulldozer.
Horas : 5149
Modelo: D65PX -16
Serie: 83487



592.jpg

Vista frontal.



609.jpg

Vista lateral derecha.



623.jpg

Placa identificación del equipo.



620.jpg

*Cabina parte exterior.
Vidrios laterales, frontal, traseros en buen estado.
Limpiaparabrisas funcionales.
Las plumillas laterales y traseras no botan agua.*



628.jpg

Luces delanteras de trabajos funcionales.



629.jpg

Luces traseras funcional.
Le falta una exploradora.



626.jpg

Cabina parte interna.
Cuenta con la respectiva silla del operador en buen estado, accesorios tales como botonera de luces, limpiaparabrisas, mandos, partes del sonidos, a/c en buen estado funcional.
No cuenta con pantalla o display de camara.



627.jpg

Guarda polvo roto del mando o joystick LH de marchas



625.jpg

*Consola de indicadores con fisura en la parte superior.
Display,táctiles de sistema del a/c, Swich e indicadores funcionales.
El equipo no tiene llaves master ni las del Swich.*



621.jpg

Se verifica el estado del motor diesel, no se evidencian fugas de aceites, niveles en rango operativos, cuenta con todos sus accesorios.



Bases del motor diesel en buen estado.

622.jpg



624.jpg

Equipo cuenta con sus baterías y accesorios.



633.jpg

*Nivel de aceite hco demasiado bajo, no muestra en mirilla.
Se evidencia fuga de aceite en el sistema.*