

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	15/27/10/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Mobilna kruszarka szczękowa Terex Pegson 1100x800
Nr fabryczny:	800202FE
Data sporządzenia wyceny:	03-11-2025
Wartość rynkowa (zakup):	178 000PLN netto



Treść wyceny

W dniu 29-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 15/27/10/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Sławomir Madej. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest mobilna kruszarka szczękowa Terex Pegson 1100x800, używana do rozdrabniania kamienia, betonu lub asfaltu.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	mobilna kruszarka szczękowa
Producent:	Terex Pegson
Model:	1100x800
Rok budowy:	2008
Nr fabryczny:	800202FE
Czas pracy:	39954h
Moc silnika:	328kW
Zasilanie:	ON
Masa własna:	56630kg
Wymiary transportowe:	16,6x297x3,8m

Wynik oględzin

Podczas oględzin urządzenie znajdowało się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Z uwagi na rozładowany akumulator, nie było możliwości uruchomienia urządzenia. W związku z tym nie przeprowadzono próby ruchowej ani symulacji pracy urządzenia. Odczytano jedynie czas pracy na wyświetlaczu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po uruchomieniu.

Podczas oględzin stwierdzono przeciętny ogólny stan techniczny kruszarki. Urządzenie nosi liczne ślady długotrwałej eksploatacji. Na powierzchniach widoczne są zarysowania, wgniecenia, znaczne zabrudzenia oraz ślady korozji. Taśma przenośnika w stanie dobrym bez istotnych uszkodzeń, gąsienice z prawidłowym naciągami. Elementy robocze pokryte korozją. Szczegółowy stan obrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Okazano 1 klucz oraz instrukcję obsługi.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

178 000 zł netto

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















