

RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 130 - 993 / 06.08.2025

CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI

Adresa : Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1,
cod 014011, București, România

Telefon : 021 3167921

Fax : 021 4119870

EMAIL : bucuresti@cncir.eu

WEB : www.cncir.eu

Pagina 1 din 3

cod FGI-PG-INSP-09-03, Ed. 1, Rev. 0

Rezultatul inspecției tehnice

☒	CORESPUNZĂTOR	Se acordă scadența următoarei verificări
☐	NECORESPUNZĂTOR	NU se acordă scadența următoarei verificări

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	OMNIRENT S.R.L.
Adresa	Str. SOS EROU NICOLAE IANCU nr. 52-54, ap. CAMERA 3, Voluntari, ILFOV
Tel./Fax/E-mail	0744822000 / - / office@omnirent.ro
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	RO49587510 / J23 /1142 /2024
Utilizator	OMNIRENT S.R.L.
Adresa	Str. SOS EROU NICOLAE IANCU nr. 52-54, ap. CAMERA 3, Voluntari, ILFOV
Loc de funcționare / Locul inspecției	PUNCTE DE LUCRU/ILFOV , DRAGOMIREȘTI-VALE str. MACESULUI nr. 8

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	PLATFORME DEPLASABILE
Tip / Model	PLATFORME DEPLASABILE / ZA14J
Producător	ZOOMLION INTELLIGENT ACCESS MACHINERY CO., LTD. - CHINA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	-1 / 0773400000R000382 / 2024
Parametri	1 Înălțime ridicare [m] = 13.8 2 Persoane = 2 3 Sarcină(Kg) = 300 4 Sarcină(Kg)/nr.de persoane = N/A
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	n/a
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☒
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☐
- c. Inspecție tehnică în utilizare după reparare/expertiză tehnică ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 06.08.2025 / 06.08.2025

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:

N/A

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-07 ediție în vigoare	N/A

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Lanternă lumină albă

Ruletă tip TOPEX, tip 27C310, seria 001 (cu certificat de etalonare METROMAT nr. 11280/05.2023,

DINANOMETRU 2.5t SERIA 927514, ETALONARE 0943B23 SCADENTA 02.10.2028

greutăți puse la dispoziție de deținător ,

8. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI Adresa :Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România Telefon : 021 3167921 Fax : 021 4119870 EMAIL : bucuresti@cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO66BROE428SV41791614260 deschis la BRD sucursala Masilor Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATPC Mun București Sediu social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România	X	Public
			Uz intern
			Confidential

Organism de inspecție al CNCIR SA: CNCIR-OI  CNCIR Compania Națională de Controlul Calității Instalațiilor de Răcire și Recipientelor sub Presiune	RAPORT DE INSPECȚIE NUMĂR 130 - 993 / 06.08.2025 Pagina 2 din 3 cod FGI-PG-INSP-09-03, Ed. 1, Rev. 0	CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI Adresa :Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, Bucuresti, România Telefon : 021 3167921 Fax : 021 4119870 EMAIL : bucuresti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu
---	---	---

N/A

9. REZULTATELE INSPECȚIEI:

9.a. Constatări

Inspectia tehnica a fost efectuata conform Contract / comanda nr. 26084/05.08.2025, PIT INSP 07 și prescripției tehnice PT R1-2010

Verificarile tehnice au fost efectuate conform prescripției tehnice PT R1-2010, Capitolul III, secțiunea 2, Art. 14, 16, 17, 18.

TIP VERIFICARE	REZULTAT CORESPUNZĂTOR			
	DA	NU	N/A	Observații
Structura portantă.	☒	☐	☐	
Sistemul electric de funcționare.	☒	☐	☐	
Încercări în gol.	☒	☐	☐	
Încercări în sarcină.	☒	☐	☐	
Încercarea de etanșeitate.	☒	☐	☐	
Componente de securitate	☒	☐	☐	

9.b. Concluzii

La data efectuării inspecției tehnice instalația / echipamentul a îndeplinit condițiile de funcționare conform cerințelor din prescripția tehnică PT R1 – 2010, Capitolul III, secțiunea 2, Art. 14, 16, 17, 18,

În timpul verificărilor și încercărilor efectuate în gol și în sarcină, static și dinamic instalația/echipamentul a corespuns în conformitate cu prevederile PT R1-2010, împreună cu toate dispozitivele de siguranță, comanda și semnalizare. La data efectuării inspecției instalația/echipamentul a corespuns.

Instalația/echipamentul poate funcționa în continuare numai cu respectarea PT R1-2010, a instrucțiunilor de exploatare și a graficelor de revizii și reparații.

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 30/07/2028


10. DECLARAȚIE

- La lucrările de inspecție au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare.
- Prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de inspecție și factură fiscală),
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI Adresa :Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, Bucuresti, România Telefon : 021 3167921 Fax : 021 4119870 EMAIL : bucuresti@cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/1978/2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO868RDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO48TREZ700506900007740 deschis la ATCP Mun Bucuresti Sediu social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România	<table border="1"> <tr> <td align="center">X</td> <td>Public</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Uz intern</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Confidential</td> </tr> </table>	X	Public		Uz intern		Confidential
X	Public							
	Uz intern							
	Confidential							

Organism de inspecție al CNCIR SA: CNCIR-OI  CNCIR Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune	RAPORT DE INSPECȚIE NUMĂR 130 - 993 / 06.08.2025 Pagina 3 din 3 cod FGI-PG-INSP-09-03, Ed. 1, Rev. 0	CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI Adresa :Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, Bucuresti, România Telefon : 021 3167921 Fax : 021 4119870 EMAIL : bucuresti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu
--	---	---

11. Prezentul Raport de inspecție conține 3 pagini.

Întocmit, INSPECTOR CNCIR IR GEORGESCU GHEORGHE AUREL Raport validat la data 07-Aug-2025 9:37 	Deținător / Utilizator	Operator RSVTI
	nume, prenume semnătură, stampilă 	nume, prenume semnătură, stampilă 
	Data :	Data :

CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI Adresa :Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România Telefon : 021 3167921 Fax : 021 4119870 EMAIL : bucuresti@cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO88RDE426SV41781614260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO48TREZ700506500007740 deschis la ATCP Mun Bucuresti Sediu social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România	☒ Public
		☐ Uz intern
		☐ Confidential