


597.jpg

Altura vena de rueda guía LH. Medida actual:24mm. Medidas Ref:20-30mm.



598.jpg

Se verifica el desgaste en dientes del sprocket. Medida actual:38mm. Título: Inspección Estado General.




600.jpg

Medida actual:17mm.



601.jpg

Medida actual:70mm



Título: Inspección Estado General.



606.jpg

Rodillos inferiores con desgaste mínimo operativos con un 80% vida útil aproximadamente.



607.jpg

Escala pies batidor lh con tornillo faltante y el otro. desajustado.





608.jpg

Tren de Rodaje RH.



611.jpg

Altura vena de Zapata o tejas con 90% de vida útil aproximadamente. Medida actual:59mm. Medidas Ref: 65 - 25 mm.






612.jpg


Medida actual:39mm.



616.jpg

Medida actual:15mm





617.jpg

Corona o punta de dientes. Medida actual:11mm.



614.jpg


Rodillo superior delantero LH. Medida actual:177mm. Medidas Ref:185-163mm





613.jpg

Rodillo superior trasero LH. Medida actual:177mm. Medidas Ref:185-163mm



618.jpg

Altura vena rueda guía(desgastes de hombros) Medida actual:23mm. Medidas Ref:20-30mm.

