



Vehicle Service Records (VSR Explorer)

Repair history A-843159

Registration nr:	TJT76P	Chassis ID:	A-843159	VIN:	YV2RT60C0KA843159
Market type:		Country:		Delivery date:	2019-4-5

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		<u>2025-01-23 - Mileage: 584202 - Order nr: 8218622</u>		
		VO-82485681	MUNSTYCKE	1
		VO-82485683	TORKARBLAD	2
		VO-3630400	Vindrutetorkarblad, byte	0.1
		<u>2024-12-23 - Mileage: 570211 - Order nr: 1750347</u>		
		FEL	Verkstadsinformation	
			Felbeskrivning C1:Bärgad till Verkstad	
		VO-23488939	TRYCKSENSOR	1
		VO-24476465	L-MATTA	1
		VO-85023779	SENSOR, BYTES	1
		VO-2582100	NOX-givare och styrenhet, byte. SCR-inlo	0.8
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
			diagnostikverktyg	
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
		VO-3710200	Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
		LO-230	Bränslesystem	1
		LO-451	Kardanaxel.	0.5
		VO-2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service reg	0.5
			regenerering	
		VO-24484701	PLUGGSATS	1
		VO-991964	BUNTBAND	7
			Orsak C2: Varning på bränsletryck samt regenerering ej genomförbar	
			Åtgärd C3: Montering av kardan för att köra in bil på verkstad. Ink pc, avläsning felkoder. Felkoder på bränsletryck samt Nox-givare inlopp.(P019064 (bränslefördelningsrörets trycksensor rad 1 signal, rimlighetsfel) Tipp av hytt, demontering av ventilkåpa. Byte av bränsletryckssensor samt kablage pga "fretting" stiftfrätning. Demontering , pluggning av elektronisk avlastningsventil enligt teknisk servicebullentin. Bortprogrammering av denna med	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
			tillbehörssats 85158685 . Byte av Nox-givare. Provkörning	
			fordon på väg samt utfört serviceregenerering pga att	
			sotnivå var på 120% .	
	*	FÖRBR	Tillsatsmaterial	
	*	MILJÖ	Miljöavgift 70 sek	
		<u>2024-12-19 - Mileage: 570065 - Order nr: 8214030</u>		
			Repair without detail info	
		<u>2024-12-19 - Mileage: 569984 - Order nr: 8213870</u>		
		VO-4014200	Koppling och växellåda, kalibrering	0.2
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
	*	99900M	Materialuttag kund	
		SE3-STE495501	INVÄNDIG SURRN. LC	10
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
			C1 Kund upplever att den växlar konstigt. Vi provar	
			kalibrera. Koppling bytt för 20000 mil sen 2023-08-07	
			i Kungen Kurva Truck Center.	
			C2:	
			C3: Inkoppling diagnosverktyg. Kalibrering av koppling.	
			Radering felkoder.	
	*	MILJÖ	Miljöavgift	
		<u>2024-12-06 - Mileage: 561980 - Order nr: 8211511</u>		
		LO-350	Belysning	0.5
			C1: Justera ljusbilden på halvljusen	
		LO-350	Belysning	1
			C1: Trasigt positionsljus, höger bak	
		LO-350	Belysning	0.7
			C1: Trasig sidobelysning, höger, vid ljuddämparen.	
		LO-350	Belysning	0.15
			C1: Trasigt dimljus/kurvljus, höger.	
		VO-7250300	Luftfjäder fram, byte	0.9
			C1: Väldigt låg fram, fjädring slår ofta igenom vid	
		VO-84044658	SIDOMARKERINGSLYKT	1
		SE3-4699D.24	Positionslampa röd	1
			Kablagedel med kontakt kpl	
		SE3-1770	Krympskarv Röd 1,5	8
		VO-22047988	LUFTFJÄDER	2
		VO-23618445	FLÄNSSKRUV	2
		VO-7250500	Luftbälgar, framaxel, kontroll	0.3
		VO-21008653	GLÖDLAMPA	1
			C2:	
			C3: Byte höger halvljuslampa. Justering av ljusbild.	
			C2:	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
			C3: Byte positionsljus höger bak uppepå skåp.	
			C2:	
			C3: Byte sidomarkeringslykta samt kontakt med kablage.	
			farthinder, känns stum.	
			C2: Bälgar.	
			C3: Kontroll luftläckage, byte båda bälgar fram.	
			C2:	
			C3: Kontroll lampor, kontrollmätning kablage. Fel ej	
			funnet,	
			allting fungerar.	

2024-11-15 - Mileage: 559813 - Order nr: 8204665

		VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.4
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-2562700	Filterinsats luftrenare, byte. Gäller ba	0.1
			bara primärfilter	
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-2341400	Filter för bränsletankens ventilation, b	0.1
			byte	
		VO-3212300	Generatorrem, byte	0.3
		VO-3213000	Remspännare, generator, byte	0.6
		VO-2630700	Drivremmar, fläkt, byte	0.2
		VO-2630800	Fläktremspännare, byte	0.2
		VO-1752300	Växellåda, olja och filter byte. Smörjpl	0.3
			Smörjplats	
		VO-1752700	Bakväxel olja, byte. Smörjplats	0.3
		VO-9441200	Bakgavellyft, 12 månader service. smörjn	1.2
			smörjning, oljebyte	
		VO-9580700	Kylaggregat, service.	6
		VO-1791500	Korrosionsskydd	0.6
		VO-3839500	Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.9
			kontroll enligt lagkrav.ink byte batteri.	
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23861998	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-24225150	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-23690622	SERVICESATS	1
		VO-21743197	LUFTRENARE	1
		VO-22670503	FLERSPÅRSREM	1
		VO-21983651	REMSPÄNNARE	1
		VO-23605895	FLERSPÅRSREM	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-21983655	REMSPÄNNARE	1
		VO-24074626	OLJEFILTERSATS	1
		VO-977005	O-RING	2
		VO-981281	MAGNETPROPP	1
		VO-949329	PACKNING	2
		VO-23991740	PLUGG	1
		SE3-A2C59514326	Kalibreringskit få	1
		VO-24367092	BRYTHJULSATS	1
		LO-S-170539	Servicekit TU100	1
			Service plus årlig	
		SE3-EXX153114	V HYD 98608 32 Blk	4.6
		SE3-MIL	40 Miljöavg. Olja	4.6
		SE3-EXX23068342	VDS-4.5 10W30 Blk	33
		SE3-MIL	40 Miljöavg. Olja	33
		LO-M-129258-42290	Belt Water Pump TU 100	1
		LO-M-SSA921F033B	BELT,V-RIBB	1
		SE3-EXX156904	V GR101 Fat VOLVO	0.2
		SE3-EXX85136291	V SYN AO 97312 Blk	14.5
		SE3-MIL	40 Miljöavg. Olja	14.5
		SE3-EXX85136290E	V SYN GO 97307 Blk	16
		SE3-MIL	40 Miljöavg. Olja	16
		SE3-EXX23068342	VDS-4.5 10W30 Blk	9.5
		SE3-MIL	40 Miljöavg. Olja	9.5
		SE3-TOO0059487	6303-2RSH SPÅRKULL	1
			Service enl.serviceschema TU 100. Byte av kompressorrem,	
			vattenpumpsrem, lager i remspännare, uppdatera mjukvara.	
			C1/C2/C3 Enligt avtal	

2024-11-14 - Mileage: 548327 - Order nr: 8206120

		LO-810000	Rep enl skadevärdering	6.44
	*	861	Stötfångare.	
	*	352	Främre Belysning.Vänster	
		VO-21413789	STÖTFÅNGARE	1
	*	18	UNDERKÖRNINGSSKYDD	
		VO-24159376	STRÅLKASTARE	1
		VO-21874450	PANEL	1
		VO-82884080	LUFTKANAL	1
		VO-21413776	LOCK	1
		VO-84046776	KONSOL	1
		VO-84228539	KONSOL	1
	*	824	Grill	
		VO-82421402	TEJP	4
			Lackas	
			Lackas	
			Lackas	
		VO-24159486	LAMPA	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		LO-AD-200004	Spolarvätska Konc 4l	1
		VO-996837	HÅLLARE	2
		10	Främmande arbete Service och Underhåll	
			Lackering och transport	
			1135	

  2024-06-10 - Mileage: 475266 - Order nr: 8185220

		LO-258	Efterbehandling av emissioner	2
			C1: Varnar för AdBlue, effektreducerar inom kort.	
		VO-85023788	MUNSTYCKE, BYTES	1
		VO-60111689	INSEXSKRUV	3
		VO-2581100	Doseringsenhet, byte	0.8
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
		VO-2584600	SCR system, test	0.5
			C2: Doseringsmunstycket.	
			C3: Inkoppling diagnosverktg. Kontroll felkoder-felkod på	
			blockerad eller stopp i doseringsmunstycket. Demontering	
			av plåt och skärm vid katalysatorn för att komma åt	
			munstycket. Fullt med kristaliserad AD-Blue i munstycket	
			samt i katalysatorn. Demontering av plåten för	
			partikelfiltret för att komma in i katalysatorn. Rengöring	
			från AD-blue i katalysatorn. Byte av munstycke. Körde ett	
			doseringsstest=bra. Återmonterat plåten vid filtret skärmen	
			samt plåten framför katalysatorn. Radering felkoder.	
		16	Tillsatsmaterial	
		MILJÖ	Miljöavgift	

   2024-04-17 - Mileage: 454599 - Order nr: 8174043

		VO-9580600	Kylaggregat, reparation.	2
			C1: Stänger av sig, svårstartad. Felkod E223.	
		VO-979237	SLANG	0.5
		VO-980464	BUNTBAND	6
		SE3-1770	Krympskarv Röd 1,5	1
		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-2547700	Partikelfilterinsats, byte	0.8
		VO-1770600	Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.6
			serviceinformation	
		VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
			smörjning	
		VO-8721000	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23861998	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-24225150	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23690622	SERVICESATS	1
		VO-85013300	PARTIKELFILTER, BY	1
		VO-994501	FLÄNSSKRUV	4
		VO-84813190	LUFTFILTER	1
		VO-23515329	VENTILATIONSFILTER	1
		SE3-EXX156904	V GR101 Fat VOLVO	0.2
		SE3-EXX23068342	VDS-4.5 10W30 Blk	33
		SE3-MIL	40 Miljöavg. Olja	33
		VO-24078858	KYLVÄTSKA	0.9
		VO-MIL	60 Miljöavg. Glykol	0.9
			Kabelbrott/-skav någonstans?	
			C2: Kabelbrott mellan aggregatet och bränslepumpen på jordsidan.	
			C3: Rep. av kablage bakre innre hörnet på aggregatet.	
			Felsökning.Demontering/återmontering av locketpå elcentralen och aggregatets bakre plåt. Uppmätning och rep	
			av kablage till bränslepump. Funktionskontroll efter rep.	
			C1/C2/C3 Enligt avtal	

2024-02-27 - Mileage: 432246 - Order nr: 8168953

		LO-640	Styrning	3
			C1: Bakaxelstyrning ur funktion.	
		VO-22822219	STYRVENTIL	1
		VO-1161997	OLJA	1
		VO-MIL	40 Miljöavg. Olja	1
			C2: Styrventil	
			C3: Resa till verkstan 2024-02-28 KL 17:00-20:00	
			Felsökning bakaxelstyrning. Byte av styrventil plus fyllning olja. Provkört ok.	
		16	Tillsatsmaterial	

2024-01-29 - Mileage: 426138 - Order nr: 8163941

			C1: Effektreducerar, varnar för	
		VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
			Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
		VO-2605200	Selektiv katalytisk reduktion (SCR), reg	0.9
			regenerering	
		VO-3710200	Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
		VO-1783000	Diagnostid	0.1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
			OBS! Skriv en förklaring i texten mot ga	
			ranti och avtal!!..	
			partikelfilter/avgasbroms/felaktig AdBlue-förbrukning.	
			C2: Regenerering	
			C3: Resa till verkstan 2024-01-27 KL 20:00-22:00	
			Varnat för hög sotnivå	
			Uppkoppling pc. Kontroll felkoder. KONTROLL kablar och	
			kontakter. Kört serviceregenerering. OK	
	*	16	Tillsatsmaterial	
		<u>2024-01-25 - Mileage: 424703 - Order nr: 8163530</u>		
			Repair without detail info	
		<u>2024-01-22 - Mileage: 423345 - Order nr: 8162698</u>		
		VO-78546711	VINDRUTETORKARE	1
		VO-3630800	Torkarlänksystem, byte	1
			C1: torkarna hänger sig, alt fungerar inte.	
		VO-996576	HÅLLARE	8
		VO-20378936	SÄKRING	1
			C2:Kärvande leder	
			C3:Byte trasig säkring	
			Funktionskontroll	
	*	16	Tillsatsmaterial	
		<u>2024-01-15 - Mileage: 420364 - Order nr: 8161305</u>		
		VO-6455200	Servorör, byte	1.1
			C1: Bakaxelstyrning ur funktion	
		VO-23886493	SLANG	1
		VO-980464	BUNTBAND	6
		VO-1161997	OLJA	3.4
		VO-MIL	40 Miljöavg. Olja	3.4
		VO-24078858	KYLVÄTSKA	2.5
		VO-6453400	Påfyllning av hydraulolja. Incl. luftnin	0.7
			luftning av hydraulsystem	
			C2: Bakaxelstyrningsslangar.	
			C3: Kontroll av slangar till löpaxel- spruckna samt	
			läckage. Byte av slangar påfyllning av olja och luftning	
			av systemet-OK.	
			C1: Varnade för låg kylvätskenivå.	
		VO-1758600	Påfyllning av oljor och vätskor. Sekundä	0.2
			C2: Låg nivå.	
			C3: Påfyllning av glykol.	
	*	16	Tillsatsmaterial	
	*	MILJÖ	Miljöavgift	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
 <u>2023-12-01 - Mileage: 408748 - Order nr: 8154093</u>				
		VO-5110600	Bromsklotsar, byte (två framhjul)	1.8
			Ingående operationer:	
		VO-5110600	Bromsklotsar, byte (två framhjul)	1.8
			Ingående operationer:	
			C1: Byte klotsar, fram, axel 1.	
			C1: Byte klotsar, driv, axel 2.	
		VO-23149532	BROMSKLOTSSATS	1
		VO-23149532	BROMSKLOTSSATS	1
			77040 Framhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
			51121 Bromsklotsar, byte (två framhjul). Losstagna hjul	
			77040 Framhjul, borttagning-ditsättning (två sidor)	
			51121 Bromsklotsar, byte (två framhjul). Losstagna hjul	
			C2: Klotsar slitna.	
			C3: Byte klotsar.	
			C2: Klotsar slitna.	
			C3: Byte klotsar.	
		16	Tillsatsmaterial	

 2023-11-27 - Mileage: 409530 - Order nr: 8151854

		VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.4
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-9441300	Bakgavellyft, 36 månader service	3.2
			smörjning, oljebyte, service kit	
		VO-9580700	Kylaggregat, service.	4
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23880105	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-24225150	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23690622	SERVICESATS	1
			7658	
		LO-S-170539	Servicekit TU100	1
		SE3-EXX23068342	VDS-4.5 10W30 Blk	9.5
		SE3-MIL	40 Miljöavg. Olja	9.5
		SE3-HBA34513TL	SERVICE KIT Z1500/	1
		SE3-EXX23068342	VDS-4.5 10W30 Blk	33
		SE3-MIL	40 Miljöavg. Olja	33
		VO-24078858	KYLVÄTSKA	35.1
		VO-1161940	HYDRAULOLJA VG32	5

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	📄		Service enl. serviceprotokoll och uppdatering av mjukvara.	
	📄		utlämnat till Andras 27// //ML	
	📄		C1/C2/C3 Enligt avtal	
🔍 🌐		<u>2023-10-13 - Mileage: 402414 - Order nr: 8146161</u>		
🟢	🔧	VO-9580600	Kylaggregat, reparation.	1.5
	📄		C1: Högfartssolenoiden defekt, byte.	
🟢	🔧	LO-M-TSJ525B006A	SOLENOID	1
	📄		Ring kund vid klar.	
🟢	🔧	VO-948211	BUNTBAND	5
	📄		C2:	
	📄		C3: Felsökning. Byte helfartssolenoid.	
🟢	*	16	Tillsatsmaterial	
🔍 🌐		<u>2023-08-25 - Mileage: 0 - Order nr: 8139204</u>		
	📄		Repair without detail info	
🔍 🌐		<u>2023-08-07 - Mileage: 377911 - Order nr: 6216998</u>		
🟢	*	1940100	Volvo action serviceavgift Nationell	
🟢	*	1920300	Underleverantörskostnader VSPV SSBT	
	📄		400 Jordbro	
	📄		Startar men driver inte inga varningar enligt kund	
🟢	🔧	VO-995906	SEKKANTSSKRUV	4
🟢	🔧	VO-984050	SEKKANTSMUTTER	4
🟢	🔧	VO-85022359	KOPPLINGSSATS, BYT	1
🟢	🔧	VO-85022454	KOPPLINGSCYLINDER,	1
🟢	🔧	VO-20992763	LUFTSLANG	1
🟢	🔧	VO-23239988	KULLAGER	1
	📄		Clearad från 480	
🟢	*	1920300	Underleverantörskostnader TMA	
🟢	*	1920300	Underleverantörskostnader JOUR JOR	
	📄		Utryckning till 398 Kungens kurva 2023-08-04	
	📄		398 Kungens kurva	
	📄		Utryckning till Lv258 Avf Kumla gårdsväg 2023-08-04	
	📄		Vidare transport till 398 Kungens kurva	
	📄		Utryckning till 398 Kungens kurva 2023-08-04 16:00	
	📄		Kontroll samt felsökning, defekt koppling (se jobb 001)	
	📄		-----	
	📄		Kund vill fortsätta rep dagtid	
	📄		Kund har sagt OK för byte av delarna på AO	
	📄		-----	
	📄		Jourarbete VAS 2023171270	
	📄		GOP 15400,00	
	📄		Datum klockslag för kundanrop 2023-08-04 10:02:51	
	📄		Actual Time of Arrival (ATA) 12:45	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		Actual Time of Interruption (ATI) 22:30	
	🔧		Kontroll samt felsökning, brustet lamellcentrum	
	🔧		Alla tester på växellåda och reglagehus går igenom,	
	🔧		slitage test på koppling går men vid test av dragläge så	
	🔧		slår det ifrån samma sak vid kalibrering så går allt	
	🔧		igenom förutom dragläge	
	🔧		Demontering växellåda för kontroll av koppling märker då	
	🔧		att lamellcentrum har brustit	
	🔧		Kund vill fortsätta rep dagtid	
	🔧		1921200 Restid vid haveri, utryckningsservice	
	🔧		1790600 Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	
	🔧		urkoppling	
	🔧		av diagnostikverktyg ingår,	
	🔧		4002000 Koppling, slitagekontroll VCADS Pro operation	
	🔧		4008300 Koppling draggning, test	
	🔧		4001200 Splitcylinder, test (avbrutet TECU P107177	
	🔧		Splitaktiveringssystem läge efter kommando kan inte nås)	
	🔧		4010400 Växellåda, kalibrering	
	🔧		4317000 Växellåda, borttagning	
	🔧		4110000 Mekanisk koppling	
	🔧		Avser demont av koppling för kontroll konstaterade att	
	🔧		lamellcentrum har spruckit	
	🔧		4512000 Kardanaxel bakre fläns ditsättning efter bärgning	
🟢	🔧	VO-4110300	Lamell, byte. Losstagen växellåda	0.6
🟢	🔧	VO-2160700	Svänghjulslager, byte. Koppling borttage	0.2
	🔧		borttagen	
🟢	🔧	VO-2162100	Svänghjul, byte. Växellåda och koppling	1.6
	🔧		Växellåda och koppling borttagna av jour mekaniker	
🟢	🔧	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
🟢	🔧	VO-4010500	Växellåda, kalibrering. Losstagen växell	0.2
	🔧		växellåda	
🟢	🔧	VO-4132000	Kopplingscylinder, byte. Losstagen växel	0.3
	🔧		växellåda	
🟢	🔧	VO-22327072	MAGNETVENTIL	1
🟢	🔧	VO-4118300	Ventilpaket, koppling, byte	0.5
🟢	🔧	VO-2123500	Svänghjulskåpa, indikering. Losstagen tr	0.4
	🔧		tryckplatta	
🟢	🔧	VO-4317200	Växellåda, ditsättning	1.8
🟢	🔧	VO-20483426	TÄTNINGSRING	1
🟢	🔧	SE3-LM-2868	Bromsrengöring 500	2
🟢	🔧	VO-994923	SEXTANDHÅLSKRUV	3
🟢	🔧	VO-20722721	LUFTINTAG	1
🟢	🔧	VO-20860677	TÄTNINGSRING	1
🟢	🔧	VO-1521975	LÅSBYGEL	1
	🔧		Jourarbete VAS 2023171270	
	🔧		GOP 15400,00	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
			Datum klockslag för kundanrop 2023-08-04 10:02:51	
			Actual Time of Arrival (ATA) 12:45	
			Actual Time of Interruption (ATI) 22:30	
			Actual Time of Completion (ATC) 15:00	
	*	MILJÖ	Miljöavgift 49 Sek	

2023-08-04 - Mileage: 377911 - Order nr: 6217078

			C1: Startar men driver ej enligt kund	
		VO-1921200	Resetid till skadeplatsen och tillbaka t	1.5
			Utryckning till kungenskurva samt retur.	
			Jourarbete VAS 2023171270	
		VO-4512000	Kardanaxel, bakre fläns, ditsättning	0.9
		VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
		VO-4001600	Splitcylinder, test	0.2
		VO-4002000	Växlar, test	0.2
		VO-4008300	PWM ventiler koppling, test	0.2
		VO-4112600	Koppling, slitagekontroll. VCADS Pro ope	0.2
		VO-4118000	Koppling draggning, test	0.1
		VO-4010400	Växellåda, kalibrering	0.3
		VO-4317000	Växellåda, borttagning	1.2
		VO-4110000	Mekanisk koppling. Sekundärt operationsn	0.3
			Mekanisk koppling. Avser demont av koppling för kontroll	
			Efter bärgning	
			konstaterade att lamellcentrum har spruckit	
			GOP 15400,00	
			Datum klockslag för kundanrop 2023-08-04 10:02:51	
			Actual Time of Arrival (ATA) 12:45	
			Actual Time of Interruption (ATI) 22:30	
			Volvo action serviceavgift Nationell	
			Utryckning till 398 Kungens kurva 2023-08-04	
			Kontroll samt felsökning, brustet lamellcentrum	
			Alla tester på växellåda och reglagehus går igenom,	
			slitage test på koppling går men vid test av dragläge så	
			slår det ifrån samma sak vid kalibrering så går allt	
			igenom förutom dragläge	
			C2: Demontering växellåda för kontroll av koppling märker	
			då	
			att lamellcentrum har brustit	
			C3: Kund vill fortsätta rep dagtid	
			Start: 16:00	
			Klar: 22:30	

2023-06-01 - Mileage: 353764 - Order nr: 8126527

		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-1770600	Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.6
			serviceinformation	
		VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
			smörjning	
		VO-8721000	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
		VO-9580700	Kylaggregat, service.	2
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23690622	SERVICESATS	1
		VO-84813190	LUFTFILTER	1
		VO-23515329	VENTILATIONSFILTER	1
			C1 Endast mellan utan olja och filter byte	
		VO-23880105	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
		SE3-EXX23068342	VDS-4.5 10W30 Blk	33
		SE3-MIL	40 Miljöavg. Olja	33
		VO-24078858	KYLVÄTSKA	1.8
			Värmaren funkade bra	
			C1/C2/C3 Enligt avtal	

2023-05-03 - Mileage: 350103 - Order nr: 8123616

		LO-874	Kylanläggning.	5
			C1 Aggregatet kyler ej i nån zon	
		LO-M-TLB311B013	Condenser tu front	1
		10	Främmande arbete Service och Underhåll	
			c2 LÄckage främre kondesor C080399455	
			C3 läckage sökning,provtryckning.Byte kondensor främre	
			,uppgångning av rörmuttrar,gångor kvar från gamla	
			kondensorn földe med vid loss tagning,,vacummsugning	
			,täthetskontroll,påfyllning av 5kg R452A,prestandaprov	
			C080399455	

2023-03-10 - Mileage: 346026 - Order nr: 8116312

		LO-258	Efterbehandling av emissioner	4
			C1: Varnar för adblue och motorlampan lyser enl kund.	
		VO-21687867	PACKNING	1
		VO-21570880	PACKNING	2
		VO-21445536	V-KLÄMMA	1
		VO-21445539	V-KLÄMMA	1
			C2: Igensatt munstycke.	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	🔧		C3: Felsökning, igensatt munstycke. Borttagning,	
	🔧		rengörning av munstycke, byte packningar och klamnor.	
	🔧		Borttagning av kristaller i katalysator. Genomfört en	
	🔧		serviceregenerering.	
🌱	*	MILJÖ	Miljöavgift	
📅 🌐 <u>2023-02-24 - Mileage: 343736 - Order nr: 8113172</u>				
🌱	🔧	LO-874	Kylanläggning.	7
	🔧		C1 Läger av efter 3 timmar när man kör 2 zon, väntar man	
🌱	🔧	LO-V-004260	Batteri 12V 75 AH EFB	1
🌱	🔧	LO-M-SSA522A175A	SWITCH,EM	1
🌱	🔧	VO-948211	BUNTBAND	10
🌱	🔧	LO-M-SSA356B302A	DRYER TU	1
	🔧		några minuter går det att starta om men lägger av efter 3	
	🔧		tim.Felkod 0016	
	🔧		C624920832	
📅 🌐 <u>2022-12-30 - Mileage: 333291 - Order nr: 8104376</u>				
🌱	🔧	VO-9580600	Kylaggregat, reparation.	6
	🔧		C1 Service plus årlig. Varnar även för laddning	
🌱	🔧	LO-M-TSJ549A029C	ALTERNATOR	1
🌱	🔧	VO-3110200	Batteri, byte (samtliga)	0.4
🌱	🔧	SE3-EXITE2353	TUDOR STRONGPRO EF	2
🌱	🔧	SE3-MIL	22 Miljö Batteri	2
🌱	🔧	LO-S-170539	Servicekit TU100	1
🌱	🔧	LO-M-129258-42290	Belt Water Pump TU 100	1
🌱	🔧	VO-23068341	MOTOROLJA	9.3
🌱	🔧	LO-9996303-SKF	6303-2RSH Lager	1
	🔧		Varnar E032 Generator laddar ej	
	🔧		. Bytt generator. Service plus årlig utförd	
	🔧		C270980781	
📅 🌐 🇬🇧 <u>2022-11-21 - Mileage: 321454 - Order nr: 8097765</u>				
🇬🇧	🔧	VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.4
🇬🇧	🔧	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
🇬🇧	🔧	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
🇬🇧	🔧	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
🇬🇧	🔧	VO-2562700	Filterinsats luftrenare, byte. Gäller ba	0.1
	🔧		bara primärfilter	
🇬🇧	🔧	VO-2601000	Kylvätska, byte	0.6
🇬🇧	🔧	VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
🇬🇧	🔧	VO-2341400	Filter för bränsletankens ventilation, b	0.1
	🔧		byte	
🇬🇧	🔧	VO-3220400	Laddningsregulator, byte	0.5
🇬🇧	🔧	VO-2141300	Ventiler och enhetsinsprutare, justering	1.5

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-9441200	Bakgavellyft, 12 månader service. smörjn	1.2
			smörjning, oljebyte	
		VO-3839500	Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	1.2
			kontroll enligt lagkrav.ink byte batteri.	
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23880105	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-23690622	SERVICESATS	1
		VO-21743197	LUFTRENARE	1
		VO-21579977	LADDNINGSREGULATOR	1
		VO-23068341	MOTOROLJA	33
		VO-24078858	KYLVÄTSKA	26.8
		VO-1161940	HYDRAULOLJA	5
		SE3-A2C59514326	Kalibreringskit få	1
			C1: Service enl avtal	
			C2: Service enl avtal	
			C3: Service enl avtal	

2022-05-23 - Mileage: 256757 - Order nr: 8071955

		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
			oljebyten ingår endast för vissa modeller	
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-1770600	Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.6
		VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
		VO-8721000	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23690622	SERVICESATS	1
		VO-84813190	LUFTFILTER	1
		VO-23515329	VENTILATIONSFILTER	1
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-23880105	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23068341	MOTOROLJA	33

2022-04-21 - Mileage: 249122 - Order nr: 8068359

PC	Type	Code	Description (Original)	#
			Kontrollbesiktning opus 2022-03-14	
		<u>2022-04-04 - Mileage: 239784 - Order nr: 8066132</u>		
		VO-9580700	Kylaggregat, service.	2
			C3 Service utan olje byte och filter byte endast	
		<u>2022-04-04 - Mileage: 239784 - Order nr: 5079224</u>		
		VO-9580700	Kylaggregat, service.	2
			C3 Service utan olje byte och filter byte endast	
		<u>2022-03-22 - Mileage: 239784 - Order nr: 8063795</u>		
		VO-9580700	Kylaggregat, service.	2
			C3 Service utan olje byte och filter byte endast	
		<u>2022-01-11 - Mileage: 219783 - Order nr: 8052137</u>		
		LO-360	Övrig elektrisk utrustning	1
			C1: Byte till natokontakt.	
		SE3-STE504210	KONTAKTDOSA 2-POL.	1
		16	Tillsatsmaterial	
		SE3-7085.10	Skyddskåpa för hjä	1
		<u>2021-11-11 - Mileage: 201216 - Order nr: 8040355</u>		
		VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.4
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-2547700	Partikelfilterinsats, byte	0.9
		VO-3212300	Generatorrem, byte	0.3
		VO-3213000	Remspännare, generator, byte	0.5
		VO-2630700	Drivremmar, fläkt, byte	0.2
		VO-2630800	Fläktremspännare, byte	0.3
		VO-1752300	Växellåda, olja och filter byte. Smörjpl	0.4
			Smörjplats	
		VO-1752700	Bakväxel olja, byte. Smörjplats	0.3
		VO-9441200	Bakgavellyft, 12 månader service. smörjn	1.2
		VO-1791500	Korrisionsskydd	0.4
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-23880105	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23690622	SERVICESATS	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-85013300	PARTIKELFILTER, BY	1
		VO-22670503	FLERSPÅRSREM	1
		VO-21983651	REMSPÄNNARE	1
		VO-24016652	FLERSPÅRSREM	1
		VO-21983655	REMSPÄNNARE	1
		VO-24074626	OLJEFILTERSATS	1
		VO-977005	O-RING	2
		VO-949329	PACKNING	2
		LO-1161949	Bakväxelolja 97312 Syntet	15.8
		LO-85108171	Växellådsolja syntet 97307	15.8
		LO-23068341	Motorolja VDS 4,5 Bulk	33.1
		LO-95041008	Hydraulolja AWW 32	5.1

2021-09-09 - Mileage: 177394 - Order nr: 8031086

		LO-874	Kylanläggning.	4
			C1/C2/C3: Service & Årlig kontroll	
		LO-23068341	Motorolja VDS 4,5 Bulk	8.8
		SE3-SEA274	Avfettning Svanenm	1
		LO-S-170539	Servicekit TU100	1

2021-06-24 - Mileage: 153747 - Order nr: 8022101

			M0137 EMS (NOX MONITOR, WAVE 1), SW UPDATE. FH/FM (4), RB-A146	
		VO-2800500	EMS, sw, uppdatering. Endast kampanj	0.2
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-2562700	Filterinsats luftrenare, byte. Gäller ba	0.1
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-2341400	Filter för bränsletankens ventilation, b	0.1
		VO-1770600	Bilvärmare, underhållsservice. Enligt se	0.6
		VO-2141300	Ventiler och enhetsinsprutare, justering	1.5
		VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
		VO-8721000	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-23658092	OLJEFILTER	2
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-23880105	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23879441	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21834205	FILTER	1
		VO-23690622	SERVICESATS	1
		VO-21743197	LUFTRENARE	1
		VO-84813190	LUFTFILTER	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-23515329	VENTILATIONSFILTER	1
		LO-23068341	Motorolja VDS 4,5 Bulk	33
		<u>2021-04-07 - Mileage: 135019 - Order nr: 8010855</u>		
		LO-258	Efterbehandling av emissioner	2
			C1: Rengörning adblue system, diesel i systemet.	
		VO-23251844	VENTILATIONSFILTER	1
		VO-982724	PACKNING	1
		SE3-YARPA516L1IF	10 L Dunk	1
		<u>2021-03-24 - Mileage: 130848 - Order nr: 8010151</u>		
		VO-8740000	Kylanläggning	5
		LO-M-SSA356B302A	DRYER	1
			C1: Bryter på tryck	
		<u>2021-03-24 - Mileage: 130848 - Order nr: 5077235</u>		
		VO-8740000	Kylanläggning	5
		LO-M-SSA356B302A	DRYER	1
			C1: Bryter på tryck	
		<u>2021-03-23 - Mileage: 130848 - Order nr: 8009919</u>		
		VO-8740000	Kylanläggning	5
		LO-M-SSA356B302A	DRYER	1
			C1: Bryter på tryck	
		<u>2021-03-23 - Mileage: 130848 - Order nr: 5077226</u>		
		VO-8740000	Kylanläggning	14
		LO-M-SSA356B302A	DRYER	1
			C1: Bryter på tryck	
		<u>2021-03-09 - Mileage: 130848 - Order nr: 8007479</u>		
		VO-8740000	Kylanläggning	14
		LO-M-SSA356B302A	DRYER	1
			C1: Bryter på tryck	
		<u>2021-02-22 - Mileage: 129866 - Order nr: 8004945</u>		
		LO-861	Stötfångare.	1.3
			C1 Plast stötfångare mitten trasig	
		LO-311	Batteri.	0.4
		VO-84195623	STÖTFÅNGARE	1
		10	Främmande arbete Service och Underhåll	
		<u>2021-02-03 - Mileage: 129864 - Order nr: 8001163</u>		

PC	Type	Code	Description (Original)	#
			S1541 DOOR LATCH, LUBRICATE. FH (4)	
		VO-8346000	Dörrlåsved, smörjning. Kampanj endast	0.2
		VO-3839500	Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	2
		LO-874	Kylanläggning.	5
	*	311	Batteri.	
		SE3-A2C59514326	Kalibreringskit få	1
		LO-S-170539	Servicekit TU100	1
		VO-1161989	KYLVÄTSKA	0.1
		LO-23068341	Motorolja VDS 4,5 Bulk	9.5

2021-01-11 - Mileage: 0 - Order nr: 8033075

			Motorlampa lyste en min efter start	
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-1702600	Programmera styrenhet	0.1
		VO-1790300	Synkronisera styrenhetsdata	0.1
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
	*	FÖRBR	Tillsatsmaterial	
	*	MILJÖ	Miljöavgift	

2021-01-11 - Mileage: 0 - Order nr: 5076387

			Motorlampa lyste en min efter start	
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-1702600	Programmera styrenhet	0.1
		VO-1790300	Synkronisera styrenhetsdata	0.1
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
	*	FÖRBR	Tillsatsmaterial	
	*	MILJÖ	Miljöavgift	

2020-11-27 - Mileage: 129100 - Order nr: 7991376

	*	9990000	Tvätt	
			2020 11 12	
	*	9990000	Tvätt	

2020-11-25 - Mileage: 129098 - Order nr: 7990359

		LO-944	Bakgavellyft	2.5
			C1 Fäste och knappsats till hissen trasig höger sida	
		LO-831	Dörrar, Gångar, Dörrstopp.	1
		VO-9990000	Övrigt, övrigt	1.5
		SE3-71-22731TL	Manöverdon, 3-knap	1
		S-8	10377 Konsol	1
		VO-948211	BUNTBAND	10
	*	16	Tillsatsmaterial	
		SE3-STE5365009	KRYMPSL.LIM 9.0 1.	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		<u>2020-11-23 - Mileage: 129098 - Order nr: 7990349</u>		
			Repair without detail info	
		<u>2020-11-13 - Mileage: 128832 - Order nr: 7986658</u>		
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
			smörjning	
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
		VO-21707133	OLJEFILTER	2
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
		VO-23843835	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21764966	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23260134	SATS	1
		LO-23068341	Motorolja VDS 4,5 Bulk	33
		SE3-71-31137TL	Varningsflaggor kp	1
		VO-9440000	Last- och personlyft	0.5
		<u>2020-10-20 - Mileage: 122005 - Order nr: 8020664</u>		
			Repair without detail info	
		<u>2020-10-19 - Mileage: 122005 - Order nr: 8020455</u>		
		LO-258	Efterbehandling av emissioner	0.1
			Bilen varnar för adblue och effektreducering	
		VO-23241772	MUNSTYCKE	1
		VO-21445536	V-KLÄMMA	1
		VO-21445539	V-KLÄMMA	1
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
		VO-2584600	SCR system, test	0.5
		VO-2585600	AdBluekristallisering SCR-katalysator, r	0.4
		VO-2588900	Munstycke, rengöring	0.6
		VO-2581100	Doseringsenhet, byte	0.5
		VO-2595300	SCR System, forcerad uppvärmning, test	0.4
		<u>2020-10-19 - Mileage: 121515 - Order nr: 8020173</u>		
		VO-9580800	Skåpdörrar, reparation	0.4
			Justering av svetsade vinkeljärn pga backat emot	
		FÖRBR	Tillsatsmaterial	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	*	MILJÖ	Miljöavgift	
		<u>2020-09-30 - Mileage: 115217 - Order nr: 8017407</u>		
		VO-9580000	Tank, skåp och containerram	0.3
			Riktat vinkeljärn höger bak mot liftbrygga pga att	
		<u>2020-09-17 - Mileage: 0 - Order nr: 8015667</u>		
			Motorlampa lyste en min efter start	
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-1702600	Programmera styrenhet	0.1
		VO-1790300	Synkronisera styrenhetsdata	0.1
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
	*	FÖRBR	Tillsatsmaterial	
		<u>2020-08-19 - Mileage: 0 - Order nr: 7975315</u>		
		VO-9990000	Övrigt, övrigt	0.01
			2020 07 14	
		<u>2020-07-28 - Mileage: 100744 - Order nr: 7972864</u>		
	*	11	Tvätta själv	
		<u>2020-07-01 - Mileage: 985242 - Order nr: 7970184</u>		
		VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
			Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
		<u>2020-04-26 - Mileage: 83759 - Order nr: 5055719</u>		
			S1252 ACM (STEP C), SW UPDATE. FH/FM (4)	
		VO-2549400	ACM, SW, uppdatering. endast kampanj	0.2
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		LO-95802EA	Kylaggregat, Årlig tillsyn Sundsvall	1.5
		VO-85103204	FÄRG	1
		VO-21413786	STÖTFÅNGARE	1
		VO-8240000	Framstycke, frontparti	1
	*	FRARB	Främmande Arbete	
		SE3-PLA0596240611	STÄNKSKYDD BILBOLA	1
		LO-863	Stänkskydd och Skyddsplåtar.	0.2
	*	FORB	Förbrukningsmaterial	
	*	MILJÖ	Miljöavgift	
		<u>2020-03-06 - Mileage: 64117 - Order nr: 7953396</u>		
		VO-3500000	Belysning, allmänt. Sekundärt operations	1
		VO-993692	ADAPTER	1
		VO-983017	PLUGG	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-993745	ANSLUTNINGSSSTIFT	3
		VO-993363	HUS	1
		10	Främmande arbete Service och Underhåll	
			Byte ruta Oves Glas	
<u>2020-03-04 - Mileage: 64117 - Order nr: 7952973</u>				
			C1: Sönderkörd spoiler. Kund har eget material.	
		LO-861	Stötfångare.	0.5
<u>2020-01-29 - Mileage: 58469 - Order nr: 7563641</u>				
		VO-7190000	Ram, övrigt	0.6
			C1: Hö-bakljushållare + bakljus hänger i kablarna.	
		VO-984856	FLÄNSSKRUV	1
		VO-990953	FLÄNSLÅSMUTTER	1
		VO-23251838	FILTER	1
		995100	Chaufförsuttag	
		SE3-YARPA516L1IF	10 L Dunk	4
		VO-2583200	Ureatank, påfyllningssats, byte	0.1
		FÖRBR	Förbrukningsmaterial	
<u>2020-01-24 - Mileage: 51681 - Order nr: 7946170</u>				
			C1: Varnar för batteri.	
		VO-23294375	SENSOR	1
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
		VO-3113700	Batteristatus data, test	0.2
		VO-3111300	Batterisensor, byte	0.5
		VO-1707100	Funktionsparametrar återställning, kalib	0.2
<u>2020-01-24 - Mileage: 51681 - Order nr: 5074974</u>				
			C1: Varnar för batteri.	
		311	Batteri.	
		VO-23294375	SENSOR	1
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
		VO-3113700	Batteristatus data, test	0.2
		VO-3111300	Batterisensor, byte	0.5
		VO-1707100	Funktionsparametrar återställning, kalib	0.2
<u>2020-01-15 - Mileage: 51681 - Order nr: 7944423</u>				
			C1: Varnar för batteri.	
		311	Batteri.	
		VO-23294375	SENSOR	1
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2

PC	Type	Code	Description (Original)	#
		VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
		VO-3113700	Batteristatus data, test	0.2
		VO-3111300	Batterisensor, byte	0.5
		VO-1707100	Funktionsparametrar återställning, kalib	0.2
<u>2020-01-15 - Mileage: 0 - Order nr: 7563267</u>				
			Repair without detail info	
<u>2019-10-28 - Mileage: 0 - Order nr: 7931725</u>				
		99900M	Materialuttag kund	
		SE3-LAH12960003	Spolarvätska Färdi	1
			Harald tagit ut vid hämtning och transport av fordon.	
<u>2019-09-04 - Mileage: 34226 - Order nr: 7922486</u>				
		VO-1774400	Basservice. Smörjning av chassi och olje	1.3
		VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.4
		VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
		VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
		VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
		VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
			smörjning	
		VO-1758900	Smörjning dragkrok	0.1
		VO-21707133	OLJEFILTER	2
		VO-20579690	PACKNING	1
		VO-21707132	OLJEFILTER	1
		VO-22253547	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-21764966	BRÄNSLEFILTER	1
		VO-23260134	SATS	1
		VO-6437400	Mellanarms- och styrventils ditsättning,	0.3
		VO-7644300	Nivåkontroll, sensor, fäste, kontroll. E	0.4
		VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
		VO-2800800	EMS och ACM, sw, uppdatering,. Endast ka	0.4
		LO-85121018	Motorolja VDS4 Bulk	33
		VO-85137067	KYLVÄTSKA	1.2
<u>2019-04-04 - Mileage: 5 - Order nr: 7900069</u>				
		VO-1710200	Leveransservice	4.1
		VO-8853500	Microvågsugn, nymontering	7
		SE3-STE5365009	KRYMPSL.LIM 9.0 1.	1
		SE3-WAE9600000023	Omvandlare PP 1004	1
		SE3-1382.01	2 x 0,75 kvmm svar	4
		SE3-1401K.01	1 x 16 kvmm, svart	1
		SE3-1401K.02	1 x 16 kvmm, röd R	4
		VO-21727618	STRÖMSTÄLLARE	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
📌	🔧	SE3-521.1001.01	Säkringshållare fö	1
📌	🔧	SE3-521.1001.02	Lock f säkringshål	1
📌	🔧	VO-940335	LEDNINGSSKO	4
📌	🔧	VO-940336	LEDNINGSSKO	1
📌	🔧	VO-940337	LEDNINGSSKO	1
📌	🔧	VO-948211	BANDKLAMMA	30
📌	🔧	VO-970633	ELLEDNING	1
📌	🔧	VO-979132	NITMUTTER	2
📌	🔧	VO-984726	FLÄNSSKRUV	4
📌	🔧	VO-984735	FLÄNSSKRUV	2
📌	🔧	VO-990060	LEDNINGSSKO	2
📌	🔧	VO-990939	FLÄNSMUTTER	4
📌	🔧	VO-994848	BRICKA	3
📌	🔧	VO-994861	BRICKA	2
📌	🔧	LO-999EMM15150	Mikrovågsugn Vit	1
📌	🔧	LO-999OMVANDLARKIT	Kit till omvandlare 220	1
📌	🔧	SE3-STE4251216	POP-NIT 4.8-12.0 H=	2
📌	🔧	SE3-STE4269518	POP-SPLITNIT 4.8-1	2
📌	🔧	LO-2156751	Skylthållarlist	2
📌	🔧	LO-2156900	Skylthållare EU	2
📌	🔧	VO-994859	BRICKA	2
📌	🔧	VO-8970100	Nummerplåtshållare, nymontering	0.7
📌	🔧	LO-LEDFRON	Ledramp i front paket	4
📌	🔧	VO-3839500	Färdskrivare, kontroll enligt lagkrav. i	2.5
	🔧		kontroll enligt lagkrav.ink byte batteri.	
📌	🔧	VO-994847	BRICKA	4
📌	🔧	VO-961970	SKYDDSPLUGG	2
📌	🔧	VO-25311195	BANDKLÄMMA	5
📌	🔧	SE3-2072.01	Ankare svart UV-be	5
📌	🔧	VO-8614500	Spoiler, stötfångare, nymontering	0.1
📌	🔧	SE3-LAH85129546TSE	Konc 5L dunk Volvo	1
📌	🔧	LO-826	Bakskärm	1.2
📌	🔧	VO-85137067	KYLVÄTSKA	2.3
📌	🔧	LO-MIL	25 Vitvaruskatt 80kr	1
📌	🔧	SE3-2071.01	Ankare vitt	10
📌	🔧	LO-TVÄTT	Tvätt	1