

HENKILÖNOSTIMEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

- ☐ Käyttöönottotarkastus
☒ Määräaikaistarkastus
☐ Perusteellinen määräaikaistarkastus

Tarkastuspaikka ja -pvm: Nakkila 15.11.2024

Tarkastuksen numero: 372/2024

Tarkastaja:

Petri Nummi NT0521-2

NOSTIMEN PERUSTIEDOT

Valmistaja: Haulotte Group

Maahantuoja: Reallift Oy

Haltija / tilaaja: Ruoppaus P.Suominen Oy

Merkki ja tyyppi: HAULOTTE HT 23 RTJ PRO

Valm.nro / -vuosi: 2021191/2017

Osoite: Kauppatie 2, 29250 Nakkila

NOSTIMEN KUVAUS:

- ☒ Puomilava
☐ Saksilava
☐ Mastolava

ALUSTA:

- ☐ Auto
☒ Ajovaunu (itseks.)
☐ Perävaunu (hinattava)
☐ Siirtovaunu

NOSTORAKENNE:

- ☐ Saksi
☐ Nivelpuomi
☒ Teleskooppipuomi
☐ Nivelteleskooppipuomi

- ☐ Kiintomasto
☐ Teleskooppimasto

NOSTOTUET:

- ☐ Hydraul.kääntävä
☐ Hydraul.työntävä
☐ Mekaaninen
☒ Pyörät tukina
☒ Ei tukia

TARKASTUSKOHDAT

(K = kunnossa, E = korjattava, tarpeeton yliviivataan)

1. YLEISET VAATIMUKSET

K E

- ☒ 1. Soveltuvuus
☒ 2. Käyttöohjekirja ja säilytyspaikka
☒ 3. Kone- ja valmistajakilpi
☒ 4. Kuormakilpi ja työaluekaavio
☒ 5. Ohje- ja varoituskilvet
☒ 6. Turvavärit
☐ 7.

2. TURVA- JA HALLINTALAITTEET

K E

- ☒ 1. Asiattoman käytön esto
☒ 2. Vaaka-asennon osoitinlaite
☒ 3. Häätäpysäytin
☒ 4. Varalaskujärjestelmä
☒ 5. Noston estolaite
☐ 6. Tuennan avauksen esto
☒ 7. Jarrut
☒ 8. Hallintalaitteet / -käyttösymbolit
☒ 9. Äänimerkki
☒ 10. Huoltotuki
☒ 11. Turva- / rajakytkimet
☒ 12. Kuormituksen valvonta
☐ 13.

3. LISÄKOHDAT MASTOLAVALLE

K E

- ☐ 1. Sääsuoja
☐ 2. Erilliset tuennat
☐ 3. Turvatarra
☐ 4. Nopeuden rajoitus

4. NOSTIMEN RAKENTEET

K E

- ☒ 1. Kuljetusasento/-laitteet
☒ 2. Ajo- / hinausvarusteet, -valot
☒ 3. Tuet / tukijalat
☒ 4. Alusta, runko
☒ 5. Kääntölaitteet / -kehä
☐ 6. Nostorakenne / puomisto
☒ 7. Työtaso, -asento, / kierto
☒ 8. Hydraulijärjestelmä
☒ 9. Paineilmajärjestelmä
☒ 10. Valaistus
☒ 11. 12/24 V sähkölaitteet
☒ 12. 230 V sähkölaitteet
☒ 13. Valjaskoukku
☐ 14.

5. TOIMINTAKOKEET

K E

- ☒ 1. Työliikkeet / nopeudet
☒ 2. Koekäyttö / -ajo Kuorma = 120kg

6. KORJAUKSET

K E

- ☐ 1. Hitsaus / muu korjaus
☐ 2. Toimintakokeet ja suunnitelmien tarkastus
☐ 3. Koekuormitus Kuorma = kg

7. PERUSTEELLINEN
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Tehty:

Seuraava tehtävä: 2027

PUUTTEET JA HUOMAUTUKSET

- ☐ Nostin on käyttökunnossa
☒ Nostin on korjattava (korjausaika-arviot puutelistassa).
☐ Nostin ei ole käyttökunnossa (korjattava ennen seuraavaa käyttöä).

Viat ja puutteet korjattu pvm:

Allekirjoitus:

Nimen selvennys:

Seuraava tarkastus tehtävä 15.11.2025 Mennessä.

STM 5.21/MAM

PUUTELISTA:

2.8. Ajohallintakahvan kumi rikki.(Korjausaika-arvio 1kk)

Nostimen seurantatiedot tarkastusjaksolla

Käyttötuntiarvio 3200 (tuntia)

Käyttötapa ☒ Normaali käyttö☐ Vuokratyö☐ Muu

K E

☐ ☒ Huoltokirja / huollettu ohjeiden mukaan

LIITTEET:

☐ Puutelistat liitteenä☐ Muu asiakirjakpl

NDT-pöytäkirja

Perusteellinen pöytäkirja

KUVAT