

FICHA TECNICA

DATOS BASICOS DEL EQUIPO

30/01/2022

CODIGO MAQUINA: EP-02

DESCRIPCION: PERFORADOR VERTICAL SANDVIK RANGER DX700

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

MARCA	SANDVIK	MODELO	RANGER DX700	SERE CHASIS	56258	AÑO	2021	PLACA	X
-------	---------	--------	--------------	-------------	-------	-----	------	-------	---

 COLOR
 6/05/2021

482021000168514-9

FECHA LLEGADA

MANIFIESTO ADUANA

DATOS DEL MOTOR

MARCA	CATERPILLAR	MODELO	C7.1(TIER3)	SERIE MOTOR	G9R09224
TIPO COMBUSTIBLE	Diesel	POTENCIA	225 Hp		

DIMENSIONES BASICAS

LARGO	11,3 mt	CAPACIDAD	29 mt	ALTURA	3,2 mt	ANCHO	2,45 mt	PESO	15200
-------	---------	-----------	-------	--------	--------	-------	---------	------	-------

SERIE EQUIPOS ADICIONALES

TIPO BATERIA	4D	CANTIDAD BATERIA	2	MARCA ALTERNADOR	2
DIMENSION LLANTAS	N/A	TRANSMISION	SI	SISTEMA HCO	SI

FILTROS Y LUBRICANTES

FILTROS

 MOTOR 1°
 MOTOR 2°
 HCO
 TRANSMISION
 AIRE
 AIRE 2
 UNIDAD COMPRESORA
 COMBUSTIBLE 1°
 COMBUSTIBLE 2°
 COMBUSTIBLE 3°
 AIRE ACONDICIONADO
 MANDOS FINALES

REFERENCIA	CANTIDAD
55199884	1
BG00398714	1
81558479/BG00501955/86727289	3
N/A	N/A
55200154	1
69041541	1
089266/81893749/55089271/551931	4
BG00362695	1
55198405	2
BG00208129	1
BG00585609	1
N/A	N/A

LUBRICANTES

 MOTOR
 HCO
 TRANSMISION
 COMBUSTIBLE
 MANDOS FINALES

REFERENCIA	CANTIDAD
15W-40	4,5 GL
HYDREX AW 68	52.2 GI
ENDURATEX EP	2,1 GI
Diesel	100 GL
TRAXON 80W90	1,5 GI

ELABORO


REVISO

	AMPLIACIÓN TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT	CÓDIGO	
	ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS	G-GEN-000-GENE-XXXX-N-FRM-C40GE-30007-A1	
		FECHA: 2021-01-08	PAG 1 DE 1

Fecha: 22/05/21	Sede / U.F.: Soledad - U.F.	Operador: 107400 Costa
Código Equipo: EP-02	Descripción: Ranger - DX 700	
S/N:	Propio: SI NO: Area:	
Horometro: 21	Kilometraje:	

ENTREGA Y ESTADO												
CHASIS Y CABINA	B	M	N/A	SUSPENSIÓN Y FRENO	B	M	N/A	MOTOR	B	M	N/A	
Chasis y Estructura	✓			Estado de muelles			✗	Correas y poleas	✓			
Elementos de desgaste	✓			Estado de llantas			✗	Ventilador	✓			
Vidrios, Espejos, Plumillas	✓			Presiones de inflado			✗	Soportes del motor	✓			
Indicador Presión Aceite Motor	✓			Pernos de ruedas y rines			✗	Mangueras radiador	✓			
Indicador Temperatura Motor	✓			Eje muerto y bujes			✗	Radiador	✓			
Indicador Temperatura Servo			✗	Balancines y pasadores			✗	Ductos de admisión	✓			
Indicador de presión aire	✓			Amortiguadores			✗	Ruidos anormales	✓			
Indicador Nivel Combustible	✓			Silletas muelles y sujeción			✗	SISTEMA HIDRÁULICO	B	M	N/A	
Horómetro o contador de kms.	✓			Freno de servicio			✗	Cilindros hcos. y vástagos	✓			
Sillín del operador	✓			Freno de parqueo	✓			Bujes y pasadores	✓			
Cinturón de Seguridad (3 puntos)	✓			Llanta de repuesto			✗	Mangueras y conexiones	✓			
Palancas y perillas	✓			UNIÓN CARDÁNICA	B	M	N/A	Ruidos inusuales	✓			
Extintor	✓			Cardan, yugos y crucetas			✗					
SISTEMA ELÉCTRICO	B	M	N/A	DIRECCIÓN	B	M	N/A	NIVELES Y FUGAS FLUIDOS	B	M	N/A	
Luces de trabajo	✓			Barra principal de dirección			✗	Aceite Motor	✓			
Pito	✓			Barra transversal			✗	Aceite Hidráulico	✓			
Alarma de Reversa	✓			Terminales			✗	Aceite transmisión o caja	✓			
Luces Direccionales			✗	TREN DE RODAJE	B	M	N/A	Aceite diferenciales	✓			
Luces de Parqueo			✗	Cadenas oruga (zapatas, bujes y pasadores)	✓			Aceite de mandos finales	✓			
Licuada	✓			Camiles sup. e inferiores	✓			Refrigerante	✓			
Cableado	✓			Ruedas Tensoras	✓			Líquido de frenos				✗
Conectores	✓			Sprocket	✓			Aire	✓			
CONTROL PELIGROS Y ASPECTOS EN EQUIPO												
BOTIQUIN			✗	EXTINTORES	✓			CRUCETA				✗
GATO			✗	TACOS			✗	CONO O SEÑALIZACIÓN			✗	
KIT ANTI DERRAMES	✓			GUANTES	✓			HERRAMIENTAS			✗	
BARRA SOPORTE Y/O SUJECCIÓN			✗	ESCALINATAS	✓			SISTEMA DE AUTOCARPADO				✗

OBSERVACIONES
Se entrega llaves Originales?

RECIBE	ENTREGA
NOMBRE: Frajano Cuarta	NOMBRE: _____
FIRMA: 	FIRMA: _____
CARGO: Op. Rockdrill	CARGO: _____



AMPLIACIÓN TERCER CARRIL DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT

PROTOCOLO DE RECIBO Y ENTREGA DE EQUIPOS

CÓDIGO

G-GEN-000-GENE-XXXXX-N-FRM-C40GE-30009-A0

FECHA :

2020-12-28

PAG:

1

DE:

2

TIPO DE FORMATO:

REMISION DE MOVILIZACION DE SALIDA

REMISION DE MOVILIZACION DE LLEGADA

SEDE / PROYECTO ORIGEN / UFI ENTRADA

Cartagena

Hr:

EQUIPO: Ranger DX 700

MARCA:

Sandvik

CÓDIGO: EP 02

SERIE/PLACA:

56258

HORAS TRABAJADAS EQUIPO SALIENTE:

KILOMETRAJE TRABAJADO EQUIPO SALIENTE:

SEDE / UFI / PROYECTO DESTINO:

Consorcio Ruta 40

Hr:

16

ÚLTIMO TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO No

Tipo:

CORRECTIVO

OTRO

DOCUMENTACIÓN VEHÍCULO

Permiso de circulación

SI NO

Certificado emisión gases

SI NO

Tarjeta de propiedad

SI NO

Seguro Obligatorio

SI NO

Ficha Técnica

SI NO

Carpeta de hoja de vida de vehículo

SI NO

DOCUMENTACIÓN MAQUINAS

Manual de operación y partes (fotocopias)

SI NO

Declaración de importación, fotocopia

SI NO

Ficha Técnica,

SI NO

Carpeta de hoja de vida de equipo

SI NO

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE LA MAQUINA/EQUIPO SALIENTE

	Bien	Regular	Mal	Observaciones
TAPON, TAPA Y VARILLA DE ACEITE	✓			
BOMBA DE AGUA	✓			
TUBERIA DE SUPERCARGADO	✓			
TANQUES DE COMBUSTIBLE	✓			
TAPAS COMBUSTIBLE	✓			
TAPA RADIADOR	✓			
RADIADOR	✓			
SOportes	✓			
SISTEMA DE DEPURACIÓN	✓			
BOMBA HIDRAULICA BICKERS	✓			
COMPRESOR	✓			Aire de servicio - frochado
BATERIA	✓			
SISTEMA ELECTRIC MOTOR	✓			
BOMBERS			N/A	
CAPOT			N/A	
CABINA	✓			
EXTENSIONES Y GUARDABARROS			N/A	
PAQUETES DE RESORTES			N/A	
TARROS DE SEGURIDAD			N/A	
VALVULAS DE FRENO			N/A	
TANQUES DE AIRE	✓			
BOTONES DE SEGURIDAD			N/A	
PIVOTE				
BOMBA DE FRENO DE PIE			N/A	
CAJAS DE FRENOS DELATERAS			N/A	
GOBERNOLL			N/A	
TOMAFUERZA			N/A	
MANGUERAS DE ACOPL	✓			
PALANCAS DEL VOLCO			N/A	
EJES DE TRANSMISIONES			N/A	
CARDANES			N/A	
CAJA			N/A	
DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO	✓			
GATOS HIDRAULICOS	✓			
BASTIDOR	✓			
TRAVIESAS			N/A	
CHASIS EN GENERAL	✓			
VOLCO			N/A	
TUBERIA DE ESCAPE	✓			



INSPECCIÓN DE ARRANQUE

Cliente: Consorcio Ruta 40

A la atención de: John Fredy Silva Garcia (Coordinador M&E)

Modelo de maquina: DX700

Serie: 56258

Modelo motor: CAT C7.1 168kW Tier 3

Serie: G9R09224

Horómetro Motor: 0016

Modelo Perforadora: HL710

Serie: M047223

Horómetro: 0002



VERIFICACIONES MÍNIMAS:

- ☒ Contenido de instrucciones de operación, mantención y seguridad
- ☒ Lubricación del equipo.
- ☒ Puntos de engrase.
- ☒ Recomendaciones de encendido y parada.
- ☒ Filtro de aire.
- ☒ Creas del motor.
- ☒ Fugas de aceite.
- ☒ Operaciones de seguridad en la máquina.
- ☒ Niveles de aceite y fluidos (Motor, transmisión, PTO, mandos finales, refrigerante, lubricación perforadora, etc.)
- ☒ Arrancar motor y verificar todos los movimientos.
- ☒ Instruir en movimientos del equipo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



JS



JS



Observaciones: N/A

He recibido la maquina relacionada en este documento en óptimas condiciones de estado y seguridad, la garantía del equipo empieza en la fecha de la firma de este documento.

FECHA: (DD/MM/AAAA) 06/05/21

Firma del cliente: [Signature]

Nombre cliente: John Silva

C.C.: 7078429297

Firma del representante: [Signature]

Nombre representante: Fernando Puz

C.C.: 71194643



AMERQUIP S.A.S.

NIT: 811.010.978-2
CRA. 48 N. 48 SUR - 075
ENVIGADO - ANTIOQUIA
TEL: 288 6565
www.amerquip.com
amerquip@epm.net.co

REMISION DE ENTREGA No.

000AM 680

Razon Social Cliente PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA

Dirección: CL 51 40 13

Nit/Cedula: 900007650-4


TEL: 3787400

O. de Compra: 47842

Ciudad: ITAGUI

Vendedor: JORGE MARIO AGUDEL

Item	Código	Descripción	Cantidad
1	FSBPOMF-025A-PIP	FILTROS	25
	FSBNMO-55-P4PWE	BOLSA FILTRANTE	50
3	FSBNMO-100-P4PWE	BOLSA FILTRANTE <i>Solo llegan 50 un.</i>	100



RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y C.C.: