Tarkastus pöytäkirja		Rinta-Jouppi Machine
Hyundai Robex 60	2012	

	Kunnossa / Tarkastettu	
Moottori:		
Käynnistys + käynti	X	Akut huonot
Vuodot	X	Ei havaittu
Öljynmäärä	X	Tarkastettu
Jäähdytin-neste	X	Tarkastettu
Letkut ja liitännät	X	Kunnossa
Hydrauliikka:		
Kaivuuhydrauliikka	X	Normaali
Käännönhydrauliikka	X	Normaali
Ajohydrauliikka	X	Normaali
Vuodot	X	Ei havaittu
Letkut ja liitännät	X	Kunnossa
Pyörittäjä:		
Kallistus ja pyöritys	X	Kunnossa
Pihdit		
Lisähydrauliikka	X	Kunnossa
Pyöräohjaus / tela		
Kahvat	X	Kunnossa
Tapit ja väljyydet	X	Korjattava
Yleiskunto:		
Tappien kunto	X	Korjattava
Puomin yleiskunto	X	Kunnossa
Kääntökehä	X	Kunnossa
Telasto / Pyörät	90	
Mukavuudet:		
Ilmastointi	X	Kunnossa
Ilmapenkki		
Rasvari	X	Keskitetty
Polttoaine lämmitin	X	Lohkolämmitin
Työvalot	X	Korjattavaa
Tankkauspumppu	X	Kunnossa
Pyyhkijät	X	Kunnossa
Mittalaite + anturit		

Muuta huomioitavaa:

Koneen tyvi ja puomisto vaativat tapitusta, samoin koneen pyörittäjä.

Tuntimittari vaihdettu ja arvioidut todelliset tunnit n. 7000h

Koneen kuntoarvio 1-5 **3**

Koneen tarkasti:

Jesse Salomäki

Koneen tarkastusraportista selviää koneen yleiskunto. Moottoriin ja hydrauliikkaan ei olla tehty mittauksia ja tarkastusraportti perustuu tarkastajan havantoihin. Koneessa saattaa olla vikoja, joita tarkastaja ei ole havainnut.