

# NOSTINTIIMI

Käyntiosoite: Nyrhintie 4, 28760 PORI / Postiosoite: Hillakuja 16 B, 28220 PORI

Puhelin: 040 591 6853

Sähköposti: nostintiimi@nostintiimi.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

VNa 403/2008

TYÖTURVALLISUUSLAKI 738/2002

## HENKILÖNOSTIMEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

- Käyttöönottotarkastus  
 Määräaikaistarkastus  
 Perusteellinen määräaikaistarkastus

Tarkastuspaikka ja -pvm: Pori 27.11.2025

Tarkastuksen numero: 422/2025

Tarkastaja:

Petri Nummi NT0521-2

### NOSTIMEN PERUSTIEDOT

Valmistaja: Haulotte Group

Maahantuoja: Reallift Oy

Haltija / tilaaja: Ruoppaus P.Suominen Oy

Merkki ja tyyppi: HAULOTTE HT 23 RTJ PRO

Valm.nro / -vuosi: 2021191/2017

Osoite: Kauppatie 2, 29250 Nakkila

### NOSTIMEN KUVAUS:

- Puomilava  
 Saksilava  
 Mastolava

### ALUSTA:

- Auto  
 Ajovaunu (itseks.)  
 Perävaunu (hinattava)  
 Siirtovaunu

### NOSTORAKENNE:

- Saksi  
 Nivelpuomi  
 Teleskooppipuomi  
 Nivelteleskooppipuomi

- Kiintomasto  
 Teleskooppimasto

### NOSTOTUET:

- Hydraul.kääntyvä  
 Hydraul.työntävä  
 Mekaaninen  
 Pyörät tukina  
 Ei tukia

### TARKASTUSKOHDAT

(K = kunnossa, E = korjattava, tarpeettomassa 2 ruksia)

#### 1. YLEISET VAATIMUKSET

K E

1. Soveltuvuus  
  2. Käyttöohjekirja ja säilytyspaikka  
  3. Kone- ja valmistajakilpi  
  4. Kuormakilpi ja työaluekaavio  
  5. Ohje- ja varoituskilvet  
  6. Turvavärit  
  7.

#### 2. TURVA- JA HALLINTALAITTEET

K E

1. Asiattoman käytön esto  
  2. Vaaka-asennon osoitinlaite  
  3. Häätäpysäytin  
  4. Varalaskujärjestelmä  
  5. Noston estolaite  
  6. Tuennan avauksen esto  
  7. Jarrut  
  8. Hallintalaitteet / -käyttösymbolit  
  9. Äänimerkki  
  10. Huoltotuki  
  11. Turva- / rajakytkimet  
  12. Kuormituksen valvonta  
  13.

#### 3. LISÄKOHDAT MASTOLAVALLE

K E

1. Sääsuoja  
  2. Erilliset tuennat  
  3. Turvatarrain  
  4. Nopeuden rajoitus

#### 4. NOSTIMEN RAKENTEET

K E

1. Kuljetusasento/-laitteet  
  2. Ajo- / hinausvarusteet, -valot  
  3. Tuet / tukijalat  
  4. Alusta, runko  
  5. Kääntölaitteet / -kehä  
  6. Nostorakenne / puomisto  
  7. Työtaso, -asento, / kierto  
  8. Hydraulijärjestelmä  
  9. Paineilmajärjestelmä  
  10. Valaistus  
  11. 12/24 V sähkölaitteet  
  12. 230 V sähkölaitteet  
  13. Valjaskoukku  
  14.

#### 5. TOIMINTAKOKEET

K E

1. Työliikkeet / nopeudet  
  2. Koekäyttö / -ajo Kuorma = 120kg

#### 6. KORJAUKSET

K E

1. Hitsaus / muu korjaus  
  2. Toimintakokeet ja suunnitelmien tarkastus  
  3. Koekuormitus Kuorma = kg

#### 7. PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Tehty:

Seuraava tehtävä: 2027

### PUUTTEET JA HUOMAUTUKSET

- Nostin on käyttökunnossa  
 Nostin on korjattava (korjausaika-arviot puutelistassa).  
 Nostin ei ole käyttökunnossa (korjattava ennen seuraavaa käyttöä).

Viat ja puutteet korjattu pvm:

Allekirjoitus:

Nimen selvennys:

Seuraava tarkastus tehtävä 27.11.2026 Mennessä.

STM 5.21/MAM

### PUUTELISTA:

6.1. Nostimeen tehty vuosihuolto ja uusittu yläohjaimen 2 ohjausvivun kumit.

### Nostimen seurantatiedot tarkastusjaksolla

Käyttötuntiarvio 4021 (tuntia)

Käyttötapa  Normaali käyttö

Vuokrakäyttö

Muu

K E

Huoltokirja / huollettu ohjeiden mukaan

### LIITTEET:

Puutelistaa liitteenä

Muu asiapaperi .....kpl

### NDT-pöytäkirja

Perusteellinen pöytäkirja

KUVAT