

UVV-Prüfprotokoll						
Prüfbericht-Nr.:	1	Datum:	08.04.2021			
Auftraggeber:	Geotec	Auftragsnummer:				
Straße:	Aspastr. 26	Ausführungsort:				
Ort:	59394 Nordkirchen	Straße:				
Kontaktperson:		Ort:				
Telefonnummer:		Prüfung durch Firma:				
		Ansprechpartner:				
		Telefonnummer:				
Maschinendaten:						
Typ:	Carrymax	Prüfer:				
Maschinenummer:	3-813274	Arbeitszeit/Anfahrt:				
Motornummer:	1JW8121	Fahrt hin	km	von	bis	Uhr
Baujahr:	04.2021	Fahrt zurück	km	von	bis	Uhr
Betriebsstunden:	0	Wartezeit	Std.	von	bis	Uhr
Letzte UVV am:	/	Arbeitszeit	Std.	von	bis	Uhr
UVV-Prüfung (jährlich):						
Pos.			Status	Bemerkungen		
1	allgemeiner Maschinenzustand		1			
2	Zurpunkte prüfen(Risse, verzogen)		1			
3	nach Leckagen prüfen		1			
4	allgemeiner Zustand Hydraulikschläuche		1			
5	Spülsschlauch prüfen(Risse, Knickstellen)		1			
6	Windenseile prüfen		4			
7	Vorschubkette/sein prüfen		4			
8	Warn/Hinweisschilder prüfen		1			
9	Schalter, Hebel u. Manschetten prüfen		1			
10	Joysticks auf 0-Stellung prüfen		4			
11	Motorhaubenzylinder /-gurt prüfen		4			
12	Starterbatterie Befestigung prüfen		1			
13	Starterbatterie Polklappen prüfen		1			
14	Fahrwerksketten auf Spannung prüfen		1			
15	Fahrwerksketten auf Verschleiß prüfen		1			
16	Handbuch vorhanden		1			
17	Prüfplakette aufkleben mit Datum		1			
Status:	1 geprüft und ok.		3 Austausch / Reparatur erforderlich			
	2 erneuert / ausgetauscht		4 nicht erforderlich		5 nicht vorhanden	
UVV-Prüfung bestanden:						
Ja	<input checked="" type="checkbox"/>					
Nein	<input type="checkbox"/>					
Nächste UVV-Prüfung:	04.2022					
08.04.2021		Unterschrift Prüfer / Datum		Unterschrift des Kunden / Datum		