

WORKORDER INFORMATION

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2020-07-03	26712	356404860

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
25294	Arver Lastbilar		Unknown	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175016	MULTI	R-UNDERHÅLL - DC16
1	Labour	00175111	MULTI	R-UNDERHÅLL - 8X2, 8X4
1	Labour	00175021	MULTI	X-UNDERHÅLL -

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2020-03-03	469	356404720, 356404721, 356404886, 356404885

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
24737	Arver Lastbilar		Unknown	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Part	131-10390010	Local	ADBLUE 10L
1	Labour	00175009	MULTI	LEVERANSKONTROLL STOR
1	Labour	00175014	MULTI	LEVERANSKONTROLL - AKTIVERA FÄRDSKRIVARE
1	Part	2202125	Scania	SPOLARVÄTS
2	Labour	19058000	Local	OMBYGGNATION SKÄRMAR
2	Part	N/A	Local	727160
2	Part	N/A	Local	305067652260
2	Part	N/A	Local	960B42800100G
2	Part	N/A	Local	96010445
2	Part	115-916099874345	Local	AVGASKLAMMA 45mm
2	Part	115-3026999962-2	Local	STÖDBESLAG 62-2
2	Part	0581068	Scania	SKENA
2	Part	0581069	Scania	REPARATION
2	Part	137-001	Local	STÄNKSKYDD ARVER
3	Labour	16008000	Local	MONTERING BÅGE+LJUS
3	Part	N/A	Local	24705-10-P
3	Subcontr	Främmande Arbete	N/A	ADAPTER JÄRN ROSTFRITT
3	Part	FR01	Local	PÅ OSS DEB. FRAKT
3	Part	N/A	Local	999
3	Part	2264158	Scania	ROT VARNIN
3	Part	1112499	Scania	SKARVHYLSA
3	Part	1112500	Scania	SKARVHYLSA

4	Labour	16008000	Local	MONTERING EXTRA BACKLJUS
4	Part	N/A	Local	18-9053
4	Part	2432341	Scania	FÄSTE
5	Labour	16008000	Local	MONTERING BLIXTLJUS,DRAGNING KABLAR
5	Subcontr	Främmande Arbete	N/A	ROSTFRIA FÄSTEN
5	Part	0583038	Scania	KOPPL LÅDA
5	Part	158-029941600100	Local	MF6S-7991-A4/70-IX2,5-M4X16
5	Part	158-029342000100	Local	MRX-7985-A4/70-PH2-M4X20
5	Part	158-0326400100	Local	M6M-934-A4-NV7-M4
5	Part	158-0412600100	Local	PLANBRICKA-125-140HV-A4-D6,4
5	Part	096-SX-1603-300586	Local	BLIXTLJUS
5	Part	1934343	Scania	LEDNING
5	Part	0815361	Scania	SPÄNNBAND
5	Part	158-0770119	Local	AUTO-KABEL 4X1,5MM² SVART
5	Part	0815166	Scania	SKRUV
5	Part	158-01273351600100	Local	KFXS-7983-C-PH2-A4-3,5X16
6	Labour	16008000	Local	INKOPPLING ALL EL I HYTT
6	Part	2168059	Scania	SÄKRINGSHÅ
6	Part	2168060	Scania	SÄKRINGSHÅ
6	Part	2085456	Scania	RELÄSOCKEL
6	Part	2420827	Scania	RELÄ
6	Part	1493046	Scania	RELÄ
6	Part	1536838	Scania	LED.SKO FL
6	Part	2085458	Scania	RELÄSOCKEL
6	Part	0199950	Scania	LEDNINGSSK
6	Part	0199953	Scania	STIFTISOL.
6	Part	0815651	Scania	LEDN.SKO
6	Part	0815662	Scania	LEDN.SKO
6	Part	0813907	Scania	LED.SKO FL
6	Part	N/A	Local	8KV 002.145-031
6	Part	2674927	Scania	KOMPLETTER
6	Part	1515187	Scania	LED.SKO FL

6	Part	0807085	Scania	LEDNINGSSK
6	Part	2244588	Scania	LEDNINGSSK
6	Part	1443344	Scania	LED.SKO FL
6	Part	141-5410601	Local	KABEL RKUB 6.0mm2 RÖDBOBIN 50m
6	Part	2129460	Scania	ELLEDNING
6	Part	1436904	Scania	LEDNING
6	Part	2168061	Scania	SÄKRINGSHÅ
6	Part	2168060	Scania	SÄKRINGSHÅ
6	Part	2085459	Scania	SÄKRINGSHÅ
6	Part	0382327	Scania	SÄKRING
6	Part	0382329	Scania	SÄKRING
6	Part	0382331	Scania	SÄKRING
6	Part	158-05552	Local	KOPPLINGSPLINTAR 2450
6	Part	2085456	Scania	RELÄSOCKEL
6	Part	0815662	Scania	LEDN.SKO
6	Part	1515187	Scania	LED.SKO FL
6	Part	0807108	Scania	HYLSA
6	Part	0199953	Scania	STIFTISOL.
6	Part	0199950	Scania	LEDNINGSSK
6	Part	158-05026481	Local	HÅLLARE BUNTBAND SVART 27X27MM
6	Part	158-07701242	Local	AUTO KABEL 12X1,5MM² SVART
6	Part	158-0770202	Local	KABEL DUBBELISOLERAD 2X1,5MM²
6	Part	158-05559231	Local	LÖDSKARVHYLSA RÖD
6	Part	158-05559232	Local	LÖDSKARVHYLSA BLÅ
6	Part	158-0771750198	Local	KRYMPSLANG M LIM 9-3 3,0M/BOX
6	Part	0807086	Scania	LEDN.SKO
6	Part	0807109	Scania	LEDN.SKO
6	Part	2239703	Scania	BROMSRENGÖ
6	Part	1536839	Scania	LED.SKO FL
6	Part	0815651	Scania	LEDN.SKO
6	Part	0815363	Scania	BUNTBAND
6	Part	0815360	Scania	SPÄNNBAND
6	Part	0815361	Scania	SPÄNNBAND

6	Part	2420827	Scania	RELÄ
6	Part	2085458	Scania	RELÄSOCKEL
7	Part	158-0827114	Local	ALK.BATTERI 1,5V LR20 D
7	Labour	00168501	Local	LEVERANSPAKET (SE INFO RUTA)
7	Part	096-FOR6751	Local	REKLAMLIST
7	Part	096-FOR6900	Local	SKYLTHÅLLARE
7	Part	158- 0944482400250	Local	BLINDNIT-ALU/ST-SH-4,8X24
7	Part	158-18902001	Local	AVFETTNING EXTRA 1 L
7	Part	2239726	Scania	AEROSOL
7	Part	2472351	Scania	LÄNK
8	Part	1724749	Scania	ANTENN
8	Part	2168059	Scania	SÄKRINGSHÅ
8	Part	0815651	Scania	LEDN.SKO
8	Part	0382327	Scania	SÄKRING
8	Part	1431420	Scania	KONTAKTHUS
8	Part	1443350	Scania	KONTAKTHUS
8	Part	2244588	Scania	LEDNINGSSK
8	Part	1112500	Scania	SKARVHYLSA
8	Part	1436916	Scania	LEDNING
8	Part	1436912	Scania	LEDNING
8	Part	0816143	Scania	LEDNINGSSK
8	Part	1443344	Scania	LED.SKO FL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2020-09-07	53577	356311245

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
25494	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175082	MULTI	S-UNDERHÅLL ENLIGT SCANIAS UNDERHÅLLSPROGRAM. DC16
1	Labour	00175083	MULTI	S-UNDERHÅLL. HJULKONFIGURATION. 6X2, 6X2/2, 6X2/4.
1	Part	2531948	Scania	UNDERHÅLLS
1	Part	2095030	Scania	KUPÉLUFTFI
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2020-11-16	84180	356311524, 356405040

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
25807	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
2	Part	2265357	Scania	SOLSKYDD
2	Part	2519434	Scania	STYRNING
2	Part	2272118	Scania	KLÄMMA
3	Other	N/A	N/A	Bränsle: Engine : Scania LDF-4 5W-30 (4030719) , 44,6
3	Labour	00175082	MULTI	S-underhåll enligt Scanias underhållsprogram. DC16
3	Labour	00175083	MULTI	S-underhåll. Hjulkonfiguration. 6x2, 6x2/2, 6x2/4.
3	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
3	Part	2003505	Scania	FILTERSATS
3	Part	2057893	Scania	REP.SATS
3	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
4	Labour	00175016	MULTI	R-underhåll enligt Scanias underhållsprogram. DC16
4	Labour	00175111	MULTI	R-underhåll. Hjulkonfiguration. 6x2, 6x4, 6x6, 6x2/4, 6x2*4, 6x2/2, 6x4/4, 6x4*4.

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2020-11-25	87853	356405053, 356311540

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
25845	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	[1, 18, 2] Kundklagomål, Hytt, Funktionsbortfall [16, 1, 0] Byte av skadeorsakande artikel eftersom Störning, Ej applicerbar
1	Part	2024218	Scania	KAFFEBRYGG - 2970600
1	Labour	18305264	MULTI	BYTA MIKROVÅGSUGN, 1 ST, I ÖVRE FRÄMRE FÖRVARINGSHYLLA. HIGH/TOPLINE
2	Part	2753171	Scania	TORKARBLAD

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2021-03-01	123256	356312022, 356405235, 356405236

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
26326	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175021	MULTI	X-UNDERHÅLL ENLIGT SCANIAS UNDERHÅLLSPROGRAM. DC09-DC16
1	Labour	00228005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	2095030	Scania	KUPÉLUFTFI
1	Part	1894323	Scania	FRYSSKYDD
2	Labour	12008000	Local	REP SLANGANSLUTNING
2	Part	2058382	Scania	INSTICKSNI
2	Part	2058782	Scania	LÅSRING
3	Labour	18008000	Local	REP FÄSTEN+MONTERING SPOILER
3	Part	2748852	Scania	FÄSTE
3	Part	2376743	Scania	FÄSTE
3	Part	0812525	Scania	FLÄNSSKRUV
3	Part	2292254	Scania	DISTANSSTY
3	Part	2408364	Scania	KLÄMMA
3	Part	2275571	Scania	GÅNGLED
3	Part	2127919	Scania	FÄSTE
3	Part	2376730	Scania	SLID
3	Part	0812525	Scania	FLÄNSSKRUV
3	Part	2292254	Scania	DISTANSSTY
3	Part	2408364	Scania	KLÄMMA
4	Part	1770671	Scania	SPÄNNBAND

4	Labour	00256406	MULTI	KAMPANJ RA/TC/RC RA/TC/RC
4	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2021-03-16	130249	356405243

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
26417	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	[1, 1, 18] Kundklagomål, Motor, Felkoder / varningslampa tänds [56, 1, 0] Byte av skadeorsakande artikel eftersom Kortsluten krets, Ej applicerbar
1	Labour	03015472	MULTI	BYTA INSPRUTARE, 1 ST, PÅ MOTOR. INKL. ANVÄNDA SCANIA DIAGNO DC16 XPI 1 ST
1	Part	1832724	Scania	HÖGTRYCKSA
1	Part	0570648	Scania	INSPRUTARE

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2021-04-15	143407	356405303

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
26558	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	[1, 3, 18] Kundklagomål, Bränsle- och avgassystem, Felkoder / varningslampa tänds [16, 1, 0] Byte av skadeorsakande artikel eftersom Störning, Ej applicerbar
1	Labour	03015471	MULTI	BYTA INSPRUTARE, 2 ST, PÅ MOTOR. INKL. ANVÄNDA SCANIA DIAGNO DC16 XPI 2 ST
1	Part	0570648	Scania	INSPRUTARE
1	Part	1832724	Scania	HÖGTRYCKSA

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2021-04-26	147300	356405325

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
26599	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175058	MULTI	M-underhåll enligt Scantias underhållsprogram.
1	Labour	00175091	MULTI	M-underhåll. Hjulkonfiguration.
1	Labour	00175033	MULTI	Avlufta kopplingsmanövrering. Inkl. byta hydraulvätska.
1	Labour	00058005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	2202125	Scania	SPOLARVÄTS
1	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
1	Part	2587147	Scania	ROTOR
1	Part	2057893	Scania	REP.SATS
1	Part	2003505	Scania	FILTERSATS

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2021-09-24	208913	356312706

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
27279	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175036	MULTI	L-UNDERHÅLL ENLIGT SCANIAS UNDERHÅLLSPROGRAM. DC16 XPI
1	Labour	00175037	MULTI	BYTA FILTER, 1 ST, I SCR-SYSTEMET. SCR
1	Labour	00175038	MULTI	BYTA OLJA OCH FILTER I RETARDER. SCANIA RETARDER
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	4006433	Scania	ATF S4 HDX 209L
1	Part	4009793	Scania	LDF-3 75W90 209
1	Part	4011641	Scania	STO 2:0 A 75W-1
1	Part	2531948	Scania	UNDERHÅLLS
1	Part	2655853	Scania	FILTERHUS
1	Part	1893214	Scania	TILLSYNSSA
1	Part	2343432	Scania	FILTERINSA
1	Part	2134356	Scania	TILLSYNSSA
1	Part	2562323	Scania	FILTERSATS
1	Part	2587147	Scania	ROTOR
1	Part	2753171	Scania	TORKARBLAD
1	Part	2002705	Scania	OLJEFILTER
1	Part	2095030	Scania	KUPÉLUFTFI
1	Part	2202125	Scania	SPOLARVÄTS
1	Part	2252147	Scania	BROMSVÄTSK
1	Part	158-0944481800250	Local	BLINDNIT-ALU/ST-SH-4,8X18
1	Part	096-FOR6751	Local	REKLAMLIST
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2021-05-12	154751	356312343, 356405619, 356312854, 356405620, 356312661

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
26699	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	[1, 5, 18]Kundklagomål,Växellåda,Felkoder / varningslampa tänds [16, 1, 17]Byte av skadeorsakande artikel eftersom Störning, 3:e cylinder
1	Labour	03015472	MULTI	BYTA INSPRUTARE, 1 ST, PÅ MOTOR. INKL. ANVÄNDA SCANIA DIAGNO DC16 XPI 1 ST
1	Part	0570648	Scania	INSPRUTARE
1	Part	1832724	Scania	HÖGTRYCKSA

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2021-06-09	211863	356405623

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
26848	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	21008000	Local	FRI TEXT ALLMÄNT
1	Part	0570648	Scania	INSPRUTARE
1	Other	N/A	N/A	Artikel 0570648, tidigare använd 2021-05-12 av driftställe S35, Återförsäljare 40096, på arbetsorder 26699. Föregående mätarställning. 154751, på 2021-04-15 av driftställe S35, Återförsäljare 40096, på arbetsorder 26558. Föregående mätarställning. 143407, på 2021-03-16 av driftställe S35, Återförsäljare 40096, på arbetsorder 26417. Föregående mätarställning. 130249
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Part	2954255	Scania	HASTIGHETS
2	Part	1742941	Scania	UTSKRIFTSP

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2021-10-19	211863	356312866, 356312865

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
27330	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	21008000	Local	REP ENLIGT KALKYL
1	Subcontr	Främmande Arbete	N/A	LACKERING
1	Part	950-2653998	Local	DÖRR
1	Part	950-2230750	Local	HYTTTHÖRN
1	Part	950-2790473	Local	FÄSTE
1	Part	950-2559299M	Local	PANEL
1	Part	950-2422394M	Local	SIDOPANEL
1	Part	2148783	Scania	TÄTNINGSLI
1	Part	2223647	Scania	KLÄMMA
1	Part	2674390	Scania	HUVUDSTRÅL
1	Part	2609156	Scania	TRIMPANEL
1	Part	2620784	Scania	TÄTNING
1	Part	2625705	Scania	DIMSTRÅLKA
1	Part	2295953	Scania	STÖTFÅNGAR
1	Part	2176129	Scania	TÄTNING
1	Part	2422409	Scania	STEGPLATTA
1	Part	2264830	Scania	FÄSTE
1	Part	2660205	Scania	FÄSTE
1	Part	2790473	Scania	FÄSTE
1	Part	2595879	Scania	KONSOL
1	Part	2649555	Scania	FÄSTE
1	Part	2264830	Scania	FÄSTE
1	Part	2372927	Scania	FÄSTE

1	Part	1306931	Scania	blindnit
1	Part	2565024	Scania	FÄSTELEMEN
1	Part	2234254	Scania	TÄTNINGSLI
1	Part	2334727	Scania	LED
1	Part	2223647	Scania	KLÄMMA
1	Part	2491806	Scania	GÅNGLED
1	Part	2427133	Scania	ETIKETT
1	Part	1466078	Scania	SLANGKLÄMM
1	Part	1912553	Scania	KONTAKTHUS
1	Part	1505286	Scania	ANSATSSKRU
1	Part	1391162	Scania	SKRUV
1	Part	2216693	Scania	FÄSTELEMEN
1	Part	2341862	Scania	LUFTRIKTAR
1	Part	2557320	Scania	SLÄPLIST
1	Part	2827979	Scania	SPÄRRTAPP
1	Part	1431419	Scania	KONTAKTHUS
1	Part	1443344	Scania	LED.SKO FL
1	Part	0816143	Scania	LEDNINGSSK
1	Part	1443350	Scania	KONTAKTHUS
1	Part	1431420	Scania	KONTAKTHUS
2	Other	N/A	N/A	MOMS 25% (ev.moms från skadefaktura ingår): AMW_007503 58969,99

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2021-11-01	214061	356312915

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
27449	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	17008000	Local	KONTROLL FÄRDSKRIVARE
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2022-02-21	260110	356313357

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
28021	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	21008000	Local	ABS KONTAKT BYTA
1	Part	2120380	Scania	PLUGG
2	Labour	03265108	MULTI	BYTA DIFFERENTIALTRYCKGIVARE. INKL. ANVÄNDA SCANIA DIAGNOS. SCR EURO 6 LJUDDÄMPARLÄNGD 900 MM.
2	Part	2302150	Scania	TRYCKGIVAR
2	Part	2698257	Scania	SLANG
2	Part	2698178	Scania	RÖR
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2022-03-04	260481	356313419, 356405877, 356405878

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
28029	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175082	MULTI	S-UNDERHÅLL ENLIGT SCANIAS UNDERHÅLLSPROGRAM. DC16
1	Labour	00175083	MULTI	S-UNDERHÅLL. HJULKONFIGURATION. 6X2, 6X2/2, 6X2/4.
1	Labour	00058005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	2531948	Scania	UNDERHÅLLS
2	Part	2825448	Scania	oljefilter
2	Labour	00256403	MULTI	KAMPANJ RA/TC/RC RA/TC/RC
3	Labour	00256406	MULTI	KAMPANJ RA/TC/RC RA/TC/RC
4	Labour	03265146	MULTI	BYTA PARTIKELFILTER, 2 ST, I LJUDDÄMPARE, INKL. ANVÄNDA SCAN 900MM
4	Part	0570764	Scania	partikelfi
4	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2022-04-19	285206	806339372

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
54660	Bilmetro Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	KONTROLL FELKODER. VARNAR PÅ SPRIDARE CYLINDER 2. KALIBRERING AV INSPRUTARE.
1	Labour	01005121	MULTI	FELSÖKA PRODUKTINDIVID. INKL. START ELLER PROVKÖRNING FÖR AT
1	Other	N/A	N/A	Miljöavgift

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2022-06-17	310506	356313816

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
28556	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175058	MULTI	M-UNDERHÅLL ENLIGT SCANIAS UNDERHÅLLSPROGRAM. DC16 XPI
1	Labour	00175032	MULTI	BYTA MOTORNS LUFTFILTER. MOTORLUFTFILTER.
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	2531948	Scania	UNDERHÅLLS
1	Part	2587147	Scania	ROTOR
1	Part	1893214	Scania	TILLSYNSSA
1	Part	2343432	Scania	FILTERINSA
1	Part	2095029	Scania	KUPÉLUFTFI
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2022-08-03	320805	356314009

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
28717	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	18008000	Local	FUNKTIONSKONTROLL AC
2	Labour	12008000	Local	KONTROLL-FASTDRAGNING KR.HÄMMARE
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2022-11-03	381347	356314469

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
29133	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175036	MULTI	L-UNDERHÅLL ENLIGT SCANIAS UNDERHÅLLSPROGRAM. DC16 XPI
1	Labour	00175072	MULTI	L-UNDERHÅLL. HJULKONFIGURATION. 6X2, 6X2/2.
1	Labour	00175038	MULTI	BYTA OLJA OCH FILTER I RETARDER. SCANIA RETARDER
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	4006433	Scania	ATF S4 HDX 209L
1	Part	4009793	Scania	LDF-3 75W90 209
1	Part	4011641	Scania	STO 2:0 A 75W-1
1	Part	2095029	Scania	KUPÉLUFTFI
1	Part	2531948	Scania	UNDERHÅLLS
1	Part	2587147	Scania	ROTOR
1	Part	1893214	Scania	TILLSYNSSA
1	Part	2343432	Scania	FILTERINSA
1	Part	2002705	Scania	OLJEFILTER
1	Part	2134356	Scania	TILLSYNSSA
2	Part	2908940	Scania	torkarblad
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2023-03-02	407236	356314712

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
29695	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	20208000	Local	REP BACKKAMERA
1	Part	0815361	Scania	SPÄNNBAND
1	Part	N/A	Local	999
2	Labour	21008000	Local	REP BACKLJUS SLÄP
2	Part	1443344	Scania	LED.SKO FL
2	Part	0813907	Scania	LED.SKO FL
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2023-03-24	415914	356314798

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
29785	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175083	MULTI	S-UNDERHÅLL. HJULKONFIGURATION. 6X2, 6X2/2, 6X2/4.
1	Labour	00175082	MULTI	S-UNDERHÅLL ENLIGT SCANIAS UNDERHÅLLSPROGRAM. DC16
1	Labour	00175027	MULTI	BYTA MOTORNS LUFTFILTER. MOTORLUFTFILTER.
1	Labour	00058005	Local	SMÖRJNING LASTVÄXLARE
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	2531948	Scania	UNDERHÅLLS
1	Part	2343432	Scania	FILTERINSA
1	Part	2095029	Scania	KUPÉLUFTFI
2	Labour	02105126	MULTI	BYTA POLY-V-REM, 1 ST, FÖR KYLSYSTEMETS FLÄKT. 1 ST. DC16
2	Labour	02105055	MULTI	BYTA REMSPÄNNARE, 1 ST, FÖR POLY-V-REM I KYLSYSTEMET. 1 ST. DC9-DC16
2	Labour	02105122	MULTI	BYTA BRYTRULLE, 1 ST, FÖR MOTORNS REMTRANSMISSION. 1 ST. DC09-DC16
2	Part	2543309	Scania	POLY-V-REM
2	Part	2129402	Scania	BRYTRULLE
2	Part	2197388	Scania	REMSPÄNNAR
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2023-03-27	415993	356314799

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
29795	Arver Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	16055057	MULTI	BYTA GENERATOR, 1 ST. DC16 XPI
1	Part	0573229	Scania	generator
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2023-11-21	461400	153318539

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
655403	Atteviks Lastbilar		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	[1, 1, 18]Kundklagomål, Motor, Felkoder / varningslampa tänds eftersom ,
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00005101	MULTI	ÅTERSTÄLLA FORDON EFTER BÄRGNING
1	Labour	16005015	MULTI	KONTROLL FELKODER, SPARAT FORDONSINFO. BESTÄLLNING NYCKELKODER
1	Labour	03355121	MULTI	BYTA ECU EMS INKL. PROGRAMMERA MED SCANIA DIAGNOS.
1	Subcontr	Främmande arb	N/A	BÄRGNING FRÅN GYLLENE UTTERN TILL VERKSTAD
1	Subcontr	Främmande arb	N/A	NYCKELKODER
1	Part	2738288	Scania	ECU EMS
1	Part	0815363	Scania	BUNTBAND
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2023-08-22	456820	916301138, 916301240, 916301241, 916301205

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
140193	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Subcontr	FRÄMMANDE ARBETE	N/A	AVGÅR SJÄLVRISK (F9)
1	Labour	C18008108	Local	GLAS ARBETE
1	Part	2822047	Scania	TEJP
1	Part	2187766	Scania	DISTANSSTY
1	Part	2239809	Scania	FÄSTE
1	Part	2564267	Scania	REGNLJUSGI
1	Part	2439524	Scania	VINDRUTA
1	Part	2753171	Scania	TORKARBLAD
4	Subcontr	FRÄMMANDE ARBETE	N/A	SJÄLVRISK (F9)
4	Other	N/A	N/A	MOMS 25% (ev.moms från skadefaktura ingår): AMW_007503 14551,98

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2023-05-30	441160	926300093

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
30049	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	17105065	MULTI	PERIODISK KONTROLL OCH PROVNING AV DIGITAL FÄRDSKRIVARE, 1 S SMART FÄRDSKRIVARE
2	Labour	16008000	Local	REP KABLAG FÖRARDÖRR
2	Part	1112500	Scania	SKARVHYLSA
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2023-04-10	420414	636302882

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
105562	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00005077	MULTI	FAST SERVICEAVGIFT, NORMAL ARBETSTID
1	Labour	00008006	Local	ÖVERTID ASSISTANCE VARD 16,00-07,00
1	Labour	00005002	MULTI	RESA TILL FORDON / MOTOR. SCANIA ASSISTANCE VID REPARATION H
1	Subcontr	FRÄMMANDE ARBETE	N/A	MILERS SERVICEBIL (F9)
1	Labour	06058000	Local	ÅTERMONTERING KARDANMELLANAXEL
1	Labour	04015081	MULTI	BYTA ECA TILL KOPPLINGSMANÖVRERING OPTICRUISE. INKL. ANVÄNDA ECA
1	Part	0575120	Scania	ECA
1	Part	2966989	Scania	flänsskruv
1	Part	2396116	Scania	SÄKRING
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2025-01-16	497679	806336028

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
225670	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	12055057	MULTI	BYTA LUFTBÄLG, 1 ST, TILL STÖDAXELLYFT. STÖDAXELLYFT
1	Part	2517987	Scania	LUFTFJÄDER
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2024-11-09	479206	916407328

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
148579	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Part	1771735	Local	SPOLARVÄTSKA FÄRDIG BLANDAD
1	Labour	00265057	MULTI	Underhåll bastillägg. 3-5 Axlar
1	Labour	00265078	MULTI	Underhåll bas. 2-3 Axlar Diesel
1	Labour	00168000	Local	FRI TEXT TILLSYN PRT
1	Other	N/A	N/A	Smörjning VBG [0.1]
1	Other	N/A	N/A	Smörjning tipp [0.2]
1	Other	N/A	N/A	Smörja lastväxlare [0.4]
2	Labour	00265008	MULTI	Underhåll bromsprov. 2-3 Axlar
3	Labour	00265222	MULTI	Underhåll centrifugaloljerenare. DC16 XPI
3	Part	2587147	Scania	ROTOR
4	Labour	00265018	MULTI	Underhåll chassismörjning. 6x2, 6x4, 4x4, 6x2/2, 6x2*4, 6x2/4
5	Labour	00265014	MULTI	Underhåll chassi 1. 6x2, 6x4, 6x6, 6x2/2.
6	Labour	00265026	MULTI	Underhåll kopplingsvätska. Opticruise med ECA
6	Part	2252147	Scania	BROMSVÄTSK
7	Labour	00265036	MULTI	Torkmedelsbehållare underhåll. Enkel
7	Part	2562323	Scania	TILLSYNSATS
8	Labour	00265096	MULTI	Underhåll axelväxelolja.
8	Labour	00265214	MULTI	Underhåll motorolja. DC13/DC16
8	Part	4030719	Scania	LDF-4 5W-30 BUL
8	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
8	Part	2057893	Scania	REP.SATS
9	Labour	00265009	MULTI	Underhåll bränslefilter. DC09/DC16 XPI

9	Part	2003505	Scania	FILTERSATS
10	Labour	00265010	MULTI	Underhåll bränsletank. Diesel
10	Part	2240905	Scania	FILTER

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2025-02-21	510000	916307909

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
150636	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	18105145	MULTI	BYTA FJÄRRKONTROLL, 1 ST. INKL. ANVÄNDA SCANIA DIAGNOS.
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2025-04-09	523559	916308284

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
151471	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	02255074	MULTI	BYTA KYLVÄTSKEPUMP, 1 ST, I KYLSYSTEMET. INKL. TA BORT OCH S DC16 XPI
1	Part	2363452	Scania	KYLVÄTSKEP
1	Part	2282546	Scania	PLUGG
1	Part	1886663	Scania	PACKNING
1	Part	0815361	Scania	SPÄNNBAND
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2025-04-22	526487	916308478, 916409888

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
151649	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	02055054	MULTI	PROVTRYCKA LADDLUFTSYSTEM.
1	Labour	03005081	MULTI	FELSÖKA BRÄNSLESYSTEM. GRUNDKONTROLL
1	Part	158-0899121103	Local	KORTTIDSMASK FFP3V
2	Labour	00265032	MULTI	Underhåll partikelfilter. 900mm
2	Part	0570764	Scania	PARTIKELFI
2	Part	2137231	Scania	TÄTNINGSRI
2	Part	0815132	Scania	MUTTER
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2025-05-12	533038	916410086, 916410087, 916308611

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
151991	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	17105031	MULTI	PERIODISK KONTROLL OCH PROVNING AV DIGITAL FÄRDSKRIVARE, 1 S
1	Part	3047580	Scania	PLOMB
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	Färdskrivarkontroll 2-års Digital [1.9]
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Part	1771735	Local	SPOLARVÄTSKA FÄRDIG BLANDAD
2	Labour	00265057	MULTI	Underhåll bastillägg. 3-5 Axlar
2	Labour	00265078	MULTI	Underhåll bas. 2-3 Axlar Diesel
2	Labour	00168000	Local	FRI TEXT TILLSYN PRT
2	Part	4006248	Scania	GADUS S3 V220C
2	Other	N/A	N/A	Smörjning VBG [0.1]
2	Other	N/A	N/A	Smörjning tipp [0.2]
2	Other	N/A	N/A	Smörja lastväxlare [0.4]
3	Labour	00265001	MULTI	Underhåll axelväxelolja. En drivande bakaxel
3	Part	2125326	Scania	OLJA75W-140 2:0
3	Part	2134356	Scania	TILLSYNSSA
3	Part	2001228	Scania	TÄTNINGSBR
4	Labour	00265009	MULTI	Underhåll bränslefilter. DC09/DC16 XPI
4	Part	2003505	Scania	FILTERSATS
5	Labour	00265096	MULTI	Underhåll axelväxelolja.
5	Labour	00265214	MULTI	Underhåll motorolja. DC11-DC16

5	Part	4030719	Scania	LDF-4 5W-30 BUL
5	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
5	Part	2057893	Scania	REP.SATS
6	Other	N/A	N/A	KONTROLL, KONSTATERADE ATT AVGASVENTIL PÅ CYLINDER 4 TRASIG SÅ FICK BYTA CYLINDERHUVUD 4, KONTROLL TURBO ALLT VAR OK, SATT IHOP FYLLT PÅ VATTEN PROVKÖRNING ALLT OK
6	Labour	01005121	MULTI	FELSÖKA PRODUKTINDIVID. INKL. START ELLER PROVKÖRNING FÖR AT
6	Labour	01015781	MULTI	TA BORT OCH SÄTTA DIT CYLINDERHUVUD, 1 ST, HÖGER SIDA. INKL. HÖGER SIDA, 1ST I EN ENHET. DC16 XPI
6	Part	0575989	Scania	CYLINDERHU
6	Part	2621569	Scania	PACKNINGSS
6	Part	2414834	Scania	PACKNING
6	Part	2517849	Scania	SNABBKOPPL
6	Part	1460779	Scania	SKRUV
6	Part	1489897	Scania	DISTANS
6	Part	1108053	Scania	SKRUV
6	Part	0349419	Scania	O-RING
6	Part	2086028	Scania	PACKNING
6	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2170819	TGN68A	Not Available	2025-06-30	547931	916309134

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
152770	Scania Sverige AB		SE	Scania	S 520 B6x2NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	18505065	MULTI	BYTA LÄNKSYSTEM, 1 ST, VINDRUTA.
1	Part	950-2561570	Local	VINDRUTETO
2	Other	N/A	N/A	BYTT BROMSOK OCH KLOCKA HÖGER SIDA SAMT KLOSSAR BÅDA SIDOR
2	Labour	10015299	MULTI	BROMSOK BYTA ,1ST, INKL. BYTA BROMSKLOSSARNA OCH KONTROLLERA 1 ST. SKIVBROMS
2	Part	950-0573081	Local	BROMSOK
2	Part	950-2494058	Local	FJÄDERBROMSCYLI
2	Part	2325212	Scania	BROMSKLOSS
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL