

Ponsse, Scorpion King - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Ponsse**
Modell: **Scorpion King**
Timmar vid inleverans: **16500**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Tillverkningsår: **2018**
Serienummer: **PONS02KCCAA010566**
Inleverans: **08.03.2026**
Uppställningsplats: **Frösön**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Övrigt: **pump bytt, motor bytt till utbytesmotor jan 2026**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Hydrostat: **Pump & Motor Bytt, Se Kommentar Nedan**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **80%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **Bytt, Se kommentar**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Anmärkningar:
fläckmotor bytt stora servicen vid 15000 tim, motor bytt till utbytesmotor jan 2026

Kylsystem: **Bra**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Påfyllningspump för hydrauliskolja**

Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Bio**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Optic**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Dataklave: **500 mm**
Maskinpärm: **Nej**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Övrigt**
Driftsuppföring: **Ja**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Instruktionsbok: **Nej**
Reservdelsbok: **Nej**



Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**
Kranbelysning: **Ja**

Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Svängenhet: **OK**



Aggregat

Fabrikat: **Ponsse**
År: **2018**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Nej**
Skick: **Bra**
Stubbehandling: **Nej**
Anmärkningar: **fägmärkning urfunktion**

Modell: **H7**
Timmar: **16500**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Fägmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**



Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**
Typ: **eco**

Typ: **eco**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**