

# Greimo, 2016 - Forwarder Komatsu - Inspection report

## Fotos



## Information

Marke: **Greimo**  
Modelljahr: **2016**  
Betriebsstunden bei Lieferung: **14000**  
Land: **Deutschland**  
Jahr: **2025**

Baujahr: **2016**  
Seriennummer: **61005**  
Lieferdatum: **22.04.2025**  
Standort: **Kreuz Wertheim**



## Grundmaschine

Vorderachse: **Boogie**  
Automatische Feuerlöschanlage: **Nein**  
Feuerlöscher: **Eingebaut und geprüft**  
Bogielift: **Ja**  
Getriebe: **Gut**  
Schutzbügel: **Nein**  
Hydrostat: **OK**

Hinterachse: **Boogie**  
Leiter: **Gut**  
Zentralschmierung: **Ja**  
Mittelgelenk: **OK**  
Polterschild: **Nein**  
Lackierung: **Gut**



## Reifen

Vorderseite links vorne: **40%**  
Vorderseite links hinten: **40%**  
Hinterseite vorne links: **40%**  
Hinterseite links hinten: **40%**  
Markierung Front: **Nokian**  
Frontabmessungen: **710/40x22,5**

Vorderseite rechts vorne: **40%**  
Vorderseite rechts hinten: **40%**  
Hinterseite vorne rechts: **40%**  
Hinterseite rechts hinten: **40%**  
Markierung hintere: **Nokian**  
Heckabmessungen: **710/40x22,5**



## Dieselmotor

Motor: **OK**  
Heizschlange im Hydrauliktank: **Ja**  
Elektrische Pumpe: **Ja**  
Bemerkungen: **Perkins hat kein Ad Blue**

Kühlsystem: **Gut**  
Elektrosystem: **Gut**  
AdBlue: **Nicht Einsatzbereit**  
Standheizung: **Gut**

## Hydraulik

Hydrauliksystem: **Gut**  
Steuerblock: **Gut**

Pumpe: **Gut**  
Hydrauliköl: **Bio**

Weitere Ausrüstung: **Füllpumpe für Hydrauliköl**

## Kabine

---

Sitz Typ: **3000 BeGe**  
Steuerhebel: **Gut**  
Betriebsinformationssystem: **Nein**  
Frontscheibe: **Gut**  
Klimaanlage: **Reparaturbedürftig**  
Radio: **Radio**  
Bedienungsanleitung: **Ja**  
Ersatzteilbuch: **Ja**

Sitz Zustand: **Gut**  
Steuerhebel: **Mini**  
Arbeitsbeleuchtung: **LED**  
Staßenbeleuchtung: **Ja**  
Sonnenrollos: **Gut**  
Rückfahrkamera: **Gut**  
Maschinendokumente: **Ja**

## Kran

---

Kran Marke: **Normal/OK**  
Reichweite: **9,4 m oben Geschweißt**  
Schwenkgehäuse: **Normal/OK**  
Zustand: **Normal/OK**  
Kranbeleuchtung: **Ja**  
Krandämpfung: **Nein**

Modelljahr: **CRF 8**  
Armsystem: **Normal/OK**  
Rotator: **Normal/OK**  
Größe: **g28**  
Zustand der Kranbeleuchtung: **Normal/OK**  
Tiltplatte: **Spiel im Längslager**

## Andere

---

Weitere:  
**Maschine hat Fahrfunk und Vorbereitung für Winde. Verstellbares Gatter und Tilt**

## Gesamtbewertung

---

Gesamteinschätzung: **Gut**