

Rottne, H 11 - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Rottne**
Modell: **H 11**
Timmar vid inleverans: **11500**
Uppställningsplats: **Lenhovda**

Tillverkningsår: **2019**
Serienummer: **R56811**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2019**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlad: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **50%**
Vänster bak bak : **50%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak fram: **50%**
Höger bak bak : **50%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/40-24,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Pump: **Bra**
Hydraulolja: **oil_bio**
Anmärkningar: **Rottne Syntet olja ny pump sommar -26**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydraulikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **control_system_dasa**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Sidor**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Dataklave: **500 mm**
Anmärkningar: **Boggielyft BAK**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**
Instruktionsbok: **Ja**

Kran

Kran: **r3_fair**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB2 Bra**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Längd (m): **11 m Cranab 185**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Logmax**
År: **2019**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **soft**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Modell: **4000 T**
Timmar: **11500**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**
Anmärkningar: **färgmärkning används ej**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**