

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 560F - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **560F**
Timmar vid inleverans: **13000**
Uppställningsplats: **Söderhamn**
Timmar vid inspektion: **10987**

Modellår: **2021**
Serienummer: **560F107**
Inleveransdatum: **260210**
Besiktningsdatum: **251005**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Midjelagring: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Ram fram: **Bra**
Pendelarm VF: **Bra**
Pendelarm VB: **Bra**

Bakaxel: **Single**
Centralsmörjning: **Ja**
Pumplåda: **Normal**
Lack: **Bra**
Ram bak: **Bra**
Pendelarm HF: **Bra**
Pendelarm HB: **Bra**

Däck

Fram dimensioner: **600x26,5**

Bak dimensioner: **710x34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**
Adblue: **Funkar**
Glykol: **Propylen**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Finns**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Täthet: **OK**
Transmission: **Normal**

Hydraulolja: **Q8 Longlife**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Kranspakar: **Normal**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Dataklave: **500 mm**

Stol Skick: **Bra**
Mätssystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Radio: **CD/ Bluetooth**
Backkamera: **Ja**

Backkamera: **Normal**

Telefon: **Nej**

Kran

Kran huvudbom: **Normal**
Längd (cm): **1100**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Kran utskjut: **Normal**

Modell: **250**
Kran vipp: **Normal**
Rotatorlänk: **Standard, Bra**
Krandämp: **Nej**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2021**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**
Sågenhet: **True cut**
Kommentar: **4 punkt,**

Modell: **4000T**
Skick: **Normal**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **stål**
Stubbehandling: **Ja**
Givare Övrekniv: **AFC**

Band

Slirskydd Bak: **Gunnebo**
Typ: **EVO**

Band Fram: **Olofsfors**
Band Bak: **Olofsfors**