


John Deere, 1110G - Skotare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **John Deere**
Modell: **1110G**
Serienummer: **1WJ1110GAPL004863**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2023**

Tillverkningsår: **2023**
Reg.nr: **RAF86X**
Timmar vid inleverans: **4559**
Uppställningsplats: **Svenljunga**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Bra**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Bra**
Frontbåge: **Ja**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**



Diesel Motor

Kylsystem: **Bra**
Elsystem: **Bra**
Adblue: **Fungerar**

Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Bra**
Hydraulolja: **Bio**

Pump: **Bra**

Hytt

Stol Skick: **Bra**
Rutor: **Bra**
Torkare: **Fram & Sidor**
Solgardiner: **Bra**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kranspakar: **Bra**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Bra**
Backkamera: **Bra**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Bra**
Längd (m): **10**
Vridhus: **Bra**
Grip: **HSP**
Storlek: **0,28**

Modell: **CRF 7**
Armsystem: **Bra**
Rotator: **Bra**
Skick: **Bra**
Kranbelysning: **Ja**

Lastbärare

Bankar: **Standard, Bra**
Grind: **Flyttbar, Bra**

Antal: **4**

Extra Utrustning

Band bak fabrikat: **Clark**
Skick: **80%**

Typ: **TXCL**

Total Bedömning Skick