

Komatsu, 901 - Skördare
Komatsu - Inspection report

Bilder








Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **901**
Timmar vid inleverans: **13429**
Uppställningsplats: **Lindesberg**

Tillverkningsår: **2018**
Serienummer: **9010053595**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**






Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrled: **OK**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**
Övrigt: **Svängkrans Glapp**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Klarlack**
Tiltplatta: **Glapp**

Däck

Vänster fram fram: **40%**
Vänster fram bak: **40%**
Vänster bak bak : **30%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **40%**
Höger fram bak : **40%**
Höger bak bak : **30%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/55-34**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**

Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu 46 Bio**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Maxi Xplorer**
GIS System: **MaxiN**
Torkare: **Fram**

Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Driftsuppföjning: **Ja**
Rutor: **Normal** *Repig Framruta*
Aircondition: **Normal**
Värmen i hytt strular , ska kollas upp på vår verkstad Lindesberg
Plattform: **OK**
Dataklave: **500 mm**

Kran

Kran: **Komatsu**
Längd (m): **11**
Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **Reparera**

Modell: **200H**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Krandämp: **Ja**

Aggregat

Fabrikat: **Komatsu**
Serienummer: **3082019022**
Timmar: **13429**
Täthet: **OK**
Knivar: **Normal**
Skick: **Normal**
Stubbehandling: **Ja**

Modell: **S82**
År: **2018**
Skick: **OK**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **STÅL**
Färgmärkning: **Ja**
Aut. Kedjesträckare: **Ja**

Extra Utrustning

Kedjor bak fabrikat: **Nordic Traction**
Skick: **30%**
Typ: **EVO**

Typ: **160TS**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **30%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**