

ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco log, 560 - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco log**
Modell: **560**
Timmar vid inleverans: **14000**
Besiktningsdatum: **20251117**

Modellår: **2017**
Serienummer: **560E660**
Uppställningsplats: **Söderhamn**
Timmar vid inspektion: **13416**

Basmaskin

Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**
Centralsmörjning: **Ja**

Brandsläckning Inspektions Datum: **20250515**

Diesel Motor

Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: **Nej**

Glykol: **Propylen**

Hytt

Stol Typ: **3000**
Mätsystem: **Dasa forester**
GIS System: **Ja**
Backkamera: **Nej**

Stol Skick: **Bra**
Driftsuppföring: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**

Kran

Kran huvudbom: **Bra**
Längd (cm): **11000**

Modell: **250**

Aggregat

Märke: **Log max**
Modellår: **2023**
Skick: **Bra**
Knivar: **Bra**
Färgmärkning: **Ja**
Sågenhet: **318 Trucut**

Modell: **5000v**
Timmar: **3000**
Flerträdshantering: **Ja**
Matarvalsar: **Finnskogsvälsen**
Stubbehandling: **Ja**

Band

Slirskydd Bak: **Gunnebo**
Procent: **40%**
Typ: **Eco**

Typ: **Multistud 160ts**
Band Fram: **Olofsfors**
Procent: **40%**