


Ponsse, Wisent - Skotare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Ponsse**
Modell: **Wisent**
Serienummer: **30259**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**

Tillverkningsår: **2020**
Reg.nr: **OXF23R**
Timmar vid inleverans: **11160**
Uppställningsplats: **Kisa**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrlad: **OK**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **50%**
Vänster fram bak: **50%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/45x26,5**

Höger fram fram: **50%**
Höger fram bak : **50%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/45x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Ja**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Kranventil: **Normal**

Pump: **Normal**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram, Bak & Sidorna**
Solgardiner: **Normal**

Kranspakar: **Normal**
Transportbelysning: **Ja**
Aircondition: **Normal**
Backkamera: **Normal**

Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**

Längd (m): **K 70 + M 10 m Active crane**
Vridhus: **Normal**
Grip: **HSP**
Storlek: **028**

Kranbelysning: **Ja**

Kranbelysning skick: **Normal**

Lastbärare

Bankar: **Standard, Bra**
Grind: **Flyttbar, OK**

Antal: **4**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Mycket bra**