


Komatsu, 835 - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Komatsu**
Modell: **835**
Serienummer: **8350000433**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2018**

Tillverkningsår: **2018**
Reg.nr: **SHT274**
Timmar vid inleverans: **12389**
Uppställningsplats: **Tvärålund**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Styrlöd: **Bytt, Se kommentar Nedan**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**
Övrigt: **midja renoverad 2025**

Däck

Vänster fram fram: **10%**
Vänster fram bak: **10%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **710/40-24,5**

Höger fram fram: **10%**
Höger fram bak : **10%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **70%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **710/40-24,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Komatsu HE GEN II Natura**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**
Övrig Utrustning: **Vakumpump & Påfyllningspump Hydralikolja**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **MaxiXplorer**
GIS System: **GPS mottagare finns**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppförning: **Ja**
Arbetsbelysning: **Led**
Transportbelysning: **Ja**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Smart radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Längd (m): **9,5**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Svängenhet: **OK**

Modell: **105 F**
Armsystem: **Normal**
Länk: **MPB2 Bra**
Grip: **Cranab**
Storlek: **G28**
Kranbelysning skick: **Normal**

Lastbärare

Bankar: **FlexBunk, OK**
Grind: **Fast, OK**

Antal: **3**
Ram: **Standard**

Extra Utrustning

Kedjor fram fabrikat: **Gunnebo**
Skick: **30%**
Typ: **Evo Narrow**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**

Typ: **U grip**
Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **70%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**