

Eco Log, 590F - Skördare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **590F**
Timmar vid inleverans: **12700**
Uppställningsplats: **Mora**

Tillverkningsår: **2020**
Serienummer: **ELS0590FK00000119**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Godkänd**
Styrlid: **OK**
Huv/plåtar: **Skador på Huv & Sidoplåtar**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Kommentar**

Däck

Vänster fram fram: **60%**
Vänster fram bak: **60%**
Vänster bak bak : **60%**
Märke fram: **Trelleborg**
Bak dimensioner: **710/55-34**

Höger fram fram: **60%**
Höger fram bak : **60%**
Höger bak bak : **80%**
Märke bak: **Trelleborg**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Adblue: **Fungerar**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Hydraulolja: **Bio**

Täthet: **Normalt Kladdig**
Kranventil: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**
Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**
Dataklave: **500 mm**



Kran

Kran: **Normal** Ny kran hösten 2024
Armsystem: **Normal**
Rotator: **Normal**
Svängenhets: **OK**

Längd (m): **10**
Vridhus: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**



Aggregat

Fabrikat: **Logmax**
Serienummer: **161349**
Timmar: **8000**
Täthet: **Normalt Kladdig**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **6000V**
År: **2023**
Skick: **OK**
Flertrådshantering: **Nej**
Skick: **Normal**



Extra Utrustning

Skick: **50%**

Skick: **50%**

Övrigt

Övrigt: **Pendelarm bytt 2024**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**