


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 574F - Skotare

Bilder



Information

Märke: Eco Log	Modellår: 2023
Modell: 574F	Serienummer: 181
Timmar vid inspektion: 4802	Besiktningsdatum: 01.12.2025

Basmaskin

Brandsläckning: Installerad, Ej Godkänd	Centralsmörjning: Ja
Boogielift: Nej	Midja: OK

Däck

Vänster fram fram: 70%	Höger fram fram: 70%
Vänster fram bak: 70%	Höger fram bak: 70%
Vänster bak fram: 70%	Höger bak fram: 70%
Vänster bak bak: 70%	Höger bak bak: 70%
Märke: Nokian	Fram dimensioner: 710/45x26,5
Bak dimensioner: 710/45x26,5	

Diesel Motor

Motor: OK	Kylsystem: Bra
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: Ja	Adblue: Finns
Adblue: Funkar	Dieselvärmare: Bra

Hydraulik

Hydraulsystem: Bra	Täthet: OK
---------------------------	-------------------

Hytt

Stol Typ: 3000	Stol Skick: Bra
Kranspakar: Bra	Driftsuppföring: Ja
Arbetsbelysning: Led	Rutor: Bra
Torkare: Fram, Bak & Sidorna	Solgardiner: Bra
Backkamera: Bra	Hytttäppning: Bra

Kran

Modell: Epsilon S110	Längd (cm): 1000
Kran huvudarm: Bra	Modell grip: Creanab
Storlek grip: 036	

Lastbärare

