

Eco Log, 550 T-pro - Skördare Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **550 T-pro**
Timmar vid inleverans: **13243**
Uppställningsplats: **Mora**

Tillverkningsår: **2020**
Serienummer: **ELS0550FC00000150**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2020**



Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Centralsmörjning: **Ja**
Huv/plåtar: **OK**
Hydrostat: **OK**

Bakaxel: **Enkel**
Stege: **Normal**
Fördelningslåda: **Normal**
Lack: **Bra**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Märke fram: **Trelleborg**
Fram dimensioner: **600/55-26,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Märke bak: **Trelleborg**
Bak dimensioner: **710/55-34**



Diesel Motor

Motor: **OK**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Kylsystem: **Normal**
Adblue: **Fungerar**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**
Övrig Utrustning: **OK**

Täthet: **Normalt Kladdig**
Kranventil: **Normal**

Hytt

Stol Typ: **3000 BeGe**
Kranspakar: **Normal**
Rutor: **Normal**
Aircondition: **Normal**
Plattform: **OK**

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini Advanced**
Torkare: **Fram**
Solgardiner: **Normal**
Radio: **Radio**

Servicestege: **OK**
Backkamera: **Normal**

Dataklave: **500 mm**



Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Dubbelbromsad, Bra**

Längd (m): **11m**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**

Aggregat

Fabrikat: **Logmax**
Serienummer: **240072**
Timmrar: **13243**
Täthet: **Normalt Kladdig**
Knivar: **Normal**
Färgmärkning: **Ja**

Modell: **4000T**
År: **2020**
Skick: **OK**
Flertrådshantering: **Ja**
Skick: **Normal**



Extra Utrustning

Skick: **60%**

Skick: **60%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**