


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

ecolog, 584F - Skotare

Bilder



Information

Märke: ecolog	Modellår: 2022
Modell: 584F	Reg.nr: MAE03W
Serienummer: 116	Timmar vid inleverans: 10500
Inleveransdatum: v25	Uppställningsplats: söderhamn
Besiktningsdatum: 2025 v48	

Basmaskin

Framaxel: Boogie	Bakaxel: Boogie
Stege: Normal	Brandsläckning: Installerad, Godkänd
Centralsmörjning: Ja	Midja: OK
Lack: Bra	Hydrostat: OK
Huv/plåtar: OK	

Däck

Vänster fram fram: 65%	Höger fram fram: 65%
Vänster fram bak: 65%	Höger fram bak: 65%
Vänster bak fram: 65%	Höger bak fram: 65%
Vänster bak bak: 65%	Höger bak bak: 65%

Diesel Motor

Motor: OK	Kylsystem: Bra
Elektrisk Påfyllnadspump Bränsle: Nej	Adblue: Finns
Dieselvärmare: Bra	

Hydraulik

Hydraulsystem: Bra	Täthet: OK
---------------------------	-------------------

Hytt

Stol Skick: Bra	Kranspakar: Bra
GIS System: Ja	Rutor: Bra
Aircondition: Bra	Hyttddämpning: Bra

Kran

Kranpelare: Bra	Modell: Cranab fc16 ET
Längd (cm): 8500	Kran huvudarm: Bra
Rotator: Bra	Kranbelysning: Ja
Kranbelysning skick: Bra	Kran vipp: Bra

Kran utskjut: **Bra**

Lastbärare

Lastrede: **Mekaniskt breddbart**

Antal bankar: **3**

Band

Slirskydd fram: **Finns ej**

Procent: **35%**

Procent: **35%**

Band Fram: **Other**

Band Bak: **Other**