


ECO LOG FOREST- INSPEKTIONS RAPPORTER

Eco Log, 688E - Skördare

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **688E**
Timmar vid inleverans: **10900**
Besiktningdatum: **28.01.2026**

Modellår: **2018**
Serienummer: **040**
Inleveransdatum: **Januar 2027**
Timmar vid inspektion: **9603**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Adblue: **Funkar**

Adblue: **Finns**
Glykol: **Etylen**

Kran

Modell: **EC270**

Längd (cm): **1000**

Aggregat

Märke: **Log Max**
Modellår: **2018**
Matarvalsar: **Finnskog**
Sågenhet: **Supercut**

Modell: **6000B**
Flerträdshantering: **Ja**
Färgmärkning: **Nej**

Band

Slirskydd fram: **Finns ej**
Band Fram: **Finns ej**

Slirskydd Bak: **Finns ej**
Band Bak: **Finns ej**