

Eco Log, 594C - Skotare

Komatsu - Inspection report

Bilder



Information

Märke: **Eco Log**
Modell: **594C**
Timmar vid inleverans: **15000**
Uppställningsplats: **Tvärälund**

Tillverkningsår: **2012**
Serienummer: **ELS0594CE00000342**
Land: **Sverige**
Årsmodell: **2012**

Basmaskin

Framaxel: **Boogie**
Automatisk Sprinkler: **Ja**
Brandsläckning: **Installerad, Ej Godkänd**
Boogielift: **Nej**
Planeringsblad: **Nej**
Lack: **Bra**

Bakaxel: **Boogie**
Stege: **Normal**
Centralsmörjning: **Ja**
Fördelningslåda: **Normal**
Frontbåge: **Nej**
Hydrostat: **OK**

Däck

Vänster fram fram: **70%**
Vänster fram bak: **70%**
Vänster bak fram: **70%**
Vänster bak bak : **70%**
Märke fram: **Nokian**
Fram dimensioner: **750/55x26,5**

Höger fram fram: **70%**
Höger fram bak : **70%**
Höger bak fram: **70%**
Höger bak bak : **0%**
Märke bak: **Nokian**
Bak dimensioner: **750/55x26,5**

Diesel Motor

Motor: **OK**
Värmeslinga i hydraultank: **Ja**
Bränslepåfyllningspump: **Nej**

Kylsystem: **Normal**
Elsystem: **Normal**
Dieselvärmare: **Normal**

Hydraulik

Hydraulsystem: **Normal**
Pump: **Normal**

Täthet: **OK**
Kranventil: **Normal**

Hytt

Stol Skick: **Normal**
Kranspakar: **Mini**
Driftsuppföring: **Ja**
Transportbelysning: **Nej**
Aircondition: **Normal**
Radio: **Radio**
Backkamera: **Normal**
Maskinpärm: **Ja**

Kranspakar: **Normal**
Kontrollsystem: **Dasa**
Rutor: **Normal**
Torkare: **Fram & Bak**
Solgardiner: **Normal**
Servicestege: **OK**
Instruktionsbok: **Ja**
Reservdelsbok: **Ja**

Kran

Kran: **Normal**
Armsystem: **Normal**
Länk: **Enkelbromsad, Bra**
Grip: **Cranab**
Storlek: **G40**
Kranbelysning skick: **Normal**
Svängenhet: **OK**

Längd (m): **8,5**
Vridhus: **Normal**
Rotator: **Normal**
Skick: **Normal**
Kranbelysning: **Ja**
Krandämp: **Nej**

Lastbärare

Bankar: **Standard, OK**
Grind: **Fast, OK**

Antal: **3**
Ram: **Standard**

Extra Utrustning

Band fram fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **50%**
Typ: **OF**

Typ: **Evo**
Band bak fabrikat: **Olofsfors**
Skick: **50%**

Total Bedömning Skick

Total Bedömning Skick: **Bra**